

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **BMW 5er-Reihe 530d A Limousine 4-türig 2993 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -JT 0530	Fahrgestell-Nummer:	WBA11AH060CJ93438
Vertrags-Nummer:	78839080	Erstzulassung:	03.02.2022
Internes KZ:	15039382	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW 5er-Reihe 530d A Limousine 4-türig 2993 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 5er-Reihe 530d A Limousine4-türig 2993 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	210 / 286	Hubraum:	2993
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	118
durchschn. Verbr./100 Km:	4,500	Tankinhalt:	66
Max. Km/h:	250	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,600
Leergewicht (kg):	1835	zul. Gewicht (kg):	2440

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 78839080
Amtliches Kennzeichen: HD -JT 0530
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 5er-Reihe 530d A Limousine4-türig 2993 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
23.06.2025	9059958416	Eigenverschulden		Nein	Nein
22.02.2025	9059927497	Fremdverschulden	Stoßstange hinten Beifahrerseite	Ja	Ja
21.02.2025	9059926897	Eigenverschulden	Seitenblinker-Aussenspiegel Beifahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 78839080
Amtliches Kennzeichen: HD -JT 0530
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 5er-Reihe 530d A Limousine4-türig 2993 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WBA11AH060CJ93438

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	113,233 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	14,000 km
Type / Model	530d	Main inspection (Report on hand)	02/2027
Vehicle Identification number	WBA11AH060CJ93438	Power / Engine displacement	210 kW / 2,993 ccm
First registration	3 Feb 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	09/2025, 94,474 km	Paintwork	
Fuel type	Hybrid Diesel / E	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Front bumper	Front bumper - Scratched - Loss in value
2	Side panel - rear left side	Side panel - Scratched - Smart repair
3	Boot lid / rear door	Boot lid - Scratched - Smart repair
4	Seat - front	Seat cover - left side - Porous / cracked - Replace
5	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
6	Door - front right side	Door - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Wing mirror - right side	Cap - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Rear, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
	None detectable

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 30 Jun 2026
Protocol number: 46229994
Delivery date: 30 Jun 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/55 R17 101Y	Pirelli	Summer tyres	3mm - 3mm	o.k.	
2	225/55 R17 101Y	Pirelli	Summer tyres	3mm - 3mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/55 R17 97H	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	225/55 R17 97H	Pirelli	Winter tyres	3mm - 3mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 30 Jun 2026
Protocol number: 46229994
Delivery date: 30 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	sufficient
Type / Model	530d	Mileage (Read)	113,233 km
Vehicle Identification number	WBA11AH060CJ93438	First registration	3 Feb 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures




Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 30 Jun 2026
Protocol number: 46229994
Delivery date: 30 Jun 2026




Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.




Figure 15: Misc.




Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Front bumper: Front bumper - Scratched - Loss in value



Damage #1: Front bumper: Front bumper - Scratched - Loss in value



Damage #2: Side panel - rear left side: Side panel - Scratched - Smart repair



Damage #2: Side panel - rear left side: Side panel - Scratched - Smart repair




Damage #3: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Smart repair



Damage #3: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Smart repair



Damage #3: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Smart repair



Damage #4: Seat - front: Seat cover - left side - Porous / cracked - Replace



Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #6: Door - front right side: Door - Scratched - Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 30 Jun 2026
Protocol number: 46229994
Delivery date: 30 Jun 2026



Damage #6: Door - front right side: Door - Scratched - Repair and paint



WBA11AH060CJ93438

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	113.233 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	14.000 km
Typ/Modell	530d	HU (Bericht lag vor)	02/2027
Fahrgestellnummer	WBA11AH060CJ93438	Leistung / Hubraum	210 kW / 2.993 ccm
Erstzulassung	03.02.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	09/2025, 94.474 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung
2	Seitenwand links	Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Sitz vorn	Sitzbezug links - porös / rissig - erneuern
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
6	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 101Y	Pirelli	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	
2	225/55 R17 101Y	Pirelli	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 97H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/55 R17 97H	Pirelli	Winterreifen	3mm - 3mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 30.06.2026
Protokollnummer: 46229994
Anlieferungsdatum: 30.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	530d	Laufleistung (abgelesen)	113.233 km
Fahrgestellnummer	WBA11AH060CJ93438	Erstzulassung	03.02.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #2: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Sitz vorn: Sitzbezug links - porös / rissig - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft -
instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott