



WMW21GC01RTA34602

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	15.809 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	2 Monat(e)
Typ/Modell	Cooper SE	HU (Abgelesen aus ZBI)	09/2027
Fahrgestellnummer	WMW21GC01RTA34602	Leistung / Hubraum	65 kW
Erstzulassung	16.09.2024	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - Steinschlag - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
4	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/40 R18 92V	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/40 R18 92V	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 02.07.2026
Protokollnummer: 46300365
Anlieferungsdatum: 02.07.2026



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/55 R17 92H	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	195/55 R17 92H	Pirelli	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					04/2029

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 02.07.2026
Protokollnummer: 46300365
Anlieferungsdatum: 02.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	Cooper SE	Laufleistung (abgelesen)	15.809 km
Fahrgestellnummer	WMW21GC01RTA34602	Erstzulassung	16.09.2024

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges





Abbildung 18: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



WMW21GC01RTA34602

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	15,809 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	2 Monat(e)
Type / Model	Cooper SE	Main inspection (Read from ZBI)	09/2027
Vehicle Identification number	WMW21GC01RTA34602	Power / Engine displacement	65 kW
First registration	16 Sept 2024	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Boot lid / rear door	Boot lid - dent(s) - Smooth repair work
2	Front bumper	Front bumper - Scratched - Smart repair
3	Rear bumper	Rear bumper - Scratch(es) - Smart repair
4	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value
5	Side panel - rear left side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Body	Body - Stone chips - No deduction
2	Body	Body - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction
4	Interior	Interior - Abrasion - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/40 R18 92V	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	225/40 R18 92V	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46300365
Delivery date: 2 Jul 2026



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	195/55 R17 92H	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	195/55 R17 92H	Pirelli	Winter tyres	8mm - 8mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					04/2029

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46300365
Delivery date: 2 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	sufficient
Type / Model	Cooper SE	Mileage (Read)	15,809 km
Vehicle Identification number	WMW21GC01RTA34602	First registration	16 Sept 2024

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear




Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Misc.



Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.




Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.





Figure 18: Misc.

Pictures of damage




Damage #1: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work



Damage #1: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work



Damage #1: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work




Damage #2: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #2: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #3: Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Smart repair



Damage #3: Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Smart repair



Damage #3: Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Smart repair



Damage #3: Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Smart repair



Damage #3: Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Smart repair



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value


TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46300365
Delivery date: 2 Jul 2026



Damage #5: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #5: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #5: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: MINI COOPER SE Essential Trim Schräghecklimousine 3-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW
Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -JG 0977E	Fahrgestell-Nummer:	WMW21GC01RTA34602
Vertrags-Nummer:	87575089	Erstzulassung:	16.09.2024
Internes KZ:	15200581	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MINI COOPER SE Essential Trim Schräghecklimousine 3-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MINI COOPER SE Essential Trim Schräghecklimousine3-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	160 / 218	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	170	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,700
Leergewicht (kg):	1680	zul. Gewicht (kg):	2055

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 87575089
Amtliches Kennzeichen: HD -JG 0977E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MINI COOPER SE Essential Trim Schräghecklimousine3-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.					

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 87575089
Amtliches Kennzeichen: HD -JG 0977E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MINI COOPER SE Essential Trim Schräghecklimousine3-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer