


datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación 17/05/2023	Color	Desconocido
Marca	PEUGEOT	Matrícula	Cuentakilómetros	17 447 km
Modelo	3008 GT PLUG-IN HYBRID 225 e-EAT8 (VP/INC/0P/INC/INC0/0CV)	Condition of the car	Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	
Comentarios				

Detalles de Inspección




Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓





Documento técnico

Manual de usuario	✓
Llave con mando	✓





Neumáticos



Daños externos

1		Elemento	Puerta	2		Elemento	Aleta
		Posición	Delantero Izquierdo			Posición	Trasero Izquierdo
		Daños	Rayadura			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-
3		Elemento	Paragolpes	4		Elemento	Llanta de aleación 16"
		Posición	Trasero			Posición	Trasero Derecho
		Daños	Rayadura			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-

DEKRA Automotive Solutions

<p>5</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Elemento</td> <td>Puerta</td> </tr> <tr> <td>Posición</td> <td>Trasero Derecho</td> </tr> <tr> <td>Daños</td> <td>Abollado</td> </tr> <tr> <td>Comentarios</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-	<p>6</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Elemento</td> <td>Llanta de aleación 16'</td> </tr> <tr> <td>Posición</td> <td>Delantero Derecho</td> </tr> <tr> <td>Daños</td> <td>Rayadura</td> </tr> <tr> <td>Comentarios</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Elemento	Llanta de aleación 16'	Posición	Delantero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Puerta																		
Posición	Trasero Derecho																		
Daños	Abollado																		
Comentarios	-																		
Elemento	Llanta de aleación 16'																		
Posición	Delantero Derecho																		
Daños	Rayadura																		
Comentarios	-																		
<p>7</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Elemento</td> <td>Puerta</td> </tr> <tr> <td>Posición</td> <td>Delantero Derecho</td> </tr> <tr> <td>Daños</td> <td>Abollado</td> </tr> <tr> <td>Comentarios</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-	<p>8</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Elemento</td> <td>Paragolpes</td> </tr> <tr> <td>Posición</td> <td>Delantero</td> </tr> <tr> <td>Daños</td> <td>Rayadura</td> </tr> <tr> <td>Comentarios</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Delantero	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Puerta																		
Posición	Delantero Derecho																		
Daños	Abollado																		
Comentarios	-																		
Elemento	Paragolpes																		
Posición	Delantero																		
Daños	Rayadura																		
Comentarios	-																		