

01.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: FORD Kuga 2.5 Duratec FHEV Cool & Connect CVT 4WD Sports Utility Vehicle 5-türig
2488 ccm 190 PS / 140 KW bleifrei 0-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	M -GH 0474	Fahrgestell-Nummer:	WF0FXXWPMHNS87396
Vertrags-Nummer:	99647081	Erstzulassung:	22.06.2022
Internes KZ:	15053861	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

FORD Kuga 2.5 Duratec FHEV Cool & Connect CVT 4WD Sports Utility Vehicle 5-türig 2488 ccm 190 PS / 140 KW bleifrei 0-Gan

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD Kuga 2.5 Duratec FHEV Cool & Connect CVT 4WD Sports Utility Vehicle5-türig 2488 ccm 190 PS / 140 KW bleifrei 0-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	140 / 190	Hubraum:	2488
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	0
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	119
durchschn. Verbr./100 Km:	5,200	Tankinhalt:	54
Max. Km/h:	196	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,500
Leergewicht (kg):	1773	zul. Gewicht (kg):	2280

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 99647081
Amtliches Kennzeichen: M -GH 0474
Übersicht erstellt am: 01.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Kuga 2.5 Duratec FHEV Cool & Connect CVT 4WD Sports Utility Vehicle5-türig 2488 ccm 190 PS / 140 KW bleifrei
0-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
26.06.2026	9060001955	Eigenverschulden	Kotflügel hinten Beifahrerseite Tür hinten Beifahrerseite Radlauf hinten Beifahrerseite	Nein	Nein
04.12.2025	9059973543	Eigenverschulden	Kotflügel vorne Beifahrerseite	Nein	Nein
13.11.2025	9059971157	Eigenverschulden	Stossstange vorne Beifahrerseite	Nein	Nein
11.07.2024	9059894576	Eigenverschulden	Stossstange hinten Fahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 99647081
Amtliches Kennzeichen: M -GH 0474
Übersicht erstellt am: 01.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**FORD Kuga 2.5 Duratec FHEV Cool & Connect CVT 4WD Sports Utility Vehicle5-türig 2488 ccm 190 PS / 140 KW bleifrei
0-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
25.09.2025	49759	TÜV/AU (MwSt-frei)
06.03.2026	66894	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WF0FXXWPMHNS87396

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	74,117 km
Manufacturer	Ford	Next maintenance in	23,123 km
Type / Model	Kuga	Main inspection (Read from ZBI)	09/2027
Vehicle Identification number	WF0FXXWPMHNS87396	Power	112 kW
Engine displacement	2,488 ccm	Cylinder	—
First registration	22 Jun 2022	Upholstery	
Last maintenance	02/2026, 66,894 km	Paintwork	
Fuel type	Hybrid Petrol / E	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
2	Bonnet	Emblem - Scratched - Replace
3	Mudguard - right side	Wheel well extension - Scratched - Loss in value
4	Door - front left side	Door - dent(s) - Smooth repair work
5	Interior	Interior (Tierhaare) - Soiled - Clean
6	Front bumper	Air-inlet grille - Damaged - Replace
7	Side panel - rear left side	Sill - Scratched - Smart repair
8	Side panel - rear right side	Wheel well extension - Broken / torn - Replace
9	Wing mirror - right side	Cap - Scratched - Paint
10	Door - rear right side	Door handle - outside - Scratched - Replace
11	Front bumper	Spoiler - Deformed - Replace
12	Rear bumper	Spoiler - Scratched - Replace
13	Side panel - rear right side	Sill - Deformed - Repair and paint
14	Mudguard - right side	Mudguard - right side - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
15	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Paint
16	Door - rear left side	Door - Scratched - Paint
17	Vehicle glazing	Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace
18	Side panel - rear right side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
19	Bonnet	Bonnet - Scratched - Paint
20	Boot lid / rear door	Boot lid - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
21	Front bumper	Front bumper - Deformed - Replace



Wear and tear

No.	Component group	Description
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose		

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/65 R17 106H	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	225/65 R17 106H	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/65 R17 102V	Bridgestone	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	225/65 R17 102V	Bridgestone	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					03/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 27 Jul 2026
Protocol number: 46784035
Delivery date: 28 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Ford	Inspection condition	sufficient
Type / Model	Kuga	Mileage (Read)	74,117 km
Vehicle Identification number	WF0FXXWPMHNS87396	First registration	22 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Equipment: Tirefit filler - Expired - Replace



Damage #2: Bonnet: Emblem - Scratched - Replace



Damage #2: Bonnet: Emblem - Scratched - Replace



Damage #3: Mudguard - right side: Wheel well extension - Scratched - Loss in value



Damage #3: Mudguard - right side: Wheel well extension - Scratched - Loss in value



Damage #4: Door - front left side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #4: Door - front left side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Interior: Interior (Tierhaare) - Soiled - Clean



Damage #5: Interior: Interior (Tierhaare) - Soiled - Clean



Damage #6: Front bumper: Air-inlet grille - Damaged - Replace



Damage #6: Front bumper: Air-inlet grille - Damaged - Replace



Damage #7: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #7: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #8: Side panel - rear right side: Wheel well extension... Broken / torn - Replace




Damage #8: Side panel - rear right side: Wheel well extension - Broken / torn - Replace



Damage #9: Wing mirror - right side: Cap - Scratched - Paint



Damage #9: Wing mirror - right side: Cap - Scratched - Paint



Damage #10: Door - rear right side: Door handle - outside - Scratched - Replace



Damage #10: Door - rear right side: Door handle - outside - Scratched - Replace



Damage #11: Front bumper: Spoiler - Deformed - Replace



Damage #11: Front bumper: Spoiler - Deformed - Replace



Damage #11: Front bumper: Spoiler - Deformed - Replace



Damage #12: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #12: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Replace




Damage #12: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #13: Side panel - rear right side: Sill - Deformed - Repair and paint



Damage #13: Side panel - rear right side: Sill - Deformed - Repair and paint



Damage #13: Side panel - rear right side: Sill - Deformed - Repair and paint



Damage #13: Side panel - rear right side: Sill - Deformed - Repair and paint



Damage #14: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #14: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #14: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #15: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #15: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #15: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #15: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #15: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #16: Door - rear left side: Door - Scratched - Paint




Damage #16: Door - rear left side: Door - Scratched - Paint



Damage #16: Door - rear left side: Door - Scratched - Paint




Damage #17: Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace



Damage #17: Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace



Damage #18: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #18: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #18: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #19: Bonnet: Bonnet - Scratched - Paint



Damage #19: Bonnet: Bonnet - Scratched - Paint



Damage #20: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #20: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #20: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #21: Front bumper: Front bumper - Deformed - Replace



Damage #21: Front bumper: Front bumper - Deformed - Replace



Damage #21: Front bumper: Front bumper - Deformed - Replace



Damage #21: Front bumper: Front bumper - Deformed - Replace

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 27 Jul 2026
Protocol number: 46784035
Delivery date: 28 Jul 2026



Damage #21: Front bumper: Front bumper - Deformed - Replace



WF0FXXWPMHNS87396

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	74.117 km
Hersteller	Ford	Restlauf bis Service	23.123 km
Typ/Modell	Kuga	HU (Abgelesen aus ZBI)	09/2027
Fahrgestellnummer	WF0FXXWPMHNS87396	Leistung	112 kW
Hubraum	2.488 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	22.06.2022	Polster	
Letzte Wartung	02/2026, 66.894 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Motorhaube	Emblem - verkratzt / verschürft - erneuern
3	Kotflügel rechts	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Interieur	Innenraum (Tierhaare) - verschmutzt - reinigen
6	Stoßfänger vorn	Lufteinlassgitter - beschädigt - erneuern
7	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
8	Seitenwand rechts	Radhausverbreiterung - gebrochen / gerissen - erneuern
9	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren
10	Tür hinten rechts	Griff außen - verkratzt / verschürft - erneuern
11	Stoßfänger vorn	Spoiler - verformt - erneuern
12	Stoßfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern
13	Seitenwand rechts	Einstieg - verformt - instandsetzen und lackieren
14	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
15	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
16	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
17	Verglasung	Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern
18	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
19	Motorhaube	Motorhaube - verkratzt / verschürft - lackieren
20	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
21	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verformt - erneuern



Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/65 R17 106H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/65 R17 106H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/65 R17 102V	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/65 R17 102V	Bridgestone	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					03/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 27.07.2026
Protokollnummer: 46784035
Anlieferungsdatum: 28.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Ford	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	Kuga	Laufleistung (abgelesen)	74.117 km
Fahrgestellnummer	WF0FXXWPMHNS87396	Erstzulassung	22.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #2: Motorhaube: Emblem - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Motorhaube: Emblem - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Interieur: Innenraum (Tierhaare) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #5: Interieur: Innenraum (Tierhaare) - verschmutzt... reinigen



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Lufteinlassgitter - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Lufteinlassgitter - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Radhausverbreiterung... gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Radhausverbreiterung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #9: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #9: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #10: Tür hinten rechts: Griff außen - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #10: Tür hinten rechts: Griff außen - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Spoiler - verformt - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Spoiler - verformt - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Spoiler - verformt - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #13: Seitenwand rechts: Einstieg - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Seitenwand rechts: Einstieg - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Seitenwand rechts: Einstieg - verformt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #13: Seitenwand rechts: Einstieg - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #15: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #15: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #15: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #15: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #16: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #16: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #16: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #17: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #17: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #18: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #18: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #19: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #19: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #20: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #20: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #20: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #21: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Beschädigung #21: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Beschädigung #21: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Beschädigung #21: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 27.07.2026
Protokollnummer: 46784035
Anlieferungsdatum: 28.07.2026



Beschädigung #21: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt
- erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott