

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

					Umsatzsteuer nein	§25a ja
Fahrzeugdaten	Hersteller	Fiat		Typ	500X Lounge	
	VIN	ZFA3340000P433707		Modell	1.4 MultiAir EU6, Lounge 4x2, 2014..	
				Aufbau	Sport-Utility-Vehicle	
	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler	Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel
	30.06.2016	2	101.429 km	5	Superbenzin	1727/AAE
			Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
			103 kW	4	1368	04/26
	Batteriezustand (SoH %)	Ladestand (SoC %)	HV-Batterie (kWh)	Energieeffizienzklasse	CO ₂ -Emission (g/km)	
	0,00 %	0,00 %	0	keine Angabe	133 (NEFZ)	
	Ehemalige Nutzung	Privatfahrzeug		Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
			nein	04/24	77.281 km	
Farbe	COLORE ESTERNO (Moda Grau)	Lackierung	Reimport	nächster KD	nächster KD (km)	
		Metallic	nein	k. A.	1 km	
Scheckheft	vollständig					
Polster	Stoff	Polsterfarbe	Getriebe	Schadstoffk.		
		schwarz	Getriebe 6-Gang - Dop..	Euro6		
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: nein		Dieselpartikelfilter vorhanden: nein		Chiptuning: nein	

Ausstattung	Serienausstattung:					
	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite		Ambiente-Beleuchtung		Anti-Blockier-System (ABS)	
	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)		Antriebsart: Frontantrieb		Armlehne vorn	
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be..		Außenspiegel Wagenfarbe		Auspuffblende verchromt		
Bi-Xenon-Scheinwerfer		Dachspoiler		Einparkhilfe hinten		
Elektr. Bremskraftverteilung		Elektrische Servolenkung Dual-Drive		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)		
Exterieurumfänge Chrom		Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe		Fahrassistenz-System: Bremsassistent		
Fahrassistenz-System: Fahrdynamik-System ..		Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent		Fensterheber elektrisch vorn + hinten		
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)		Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..		Handschuhfach mit Kühlfunktion		
Infotainment-System: UConnect (Touchscre..		Instrumentenanzeige Farbdisplay, 3,5 Zoll		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz		
Karosserie: 5-türig		Keyless-Entry & Go		Klimaautomatik 2-Zonen		
Kopf-Airbag-System vorn und hinten		Laderaumboden verstellbar		Lenkrad mit Multifunktion für Audio-/Telefonb..		
Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axi..		LM-Felgen		Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo KAT		
Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)		Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegeli..		Parkbremse elektrisch		
Radstand 2570 mm		Reifen-Reparaturkit		Reifendruck-Kontrollsystem		
Rücksitz geteilt / klappbar (Asymmetrisch)		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6		Seitenairbag vorn		
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abge..		Sicherheitsgurte höhenverstellbar		Sitz vorn links höhenverstellbar		
Sitzbezug / Polsterung: Stoff		Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder		Start/Stop-Anlage		
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole		Tagfahrlicht		USB-Schnittstelle		
Wegfahrsperr		Zentralverriegelung mit Fernbedienung				
Sonderausstattung:						
Gepäck-/Laderaumabdeckung höhenverstellb..		Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten		Metallic-Lackierung		
Sicht-Paket						

Vorschäden	Vorschäden:					
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe	
	nein	nein	nein	nein	€	

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja										
----------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Ganzjahresreifen		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne	VL k. A.	VR 0,00 mm (k. A.)	
	Reifen hinten	HL k. A.	HR 0,00 mm (k. A.)	
	Zweiter Reifensatz k. A.		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne	VL k. A. (k. A.)	VR k. A. (k. A.)	
	Reifen hinten	HL k. A. (k. A.)	HR k. A. (k. A.)	
	Bemerkung			Ausstattung ER k. A.

Optischer Zustand

<p style="text-align: right; font-size: 2em;">L</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;">R</p>	<p>Leiste an der Tür HR Kratzer Leiste VR Kratzer Stoßfänger hinten - zerkratzt - SmartRepair</p>
---	---

Technischer Zustand

Inspektion - Inspektion klein