




Information véhicule



Marque:	PEUGEOT	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:		Couleur de la carrosserie:	
Modèle:	3008	NIV:	VF3MRHNSMNS065255
Type de carburant:		Puissance:	96 kW
Version:	1.2 PURETECH 96KW S&S ALLURE PACK	Première immatriculation	04/05/2022
Kilométrage:	60945 km	Nombre de portes:	

Résumé des dommages

Arrière	1	Droite	5
Intérieur	1	Toit & autres	1

Photos commerciales





Options selon l'inspecteur

GPS

Oui


Dommages

Base rétroviseur ext D

Griffe(s)

E - Remplacer

Droite



Carrosserie
Endommagé
Acceptable
Toit & autres



Coffre / hayon
Griffe(s)
Peindre
Arrière



Intérieur
Endommagé
Acceptable
Intérieur



Jante alum. ARD polie

Griffe(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Droite



Moulure d'aile ARD

Griffe(s)
E - Remplacer
Droite



Porte ARD

Griffe(s)

Peindre

Droite



Répétiteur rétroviseur D

Cassé

E - Remplacer

Droite



Pneus					
Emplacement	Type	Jante	Dimensions	Marque	Profondeur
Avant Gauche	Eté	Aluminium	225/55/18/102/V	Michelin	3,0 mm
Avant Droite	Eté	Aluminium	225/55/18/102/V	Michelin	3,0 mm
Arrière Gauche	Eté	Aluminium	225/55/18/102/V	Michelin	4,0 mm
Arrière Droite	Eté	Aluminium	225/55/18/102/V	Michelin	4,0 mm

Contrôles			
Catégorie	Vehicule particulier	Certificat d'immatriculation partie domicile	Non
Certificat d'immatriculation partie véhicule	Oui	Certificat de Conformité	Oui
Compresseur	Oui	Contrôle technique	OK
Contrôle technique	04/05/2028	Kit réparation	Oui
Nbr cable de charge (220V)	0	Nbr cable de charge (charge rapide)	0
Nbre clés total	2	Réinitialisation des paramètres d'usine	Oui, le véhicule a été réinitialisé aux paramètres d'usine
Type de carnet d'entretien	Carnet d'entretien présent		

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.