

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES GLE GLE 350 de 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 320 PS / 235 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	235 / 320	Hubraum:	1950
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	18
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	65
Max. Km/h:	210	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,800
Leergewicht (kg):	2655	zul. Gewicht (kg):	3260

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 62374076
Amtliches Kennzeichen: F -L 0724E
Übersicht erstellt am: 11.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLE GLE 350 de 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 320 PS / 235 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
10.08.2025	9059955461	Fremdverschulden	Stoßstange hinten Fahrerseite Kratzer > 10 cm (bis Grundierung)	Ja	Ja
25.06.2024	9059893468	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite Steinschlag im Sichtfeld	Ja	Nein
07.11.2022	9059830115	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Riss	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 62374076
Amtliches Kennzeichen: F -L 0724E
Übersicht erstellt am: 11.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLE GLE 350 de 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 320 PS / 235 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
24.11.2022	16592	Wartungszusatzumfänge
24.11.2022	16592	Inspektion und Wartung
01.12.2023	33163	Bremsflüssigkeitswechsel
01.12.2023	33163	Wartungszusatzumfänge
01.12.2023	33163	Inspektion und Wartung
09.12.2024	54502	TÜV/AU (MwSt-frei)
09.12.2024	54502	Wartungszusatzumfänge
09.12.2024	54502	Inspektion und Wartung
18.11.2025	75796	Bremsflüssigkeitswechsel
18.11.2025	75796	Inspektion und Wartung
18.11.2025	75796	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA Automobil GmbH
Anton-Ditt-Bogen 1a, 80939 München

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung München
Anton-Ditt-Bogen 1a
80939 München
Telefon 089 / 31690-0
Fax 089 / 31690-222
E-Mail
muenchen-nord.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Benjamin Wartini
Tel. direkt 06942083-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

F L724E

FIN

W1N1671171A553192

Vorgang

Kunden-Nr. 0210004885
Auftraggeber Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom 27.05.2026, telefonisch.
Besichtigung 27.05.2026, 15:15 Uhr, durch Herrn Benjamin Wartini bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Frankfurt, Borsigallee 24B, 60388 Frankfurt, im Beisein von Herr
Becker.
Bewertet auf 27.05.2026
Betrifft Vertragsnummer 62374076
Rahmenkostenstelle ZUB
Auftragsnummer F-L724E

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	0,00 EUR
	ohne MwSt.	0,00 EUR
Reifenbewertung	mit MwSt.	-416,00 EUR
	ohne MwSt.	-349,58 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 150 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw.

Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft.

Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	31.10.2021	Letzte Zulassung	10.11.2021
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	GLE 350 de 4Matic 9G-TRONIC
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1N1671171A553192	Achsen / anetr. Achsen	2 / 2
Radstand (mm)	2995	zul. Gesamtmasse	3260 kg
HSN / TSN	2222 / AFH	Schlüssel-Nr.	40388929
Km-Stand abgelesen	90150	Nächste HU §29 StVZO	12 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.D/E ext.aufl.	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	143	Hubraum (ccm)	1950
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I		
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	SCHWARZ - UNILACK
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	275 / 50 R 20 113 V	Continental / WinterContact TS 850 P MO FR	W /O	5 mm
rechts	275 / 50 R 20 113 V	Continental / WinterContact TS 850 P MO FR	W /O	5 mm
2 links	275 / 50 R 20 113 V	Continental / WinterContact TS 850 P MO FR	W /O	3 mm
rechts	275 / 50 R 20 113 V	Continental / WinterContact TS 850 P MO FR	W /O	3 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

W/ Winter; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
275 / 55 R 19 111 W	Continental / PremiumContact 6 MO FR	S /O	3 mm
275 / 55 R 19 111 W	Continental / PremiumContact 6 MO FR	S /O	3 mm
275 / 55 R 19 111 W	Continental / PremiumContact 6 MO FR	S /O	3 mm
275 / 55 R 19 111 W	Continental / PremiumContact 6 MO FR	S /O	3 mm

S/ Sommer; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ADAPTIVE BRAKE, ATTENTION ASSIST, Abgasanlage mit 2 verchromten Endrohrblenden, Adaptiver Fernlicht-Assistent, Adaptives Bremslicht, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer (kombinierter Thorax-/Pelvisbag), Airbag: Windowbags, Aktiver Brems-Assistent, Aktiver Spurhalte-Assistent, Akustischer Umfeldschutz, Allradantrieb 4MATIC permanent, Ambientebeleuchtung, Anti-Blockier-System, Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armlehne für Fahrer und Beifahrer klappbar, Armlehne im Fond, Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Außenspiegel elektrisch einstell- u. beheizbar, Bremsassistent BAS, Dachreling in Aluminiumoptik, Dieselpartikelfilter, Downhill-Speed-Regulation (DSR), Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, EASY-Pack-Heckklappe mit elektrischer Betätigung zum Öffnen und Schließen, EASY-Pack-Laderaumabdeckung (herausnehmbar), ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsleisten vorn mit "Mercedes-Benz" Schriftzug in Weiß beleuchtet, Elektronisches Stabilitätsprogramm, Elektronisches Traktions-System für Allrad (4ETS), Fahrwerk mit Stahlfederung und Tieferlegung, Fensterheber elektrisch, vorne und hinten, Feststellbremse elektrisch, Fußmatten Velours, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: 9G-TRONIC, Handschuhfach abschließbar, klimatisiert und beleuchtet, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch in den Fondtüren, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen 5-fach, Kühlerverkleidung mit 2 verchromten Lamellen im SUV-Design, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt, Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen, 5m, glatt, Ladesystem: Wechselstrom-Bordlader 7,4 kW (AC), Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa, Lenksäule mechanisch längs- und höhenverstellbar, Mercedes-Benz Notrufsystem, Navigation-Zubehör: Erweiterte Funktionen MBUX, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Navigationsdienste, Navigation: Festplatten-Navigation, PRE-SAFE-System, Paket: Chrom, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Paket: Public-Charging, Paket: Spiegel-Paket, Polster: Ledernachbildung ARTICO schwarz, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Zusätzliche USB-Schnittstellen, Reifendruckkontrolle (RDK), Remote Services Plus, Räder: 48,3 cm (19") Leichtmetallräder 4fach im 10-Speichen-Design, Rückfahrkamera, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sicherheitsgurte 3-Punkt, Sitze: 4-Wege-Lordosstütze für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Komfortsitze, Sitze: Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar, Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar, Telefon-Zubehör: Smartphone Integration, Tempomat mit variabler Geschwindigkeitsbegrenzung Limiter, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperrung, Widescreen Cockpit, Wärmedämmendes Glas, rundum, Zentralverriegelung mit Innenschalter, Zierelemente: Aluminium gebürstet mit Längsschliff hell

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
51U	Innenhimmel Stoff schwarz
U09	Instrumententafel und Bordkanten der Türen in Ledernachbildung ARTICO
B83	Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen Typ 2 (Mode 3) 8 m, glatt
83B	Ladesystem: Gleichstrom-Bordlader (DC-Laden)
PAF	Paket: Akustik-Komfort-Paket
23P	Paket: Fahrassistenz-Paket
	Polster: Ledernachbildung ARTICO
875	Scheibenwaschanlage beheizt
B51	TIREFIT mit Reifenfüllkompressor
U40	Trennnetz zur Gepäckraumabtrennung und Insassenschutz
H18	Zierelemente: Holz Linde anthrazit glänzend

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 05.11.2025 bei Kilometerstand 70.217
bis Wartung verbleiben:	11.536 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Servicenachweis nicht vorhanden, letzter Service von Ölzettel übernommen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 8, 9)
 4x Sommerreifen nahe Verschleißgrenze,
 2x Winterreifen nahe Verschleißgrenze,
 Seitenteil links Delle,
 Tür hinten rechts Oberflächenkratzer,

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art	in EUR	
			netto	brutto
hinten links	3 mm	WO	-174,79	-208,00
hinten rechts	3 mm	WO	-174,79	-208,00
Legende		W/ Winter /O Original	-349,58	-416,00

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
 Benjamin Wartini

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen

datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)



Bild 7 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 8 : Servicenachweis nicht vorhanden, letzter Service von Ölzettel übernommen



Bild 9 : Servicenachweis nicht vorhanden, letzter Service von Ölzettel übernommen