



VF1AH000168604081

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	34.813 km
Hersteller	Renault	Restlauf bis Service	
Typ/Modell	TWINGO	HU (Bericht lag vor)	05/2027
Fahrgestellnummer	VF1AH000168604081	Leistung	31 kW
Erstzulassung	07.09.2022	Polster	
Letzte Wartung	01/2026, 31.333 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair
3	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - Smart Repair
4	Seitenwand links	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Tür hinten links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
8	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr. Ort

Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	165/65 R15 81T	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	165/65 R15 81T	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 04.08.2026
Protokollnummer: 46880559
Anlieferungsdatum: 04.08.2026



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	165/65 R15 81T	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	165/65 R15 81T	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 04.08.2026
Protokollnummer: 46880559
Anlieferungsdatum: 04.08.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Renault	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	TWINGO	Laufleistung (abgelesen)	34.813 km
Fahrgestellnummer	VF1AH000168604081	Erstzulassung	07.09.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #4: Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #4: Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden -
instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



VF1AH000168604081

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	34,813 km
Manufacturer	Renault	Next maintenance in	
Type / Model	TWINGO	Main inspection (Report on hand)	05/2027
Vehicle Identification number	VF1AH000168604081	Power	31 kW
First registration	7 Sept 2022	Upholstery	
Last maintenance	01/2026, 31,333 km	Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Side panel - rear right side	Side panel - dent(s) - Smooth repair work
2	Door - front left side	Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair
3	Door - rear right side	Door - Scratch(es) - Smart repair
4	Side panel - rear left side	Sill - dent(s) - Smooth repair work
5	Door - rear left side	Door - dent(s) - Smooth repair work
6	Front bumper	Front bumper - Scratched - Smart repair
7	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
8	Door - front right side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No. Location

None detectable

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	165/65 R15 81T	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	165/65 R15 81T	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 4 Aug 2026
Protocol number: 46880559
Delivery date: 4 Aug 2026



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	165/65 R15 81T	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	165/65 R15 81T	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 4 Aug 2026
Protocol number: 46880559
Delivery date: 4 Aug 2026



Vehicle details

Manufacturer	Renault	Inspection condition	sufficient
Type / Model	TWINGO	Mileage (Read)	34,813 km
Vehicle Identification number	VF1AH000168604081	First registration	7 Sept 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior




Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Inspection location**
 Römeräcker 1 SAP Walldorf
 76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Inspection date: 4 Aug 2026
Protocol number: 46880559
 Delivery date: 4 Aug 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Interior




Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 4 Aug 2026
Protocol number: 46880559
Delivery date: 4 Aug 2026



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.




Figure 21: Misc.


Pictures of damage



Damage #1: Side panel - rear right side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #1: Side panel - rear right side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work




Damage #2: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #2: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #2: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #3: Door - rear right side: Door - Scratch(es) - Smart repair



Damage #3: Door - rear right side: Door - Scratch(es) - Smart repair




Damage #4: Side panel - rear left side: Sill - dent(s) - Smooth repair work



Damage #4: Side panel - rear left side: Sill - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Door - rear left side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Door - rear left side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #6: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #6: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #8: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 4 Aug 2026
Protocol number: 46880559
Delivery date: 4 Aug 2026



Damage #8: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage
- Repair and paint