


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002428027
Besichtigt am:	06.05.2026 13:25
Berichts-Nr:	10557941
FIN:	VSSZZZKJZNR097091

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Seat
Modell:	Arona
HSN / TSN:	7593 / ANG
Erstzulassungsdatum:	02.05.2022
Laufleistung:	32.160 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Reinrot
Farbe Dach:	Reinrot
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau-Schwarz-Swing
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/70 kW TSI Grundmotor: TJ4, "TSI"	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
4 Türen	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
5-Gang-Schaltgetriebe "M5"	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
6 Lautsprecher (passiv)	Fensterheber vorn mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch, hinten mechanisch
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fertigungsablauf Standard
Abgasendrohr hinten (Standard)	Formteilhimmel ungeteilt
Abgaskonzept, EU6 AP	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Abwicklung Serie	Frontantrieb
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Antenne für AM/FM Empfang, Diversity	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Armaturentafel Standard	Fußhebelwerk "Standard"
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Ganzjahresreifen 185/65 R15 88V
Außenspiegel links, konvex	Ganzjahresreifen auf 15"-Leichtmetallrädern
Außenspiegel rechts, konvex	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell- /beheizbar	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Ausströmer	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 320A (49Ah)	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Handbremshebelgriff in Leder
Berganfahrassistent	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hinterachse "Standard"
Bordliteratur in Deutsch	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Bordwerkzeug	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Chrom-Paket	Kältemittel R1234yf
Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon	Kartenmaterial (Mapcare) (Europa)
Dämpfung hinten	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dämpfung vorn	Keine Aktionsausführung
Datenträger für EU, integriert	Kennzeichenbeleuchtung Standard
Dekor-Einlagen	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Digitaler Radioempfang	Klimaanlage mit mechanischer Regelung
Drehstromgenerator 140 A	Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung
Drei.-Automatikgurte vorn	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kopfstützen vorn
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200" -- Fahrzeugteile	Kurzheck
--	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Einparkhilfe vorn und hinten	LED- Hauptscheinwerfer
Einton-Signalhorn	

Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Ladeboden
Leichtmetallräder 5 1/2J x 15	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Leuchtweitenregulierung	Ohne Lichtassistent
Linkslenker	Ohne Mittelarmlehne vorn
Luxusausstattung	Ohne Nebelscheinwerfer
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Mit Multifunktionskamera	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf. 1)	Ohne Sonderspezifikationen
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Spurwechselassistent
Müdigkeitserkennung	Ohne Überführungsausrüstung
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Medium"	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Navigationsgerät-High	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Navigationssystem	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Nebelschlussleuchte	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Nicht Heissland	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Nichtraucherausführung	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Normalausführung	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Normal-Lackierung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Normalluftfilter	Ohne Zusatz-/Standheizung
Normalsitze vorn	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne "drive select"	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne 2. Batterie	Optionsinfotainment (MIB3)
Ohne alternativ-Antriebssystem	Paket "Vision Plus": Rückfahrkamera, Ultraschall-Einparkhilfe vorn und hinten
Ohne Anhängervorrichtung	Pannen-Set
Ohne Applikationen	Preisnachlass-Paket
Ohne Aufnahmevorrichtung im Kofferraum	Privater Notruf
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne besondere Farbausstattung	Radstand
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rechtsverkehr
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Regionscode "ECE" für Radio
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Reifendruckkontrolle
Ohne Dekorfolien/Embleme	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne Differenzialsperre	SBBR-Leuchten, Normalausführung
Ohne ECO-Funktion	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Fußmatten	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen	Schriftzugsatz in Grundauführung
Ohne Heckspoiler	SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet (Online-Infotainment)
Ohne Individualeinbau	SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment
Ohne Innenleuchte im Fußraum	

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Seitenschutzleiste
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung
 Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Sonderpreis
 Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Spurhalteassistent
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Staub- und Pollenfilter
 Stoßfänger in Wagenfarbe
 Tagesfahrlichtschaltung mit Assistenzfahrlicht
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
 Trommelbremsen hinten
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Typzeichen und Firmenemblem
 Überhang hinten, kurz
 Variante
 Version Standard
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Werksinterne Steuerung Selbstabholer
 Winterpaket
 Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung
 Zierleisten Standard

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger Ecke hinten links	Kratzer	Smart Repair
2	Tür vorne links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Polieren
3	Motorhaube	Steinschlag	Auslegen + Polieren
4	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
5	Tür hinten links	Anhaftung	Polieren
6	Tür hinten rechts	Anhaftung	Polieren
7	Seitenwand hinten rechts	Anhaftung	Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKJZNR097091

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

Unterbodenscan

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger Ecke hinten links - Kratzer - Smart Repair



2 - Tür vorne links - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Polieren

Kommentar	Nebelspuren, Einschlüsse
-----------	--------------------------



3 - Motorhaube - Steinschlag - Auslegen + Polieren



4 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen





5 - Tür hinten links - Anhaftung - Polieren



6 - Tür hinten rechts - Anhaftung - Polieren

Kommentar

Farbnebel

**7 - Seitenwand hinten rechts - Anhaftung - Polieren**

Kommentar

Farbnebel

