



Zustandsbericht

Protokollnummer: 45750527
Auftrags-Nr / Referenz: 20565853
Besichtigungsdatum: 18.05.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model Y Long Range Dual Motor AWD		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	XP7YGCEK6PB127131
Erstzulassung	01.06.2023	Laufleistung (abgelesen)	43.523 km
HSN/TSN	1480 / ABI 00003	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektr...	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Weiß Metallic	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	190 kW / 0 ccm	Nächste HU	06/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.518 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	52094261	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/45 R19 104W	Winterreifen auf Leichtmetall	Hankook	6mm / 6mm	i.O.
2	255/45 R19 104W	Winterreifen auf Leichtmetall	Hankook	4mm / 4mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Alarmanlage: Wächter-Modus
Antiblockiersystem (ABS)
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur. - Notbremsautomatik - Auffahrwarnung - Totwinkel-Überwachung
Außenspiegel elektrisch einklappbar - beheizte Seitenspiegel mit Abblendautomatik
Bremsleuchte, drittes
Dual Motor Allradantrieb
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Fensterheber elektrisch mit Tastendruck-Automatik
Frontkofferraum für Gepäck



Bezeichnung
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang
Glasdach: Getöntes Glasdach - mit UV- und Infrarot-Schutzschicht
Heckklappe automatisch
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Innenraum-Bodenmatten
Klimaautomatik
Kopfstützen hinten (3)
Kopfstützen vorne (2)
Lackierung: Tesla Mehrschichtlack, Pearl White
LED-Nebelscheinwerfer
Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone
Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio
Over-the-Air Software-Updates - Im Laufe der Zeit wird Ihr Model Y sogar noch besser durch häufige drahtlose Software-Updates, um Ihnen neue Sicherheits-, Komfort- und Entertainment -Funktionen und noch mehr Leistung, Reichweite und Komfort zu bieten.
Premium Innenraum in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)
Premium-Soundsystem (14 Lautsprecher) - 1 Subwoofer, 2 Verstärker und Klangfeldprozessor
Rundumsichtkamera
Räder: 19-Zoll Felgen Gemini
Räder: Reifendruckkontrollsystem
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sicherheitsgurte - auf allen Sitzplätzen - vorne höhenverstellbar
Sitze: 2. Sitzreihe mit verstellbaren Sitzlehnen
Sitze: Beheizte Vorder- und Rücksitze
Sitze: Separat umklappbare Rücksitze (3)
Sitze: Vordersitze mit elektrischen Verstellfunktionen
USB-Anschlüsse, vorne - USB-A Anschluss im Handschuhfach mit abnehmbaren 128 GB Speichermedium
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Anhängerkupplung Anhängerkupplung aus hochfestem Stahl mit abnehmbarem Kugelkopf Anhängelast bis zu 1.600 kg

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Einstieg - Delle(n) - Smart Repair
2	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - Betriebsanleitung Fahrzeug
Rad/Reifen - Reifensatz komplett (Sommer)
Summe (netto)

Unfallschäden

Nr.	Schadenort	Wertminderung
1	Seite links	

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

• Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in beschädigtem, nicht demontiertem Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Die notwendigen Aufwendungen für die Instandsetzung sind im Gutachten aufgeführt bzw. werden ggf. in einer separat beiliegenden Reparaturkalkulation detailliert dargestellt.
- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.



Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum




Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne




Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel

01.06.2023	1460	AB1000035	2	2	190/---	217
M1	AF		4750-4750		1921-1921	
XP7YGCEK6PB127131	6		1624-1624		2054-2068	
Tesla			-	100	-	
003			-	2518	2518	
Y5LD			1320	1500	-	
BVb3sST3			1320	1500	-	
-			-	-	69	
Model Y			1600	750	5	-
Tesla (USA)			255/45R19 104W			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			255/45R19 104W			
Mehrzweckfahrzeug			-	-	0	
715/2007*2018/1832AX			64*2007/46*1293*29			
2017/1151;WLTP;reine Elektro			26.02.2023	K	GV139332	
Elektro			-	-	-	
0004	30AX	-	-	-	-	
WW. AHK LT. EGTG*			-	-	-	

Abbildung 13: Zulassungsdokument(e)



Abbildung 14: Zulassungsdokument(e)



Abbildung 15: Innenraum hinten



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Ladebuchse/Tankstutzen




Abbildung 18: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #1: Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt... verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

Unfallfotos



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links




Unfall 1: Seite links




Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links




Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links




Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links