

Citröen

C5 AIRCROSS 1.5BLUEHDI

VIN: VR7ACYHZSNL021432



Description

Date de 1ère immatriculation 21/07/2022	Odomètre 91920 km
Couleur Blanc	Capitonnage -
Année modèle -	Generation -
Nombre de portes -	Nombre de sièges -

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Toit panoramique
Climatisation automatique	Radar de proximité arrière	Radar de proximité avant
Jantes alliage	Caméra de recul	Régulateur de vitesse
Système de navigation		

Détails de l'inspection

Contrôles

Problèmes détectés		
Moteur / Bruit	✓ Ok	Étanchéité du véhicule
Echappement / Clarté	✓ Ok	✓ Ok

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture

			
002	Jante / Avant Gauche Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 "	Rayure	Réparation
			
003	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Réparation
			
004	Jante / Arrière Gauche Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 "	Rayure	Réparation
			
005	Pavillon / -	Rayure	Peinture
			
006	Pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture
			
007	Aile / Arrière Droit	Éraflure	Lustrage

			
008	Extension d'aile / Arrière Droit	Rayure	Echange
			
009	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation
			
010	Jante / Arrière Droit Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 "	Rayure	Réparation
			
011	Baguette de porte / Arrière Droit	Rayure	Peinture
			
012	Poignée de porte / Avant Droit	Rayure	Peinture
			
013	Extension d'aile / Avant Droit	Rayure	Peinture
			

014	Jante / Avant Droit Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 "	Rayure	Réparation
			
015	Enjoliveur de grille de pare-chocs / Avant Droit	Rayure	Peinture
			
016	Enjoliveur de grille de pare-chocs / Avant Gauche	Rayure	Peinture
			
017	Double de clé / -	Manquant	Acceptable

Éléments amovibles

- ☐ Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- ☒ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Filet de coffre
- ☐ Outillage de bord
- ☐ Roue de secours
- ☐ Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- ☐ Cric
- ☐ Filet de separation
- ☒ Plaque arrière
- ☐ Cache bagages
- ☐ Double de clé
- ☐ Kit réparation pneumatique complet
- ☒ Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	HANKOOK	205 / 55 / 19 / Été	4.8 mm
Avant Droit	HANKOOK	205 / 55 / 19 / Été	4.8 mm
Arrière Gauche	CONTINENTAL	205 / 55 / 19 / Été	5.5 mm
Arrière Droit	CONTINENTAL	205 / 55 / 19 / Été	4.4 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Spare Tyre



Vin



Pare-chocs / Avant / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Pavillon / - / Rayure



Pavillon / - / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Aile / Arrière Droit / Éraflure



Extension d'aile / Arrière Droit / Rayure



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Jante / Arrière Droit / Rayure



Baguette de porte / Arrière Droit / Rayure



Poignée de porte / Avant Droit / Rayure



Extension d'aile / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Enjoliveur de grille de pare-chocs / Avant Droit / Rayure



Enjoliveur de grille de pare-chocs / Avant Gauche / Rayure

