

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
2	Ford Kuga	WFOAXXWPMAEM30993	15.09.2014	147782

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.10.2026	145572	km	01.03.2026	165000	km	01.03.2027

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
ja	
Nachlackierung festgestellt	
ja	Tür HL,Tür VL,Kotfl VL,MotorhaubeDach,Kotfl VR,Tür VR,Seitenwand HR

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	201,00 µm	Tür VR	213,00 µm	Tür HR	86,00 µm	Seitenteil HR	207,00 µm
Motorhaube	239,00 µm	Dach	205,00 µm	Heckklappe	166,00 µm		
Kotflügel VL	193,00 µm	Tür VL	229,00 µm	Tür HL	187,00 µm	Seitenteil HL	173,00 µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Sommerreifen

Rad v.l.	5 mm	Rad h.l.	6 mm	Rad v.r.	4,5 mm	Rad h.r.	5,8 mm
Reifengröße:	235/55 R17 103 Y						

Felgen:

Auffälligkeiten:	
------------------	--

Bremsen:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	
Vorderachse		Seitenverkleidung	HR löst sich
Hinterachse		Fußraum	
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor	Ölfeucht	Frontscheibe	
Elektrik/Elektronik/Display			

Schweller		
Außenspiegel		
Kotflügel VL		
Stoßfänger vorne	L	Verkratzt
Motorhaube		
Kotflügel VR		
Türe VR		
Türe HR		
Seitenwand HR		
Stoßfänger hinten		
Heckklappe		
Seitenwand HL		
Türe HL		
Türe VL		
Dach		

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |
P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: EY

Bewertung durchgeführt von: Jok

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____

