

Standplatz: \_\_\_\_\_

06.07.2026

## Fahrzeugbeschreibung

<b>Fahrzeug:</b>	<b>HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik</b>		
Amtliches Kennzeichen:	OH -MD 0131E	Fahrgestell-Nummer:	TMAJB812DNJ142751
Vertrags-Nummer:	9623083	Erstzulassung:	15.12.2022
Internes KZ:	15066973	Kilometer-Stand:	30247
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

### Ausstattung:

#### HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Ga

Lackierung: Dark Knight Mineraleffekt                      Polsterung: Stoff/Leder Schwarz                      Telefontyp:

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** **35.588,24**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Adaptives Fahrwerk (ECS)	823,53
Dark Knight Mineraleffekt	0,00
Elektrische Heckklappe	0,00
Funktions-Paket	0,00
Hyundai Smart Sense+	0,00
KRELL Soundsystem	0,00
LED-Grilldesign-Paket	0,00
Mineraleffekt-Lackierung	546,22
N Line-Paket	7.100,84
Navigations-Paket	0,00
Panorama-Glas-Schiebedach	1.008,40
Stoff/Leder Schwarz	0,00

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** **45.067,23**

**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)** **53.630,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis\* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 53.630,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

\*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	195 / 265	Hubraum:	1598
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	31
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	42
Max. Km/h:	191	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,200
Leergewicht (kg):	1893	zul. Gewicht (kg):	2415

\* Angaben ohne Gewähr

24800

**Unfall-/Schadenspiegel**

**Vertrags-Nummer:** 9623083  
**Amtliches Kennzeichen:** OH -MD 0131E  
**Übersicht erstellt am:** 06.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

---

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

31693

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 9623083  
**Amtliches Kennzeichen:** OH -MD 0131E  
**Übersicht erstellt am:** 06.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

---

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer



## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>OH-MD 131E</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000925677-DE968</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31197499</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Hyundai Tucson (NX)(12.2020->) N Line Plug-In Hybrid 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>TMAJB812DNJ142751</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>30247 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>15.12.2022 / 2022</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>16.06.2026 14:36 , 23738 Lensahn</b>
Fahrzeugart:	<b>SUV</b>	Aufbauart:	<b>Kombilimousine</b>
Kraftstoff:	<b>Hybr.B/E ext. aufl.</b>	Getriebe Art:	<b>Automatik</b>
Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>	Hubraum / Leistung:	<b>1598 ccm / 132 kW (179 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Allrad</b>	Lackfarbe:	<b>Phantom Black / MIC</b>
Lackart:	<b>Perleffekt</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>01.2028 / 01.2028</b>
Polster Art:	<b>Leder/Alcantara</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Nein</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>27636 / 02.01.2026</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
		Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Aluminium original</b>
1. Achse - links / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>235/50/R19/-- 6 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>235/50/R19/-- 6 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>235/50/R19/-- 6 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>235/50/R19/-- 6 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht möglich</b> Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht prüfbar</b> Nicht prüfbar
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

Unfallschadenprüfung	
<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	
<b>Lackschichtendickenmessung:</b>	
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
<b>Hinweis:</b>	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	In Ordnung	✔	<b>Sitzheizung:</b>	In Ordnung	✔
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung	
<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	In Ordnung



<b>Sitzheizung:</b>	In Ordnung
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (12 Monate / 15.000 km) Servicehefteintragung 1.Service geändert, nicht nachvollziehbar. Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz möglich.

## Schaden



### Karosserie außen

	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>
1.	Kotflügel Vorne - Rechts	Kratzer	Lackieren
2.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
3.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
4.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
5.	Kotflügel Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
6.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Lackieren
7.	Tür Vorne - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
8.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer	Lackieren
9.	Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
10.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
11.	Außenspiegel Gehäuse - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur



### Sonstiges

	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>
12.	1.Service nicht nachvollziehbar - Wertminderung		
13.	2.Service 8 Tage überzogen - Wertminderung		
14.	3.Service 13 Tage überzogen - Wertminderung		

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Kotflügel Vorne - Rechts  
Kratzer - Lackieren



1. Kotflügel Vorne - Rechts  
Kratzer - Lackieren



1. Kotflügel Vorne - Rechts  
Kratzer - Lackieren



2. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Smart Repair



2. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Smart Repair



2. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Smart Repair



2. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Hinten - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Hinten - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



4. Seitenwand - Hinten - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



4. Seitenwand - Hinten - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



5. Kotflügel Vorne - Links  
Kratzer - Smart Repair



6. Tür Hinten - Links  
Kratzer - Lackieren



6. Tür Hinten - Links  
Kratzer - Lackieren



6. Tür Hinten - Links  
Kratzer - Lackieren



6. Tür Hinten - Links  
Kratzer - Lackieren



6. Tür Hinten - Links  
Kratzer - Lackieren



6. Tür Hinten - Links  
Kratzer - Lackieren



7. Tür Vorne - Links  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



8. Tür Vorne - Rechts  
Kratzer - Lackieren



8. Tür Vorne - Rechts  
Kratzer - Lackieren



8. Tür Vorne - Rechts  
Kratzer - Lackieren



9. Stoßfänger Vorne  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



9. Stoßfänger Vorne  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



9. Stoßfänger Vorne  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



9. Stoßfänger Vorne  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



9. Stoßfänger Vorne  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



10. Seitenwand - Hinten - Links  
Kratzer - Smart Repair



10. Seitenwand - Hinten - Links  
Kratzer - Smart Repair



11. Außenspiegel Gehäuse - Rechts  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur