

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	FORD Transit Custom 340 L2H1 2,0EcoBlue 96kW Trend Kastenwagen 4-türig 1995 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Amtliches Kennzeichen:	OD -MX 6502	Fahrgestell-Nummer:	WF0YXXTTGYMG45743
Vertrags-Nummer:	28367077	Erstzulassung:	05.10.2021
Internes KZ:	14923893	Kilometer-Stand:	135068
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

FORD Transit Custom 340 L2H1 2,0EcoBlue 96kW Trend Kastenwagen 4-türig 1995 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Race Rot

Polsterung: Stoff Ebony

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)

34.030,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Airbag, Beifahrerseite	200,00
Audiosystem 17: Ford Audiosystem mit 4"-Multifunktionsdisplay	250,00
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar	120,00
Entfall Vinyl-Bodenverkleidung „Easy Clean“	-75,00
Haltegriff an der B-Säule (Beifahrer-Seite)	50,00
Heckschwungtür ohne Heckscheibe	100,00
Laderaumbeleuchtung LED	125,00
Race Rot	0,00
Rückfahrkamera mit Bildübertragung des rückwärtigen Fahrwegs im Multifunktionsdisplay	300,00
Stoff Ebony	0,00
1 Satz Winterkomplettäder über Sixt	0,00
Beklebung Minimax: Ford Transit Custom	103,60
Sortimo: 2x Ölwanne zu 30039750	375,00
Sortimo: Montage Sondereinbau 30039750	795,60
Sortimo: Sondereinb. Aggreg. Ford Trans.	2.489,80
Wollnikom: GPS inkl. Einbau / LZ 48-60	650,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

1 Satz Winterkomplettäder über Sixt	0,00
Sortimo: 2x Ölwanne zu 30039750	375,00
Sortimo: Montage Sondereinbau 30039750	795,60
Sortimo: Sondereinb. Aggreg. Ford Trans.	2.489,80

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)

39.514,00

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

47.021,66

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

47.021,66

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD Transit Custom 340 L2H1 2,0EcoBlue 96kW Trend Kastenwagen4-türig 1995 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	96 / 130	Hubraum:	1995
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	201
durchschn. Verbrauch/100 Km:	8,0000	Tankinhalt:	70
Max. Km/h:	160	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	2137	zul. Gewicht (kg):	3400

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 28367077
Amtliches Kennzeichen: OD -MX 6502
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Transit Custom 340 L2H1 2,0EcoBlue 96kW Trend Kastenwagen4-türig 1995 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
24.07.2023	9059916450	Eigenverschulden		Nein	Nein
18.11.2021	9059806355	Eigenverschulden	Schaden unbekannt	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 28367077
Amtliches Kennzeichen: OD -MX 6502
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Transit Custom 340 L2H1 2,0EcoBlue 96kW Trend Kastenwagen4-türig 1995 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
23.03.2023	39973	Inspektion und Wartung
03.01.2024	64028	TÜV/AU (MwSt-frei)
03.01.2024	64028	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
09.07.2024	81621	Bremsflüssigkeitswechsel
09.07.2024	81621	Wartungszusatzumfänge
09.07.2024	81621	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	15.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	30966 Hemmingen, Max-von-Laue-Str. 4-18
Besichtigungsdatum	23.07.2026
Referenznummern	0031223229 - 0028367077

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	OD-MX 6502	Fzg.-Ident.-Nummer	WF0YXXTTGYMG45743
Fabrikat	Ford	1. Zulassung	05.10.2021
Typ	Transit Custom 340 L2H1 2,0 EcoBlue Kastenwagen	Fahrzeugart	Transporter
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Race-Rot - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	134.794 km	Sitzplätze	3
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Van, 4 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	01/2028
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.995 ccm / 96 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Continental	215/65 R16C 109/107R	3 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Continental	215/65 R16C 109/107R	3 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Fulda	215/65 R16C 109/107R	6 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Fulda	215/65 R16C 109/107R	6 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16C 109/107T	7 mm
Rad 2	Sommerreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16C 109/107T	7 mm
Rad 3	Sommerreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16C 109/107T	7 mm
Rad 4	Sommerreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16C 109/107T	7 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 06.01.2026 bei km 120.610.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| ✓ Airbag, Beifahrerseite | ✓ Audiosystem 17: Ford Audiosystem mit 4"-Multifunktionsdisplay |
| ✓ Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar | ✓ Entfall Vinyl-Bodenverkleidung „Easy Clean“ - |
| ✓ Haltegriff an der B-Säule (Beifahrer-Seite) | ✓ Heckschwingtür ohne Heckscheibe |
| ✓ Laderaumbeleuchtung LED | ✓ Race Rot |
| ✓ Rückfahrkamera mit Bildübertragung des rückwärtigen Fahrwegs im Multifunktionsdisplay | ✓ Stoff Ebony |
| ✓ 1 Satz Winterkomplettreder über Sixt | ✓ Sortimo: 2x Ölwanne zu |
| ✓ Sortimo: Montage Sondereinbau | ✓ Sortimo: Sondereinb. Aggreg. Ford Trans |
| ✓ Beklebung Minimax: Ford Transit Custom | ✓ Wollnikom: GPS inkl. Einbau / LZ 48- |

Zustand / Beschädigungen

Front

Motorhaube, Steinschlag, Gebrauchsspur

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

Dach

Dach vorne, verkratzt (Bild 31, Bild 32, Bild 33)

Seite links

Kotflügel vorne links, verkratzt (Bild 22, Bild 23, Bild 24)

Schweller links, beschädigt (Bild 25, Bild 26, Bild 27)

Seite rechts

Seitenwand rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur

Tür vorne rechts, beschädigt (Bild 28, Bild 29, Bild 30)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, Gebrauchsspur

Rückleuchte links außen, verkratzt, Gebrauchsspur

Heckklappe innen, verkratzt (Bild 19, Bild 20, Bild 21)

Heckklappe Innenverkleidung, beschädigt, Gebrauchsspur

Zusatzbremsleuchte, gerissen (Bild 38, Bild 39)

Reifen, Felgen, Radkappen

Reifen vorne rechts, Untermaß (Bild 12, Bild 13)

Reifen vorne links, Untermaß (Bild 36, Bild 37)

Reifen 1 x beiliegend, beschädigt (Bild 14, Bild 15)

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 16, Bild 17, Bild 18)

Interieur

Armaturenbrett, verkratzt, Gebrauchsspur

Sitz vorne links Bezug Sitzkissen -Stoff-, verschmutzt, Gebrauchsspur

Sitz vorne rechts Bezug Sitzkissen -Stoff-, verschmutzt, Gebrauchsspur

Fußmatte(n) Satz, beschädigt (Bild 34, Bild 35)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 40 Fotos.

Krätzer, Ingo

Der Sachverständige, 27.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12. Reifen, vorne rechts, Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 13. Reifen, vorne rechts, Untermaß, ersetzen



Bild 14. Reifen, 1 x beiliegend, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. Reifen, 1 x beiliegend, beschädigt, ersetzen



Bild 16. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 17. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 18. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 19. Heckklappe, innen, verkratzt, Spotlackieren



Bild 20. Heckklappe, innen, verkratzt, Spotlackieren

Fotoanlage



Bild 21. Heckklappe, innen, verkratzt, Spotlackieren



Bild 22. Kotflügel vorne links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 23. Kotflügel vorne links, verkratzt, lackieren




Bild 24. Kotflügel vorne links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 25. Schweller links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26. Schweller links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 27. Schweller links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 28. Tür vorne rechts, beschädigt, kalt drücken

Fotoanlage




Bild 29. Tür vorne rechts, beschädigt, kalt drücken




Bild 30. Tür vorne rechts, beschädigt, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 31. Dach, vorne, verkratzt, lackieren




Bild 32. Dach, vorne, verkratzt, lackieren

Fotoanlage




Bild 33. Dach, vorne, verkratzt, lackieren



Bild 34. Fußmatte(n), Satz, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 35. Fußmatte(n), Satz, beschädigt, ersetzen



Bild 36. Reifen, vorne links, Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 37. Reifen, vorne links, Untermaß, ersetzen



Bild 38. Zusatzbremsleuchte, gerissen, ersetzen

Fotoanlage



Bild 39. Zusatzbremsleuchte, gerissen, ersetzen



Bild 40.