



## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	SKODA Kodiaq 2.0 TDI SCR 147kW DSG 4x4 L&K Sports Utility Vehicle5-türig 1968 ccm 200 PS / 147 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	147 / 200	Hubraum:	1968
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	172
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,600	Tankinhalt:	60
Max. Km/h:	218	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1795	zul. Gewicht (kg):	2410

\* Angaben ohne Gewähr

24800

## Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 6126080  
Amtliches Kennzeichen: DA -VC 0135  
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**SKODA Kodiaq 2.0 TDI SCR 147kW DSG 4x4 L&K Sports Utility Vehicle 5-türig 1968 ccm 200 PS / 147 KW Diesel 7-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
10.03.2026	9059985725	Glasschaden	Windschutzscheibe Beifahrerseite Steinschlag nicht im Sichtfeld	Nein	Nein
08.03.2026	9059985718	Eigenverschulden	Seitenwand vorne unten Beifahrerseite Kratzer > 10 cm (bis Grundierung)	Nein	Ja

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 6126080  
**Amtliches Kennzeichen:** DA -VC 0135  
**Übersicht erstellt am:** 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**SKODA Kodiaq 2.0 TDI SCR 147kW DSG 4x4 L&K Sports Utility Vehicle5-türig 1968 ccm 200 PS / 147 KW Diesel 7-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
05.06.2025	29532	Inspektion und Wartung
18.09.2025	87364	Inspektion und Wartung
18.09.2025	87364	TÜV/AU (MwSt-frei)
18.09.2025	87364	TÜV/AU (MwSt-pfl.)

---

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE  
 Parking 33  
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Zustandsbericht



### Vorgang

<b>Fahrzeughalter</b>	Allane SE
<b>Ihr Auftrag vom</b>	27.05.2026 durch Allane SE
<b>Besichtigungsort</b>	69469 Weinheim, Höhnerweg 2 - 4
<b>Besichtigungsdatum</b>	02.06.2026
<b>Referenznummern</b>	0031192521 - 0006126080

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Kennzeichen</b>	DA-VC 135	<b>Fzg.-Ident.-Nummer</b>	TMBLN7NS6P8007287
<b>Fabrikat</b>	Skoda	<b>1. Zulassung</b>	10.11.2022
<b>Typ</b>	Kodiaq 2.0 TDI SCR 4x4 L&K	<b>Fahrzeugart</b>	PKW
<b>Getriebe / Gänge</b>	Direktschaltung / 7	<b>Farbe</b>	Lava-Blau - Metallic
<b>Laufleistung abgelesen</b>	106.392 km	<b>Sitzplätze</b>	5
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 1	<b>Aufbau</b>	Kombilimousine, 5 Türen
<b>Anzahl Besitzer</b>	2	<b>nächste HU</b>	09/2027
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Diesel	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	1.968 ccm / 147 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

<b>Montierte Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R17 99V	4 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R17 99V	4 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R17 99V	6 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R17 99V	6 mm
Reservebereifung: Notrad					

<b>Beiliegende Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	235/50 R19 103V	6 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	235/50 R19 103V	6 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Hankook	235/50 R19 99V	5 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Hankook	235/50 R19 99V	5 mm

<b>Allgemeines / Zustand</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 16.09.2025 bei km 87.359.	

Legende :     Ja             Nein             Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

<b>Anmerkungen</b>
Unfallschaden: Unfallschaden Seite rechts.
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden.

### Sonderausstattung

- ✓ Beheizbare Vorder- und äußere Rücksitze
- ✓ Lava-Blau Metallic
- ✓ Metalliclackierung
- ✓ perforiertes Leder L&K Schwarz
- ✓ Elektrisches Panoramaschiebedach inklusive Sonnenschutzrollo
- ✓ Lederausstattung Glamour-Schwarz, perforiert, mit belüfteten Vordersitzen
- ✓ Schwenkbare Anhängerzugvorrichtung mit elektrischer Entriegelung, inklusive Gespannstabilisierung

## Zustand / Beschädigungen

### Front

Motorhaube, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 33, Bild 34)

Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, beschädigt (Bild 35, Bild 36)

### Seite links

Tür hinten links Einstieg, verkratzt (Bild 37, Bild 38, Bild 39)

### Seite rechts

Spiegelgehäuse rechts Blende -lackiert-, beschädigt (Bild 32)

Kotflügel vorne rechts, verkratzt (Bild 29, Bild 30, Bild 31)

### Heck

Heckklappe, verkratzt (Bild 40, Bild 41)

### Reifen, Felgen, Radkappen

Reifen vorne rechts, beschädigt (Bild 19, Bild 20)

Reifen hinten links, beschädigt (Bild 47)

### Interieur

Teppich, beschädigt (Bild 45, Bild 46)

Fußmatte(n) vorne links, beschädigt (Bild 44)

### Technik

Bremsscheiben hinten, Tragbild mangelhaft (Bild 49)

Bremsbeläge hinten, Untermaß (Bild 48)

### Sonstiges

Fahrzeug außen, verschmutzt (Bild 13, Bild 14, Bild 15)

Fahrzeug innen, verschmutzt (Bild 16, Bild 17, Bild 18)

Fahrzeug innen, Geruchsbelästigung (Bild 42, Bild 43)

Fahrzeug Seite rechts, Unfallschaden (Bild 21, Bild 22, Bild 23)

Fahrzeug Seite rechts, Unfallschaden (Bild 24, Bild 25, Bild 26, Bild 27, Bild 28)

## Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbareren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 49 Fotos.

Gönzheimer, Kevin

Der Sachverständige, 08.06.2026

## Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

## Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

## Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

## Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

**Fotoanlage**



Bild 9.




Bild 10.

## Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

## Fotoanlage



Bild 13. Fahrzeug, außen, verschmutzt, reinigen



Bild 14. Fahrzeug, außen, verschmutzt, reinigen

## Fotoanlage



Bild 15. Fahrzeug, außen, verschmutzt, reinigen



Bild 16. Fahrzeug, innen, verschmutzt, reinigen

## Fotoanlage



Bild 17. Fahrzeug, innen, verschmutzt, reinigen




Bild 18. Fahrzeug, innen, verschmutzt, reinigen

## Fotoanlage



Bild 19. Reifen, vorne rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 20. Reifen, vorne rechts, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 21. Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 22. Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

## Fotoanlage



Bild 23. Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 24. Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

## Fotoanlage



Bild 25. Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 26. Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

## Fotoanlage



Bild 27. Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 28. Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

## Fotoanlage



Bild 29. Kotflügel vorne rechts, verkratzt, lackieren



Bild 30. Kotflügel vorne rechts, verkratzt, lackieren

## Fotoanlage



Bild 31. Kotflügel vorne rechts, verkratzt, lackieren



Bild 32. Spiegelgehäuse rechts, Blende -lackiert-, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage




Bild 33. Motorhaube, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 34. Motorhaube, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

## Fotoanlage



Bild 35. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, beschädigt, ersetzen




Bild 36. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 37. Tür hinten links, Einstieg, verkratzt, lackieren



Bild 38. Tür hinten links, Einstieg, verkratzt, lackieren

## Fotoanlage




Bild 39. Tür hinten links, Einstieg, verkratzt, lackieren



Bild 40. Heckklappe, verkratzt, lackieren

## Fotoanlage



Bild 41. Heckklappe, verkratzt, lackieren



Bild 42. Fahrzeug, innen, Geruchsbelästigung, Ozonbehandlung durchführen

## Fotoanlage



Bild 43. Fahrzeug, innen, Geruchsbelästigung, Ozonbehandlung durchführen



Bild 44. Fußmatte(n), vorne links, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 45. Teppich, beschädigt, ersetzen



Bild 46. Teppich, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 47. Reifen, hinten links, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 48. Bremsbeläge, hinten, Untermaß, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 49. Bremsscheiben, hinten, Tragbild mangelhaft, ersetzen