

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	BMW iX xDrive50 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 523 PS / 385 KW Elektrisch Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	B -DA 2068E	Fahrgestell-Nummer:	WBY21CF010CR13474
Vertrags-Nummer:	7788082	Erstzulassung:	11.01.2024
Internes KZ:	15082744	Kilometer-Stand:	34323
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

BMW iX xDrive50 Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 523 PS / 385 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: BMW Individual Storm Bay Metallic Polsterung: Stoff/Mikrofaser Stonegrey Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **90.672,27**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

22" Aerodynamikräder 1023 Bicolor Titanbronze 3D Glanzschliff, Jet Black/Titanbronze	1.260,50
Adaptive 2-Achs Luftfederung	1.764,71
Anhängerkupplung	1.008,40
BMW Individual Storm Bay metallic	899,16
BMW Natural Interaction	294,12
Dachhimmel Anthrazit	0,00
Driving Assistant Plus	1.512,61
Driving Assistant Professional	0,00
Edition Sport	0,00
Harman Kardon Surround Sound System	1.050,42
Interieurdesign Loft / Wollstoff Stonegrey	420,17
Klimaautomatik mit 4-Zonenregelung	672,27
Panorama-Glasdach Sky Lounge	2.773,11
Parking Assistant Plus	672,27
Soft-Close-Automatik für Türen	546,22
Sonnenschutzverglasung	420,17
Winter Leichtmetallräder Aerodynamisches Rad Style 1011 255/50 21H XL	3.521,01
Wärmekomfort Paket	1.008,40

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **108.495,81**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **129.110,01**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 129.110,01

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW iX xDrive50 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 523 PS / 385 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	385 / 523	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	200	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	4,600
Leergewicht (kg):	2585	zul. Gewicht (kg):	3145

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 7788082
Amtliches Kennzeichen: B -DA 2068E
Übersicht erstellt am: 22.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW iX xDrive50 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 523 PS / 385 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.					

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 7788082
Amtliches Kennzeichen: B -DA 2068E
Übersicht erstellt am: 22.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW iX xDrive50 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 523 PS / 385 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	B-DA 2068E
Berichtsnummer :	0000000927546-DE968		
Referenznummer:	31207304		

Fahrzeugdaten

BMW iX (I20)(07.2021->) 50 xDrive

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WBY21CF010CR13474	Laufleistung abgelesen:	34323 km
Erstzulassung / Baujahr:	11.01.2024 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	25.06.2026 10243 Berlin
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Sonstiges
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 385 kW (523 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	STORM BAY METALLIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	2027 / 2027
Polster Art:	-	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	28241 / 30.12.2025
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
2. Achse - links / Zust.	Goodyear	/// 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	/// 6 mm
1. Achse - links / Zust.	Goodyear	/// 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	/// 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 6 mm
2. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓	Sitzheizung:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Sonstiges



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung