


Fahrzeugdetails

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|--------------------------------|
| Fahrgestell-Nr. | VXKUPHPX7 S4082882 | Erstzulassung | 15.04.2025 | Außenfarbe | Diamant Schwarz/Karbon Schwarz |
| Hersteller | OPEL | Kennzeichen | WI-OL 1903 | Laufleistung | 12 142 km |
| Modell | CORSA F GS 1.2 HYBRID 48V 74KW eDCT6 | Fahrzeugzustand | Mit Schaden | | |
| Vorschaden vorhanden | | Höhe Vorschaden netto | - | Vorschaden kommentar | |

Auftragsdaten

| | |
|------------|--------------------------|
| Lagerplatz | 65423 Rüsselsheim Tor 55 |
|------------|--------------------------|



Lose Teile

| | |
|---------------------------|---|
| Bedienungsanleitung Radio | ✘ |
|---------------------------|---|

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

| | |
|--------------------|---|
| Betriebsanleitung | ✘ |
| Serviceheft | ✘ |
| Bordmappe komplett | ✘ |
| Ersatzschlüssel | ✔ |
| Schlüssel | ✔ |
| Inspektion | ✘ |

Reifen

Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm     Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm 

Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm     Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm


Außenschäden

| | | | | | | | |
|----------|---|--------------|------------|----------|--|--------------|--------------|
| 1 |  | Bauteil | Stoßfänger | 2 |  | Bauteil | Alufelge 16" |
| | | Position | Vorne | | | Position | Vorne rechts |
| | | Beschreibung | SR Kratzer | | | Beschreibung | Kratzer |
| | | Anmerkungen | - | | | Anmerkungen | - |

DEKRA Automotive Solutions

| | | | | | | | |
|----------|---|--------------|---------------|----------|--|--------------|-----------------------|
| 3 |  | Bauteil | Tür | 4 |  | Bauteil | Kotflügel |
| | | Position | Hinten rechts | | | Position | Vorne rechts |
| | | Beschreibung | SR Delle | | | Beschreibung | Delle mit Lackschaden |
| | | Anmerkungen | - | | | Anmerkungen | - |
| | | | | | | | |

Sonstiges

| | | | |
|----------|---|--------------|------------------|
| 5 |  | Bauteil | Lackvorbereitung |
| | | Position | - |
| | | Beschreibung | - |
| | | Anmerkungen | - |
| | | | |

Geschätzte Reparaturkosten

| | |
|---------------------|----------------|
| Gesamt netto | 704,85€ |
|---------------------|----------------|