

Standplatz: _____

14.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: HYUNDAI Tucson 1.6 CRDi 48V Trend DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	SE -OD 3390	Fahrgestell-Nummer:	TMAJD81A1SJ531501
Vertrags-Nummer:	86256088	Erstzulassung:	03.12.2024
Internes KZ:	15180081	Kilometer-Stand:	58792
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

HYUNDAI Tucson 1.6 CRDi 48V Trend DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 7-Gang Automatik

Lackierung: Ecotronic Grey Mineraleffekt

Polsterung: Sitzpolsterung in Stoff-/Leder-Kombi Schwarz

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)**35.176,47**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Ecotronic Grey Mineraleffekt	0,00
Matrix-LED-Scheinwerfer	840,34
Mineraleffekt	588,24
Sitzpolsterung in Stoff-/Leder-Kombi Schwarz	0,00
AHK	1.092,44
Ganzjahresreifen	672,27

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

AHK	1.092,44
Ganzjahresreifen	672,27

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)**38.369,76****Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)****45.660,01**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

45.660,01

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Tucson 1.6 CRDi 48V Trend DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2025		
kW / PS:	100 / 136	Hubraum:	1598
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	E8	CO2 (g/km):	144
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,500	Tankinhalt:	54
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,40
Leergewicht (kg):	1620	zul. Gewicht (kg):	2165

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 86256088
Amtliches Kennzeichen: SE -OD 3390
Übersicht erstellt am: 14.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6 CRDi 48V Trend DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 86256088
Amtliches Kennzeichen: SE -OD 3390
Übersicht erstellt am: 14.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6 CRDi 48V Trend DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
23.06.2025	20721	Wartungszusatzumfänge
23.06.2025	20721	Inspektion und Wartung
25.08.2025	30523	Inspektion und Wartung
25.08.2025	30523	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	SE-OD 3390
Berichtsnummer :	0000000923973-DE968		
Referenznummer:	31188090		

Fahrzeugdaten

Hyundai Tucson (NX)(12.2020->) Prime Mild-Hybrid 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAJD81A1SJ531501	Laufleistung abgelesen:	58792 km
Erstzulassung / Baujahr:	12.03.2024 / 2024	Besichtigungsdatum/-ort:	29.05.2026 25524 Itzehoe
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Geländewagen/Pickup
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 100 kW (136 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Ecotronic Grey / MIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	2026 / 2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	42083 / 10.11.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Vredestein	235/55/R18/-V 3 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Vredestein	235/55/R18/-V 3 mm
2. Achse - links / Zust.	Vredestein	235/55/R18/-V 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Vredestein	235/55/R18/-V 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	-
	-
Bestehender Unfallschaden:	-
	-
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden

Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Hinweis zur Profiltiefe von Winterreifen/Ganzjahresreifen Gemäß gültigem Schadenskatalog sind Winterreifen mit einer Profiltiefe von ≤ 4 mm als verschlissen zu bewerten und auszutauschen. Eine weitere Nutzung stellt ein Sicherheitsrisiko dar und entspricht nicht den Anforderungen an verkehrssichere Bereifung.

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Felge Hinten - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
	Karosserie innen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
3.	Innenraum	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
4.	Sitz Innenraum links vorne	Verschmutzt	Reinigen
5.	Winterreifensatz	Nicht Verkehrssicher	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Huesges Gruppe®
Die Gutachter



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung




Bereifung



Bereifung



1. Felge Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



4. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



4. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



4. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



4. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



4. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



4. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



4. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



4. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



4. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen