


datos del vehículo			
NIV		Fecha matriculación	27/03/2023
Marca	PEUGEOT	Color	Gris Artense
Modelo	3008 Allure Pack PLUG-IN HYBRID 225 e-EAT8	Matrícula	
Pre-damage	Unknown	Condition of the car	Desconocido
		Pre-damage amount excl. VAT	-
		Cuentakilómetros	31 441 km
		Comentarios	

Detalles de Inspección



Elemento extraíble	
Bandeja trasera	✓
Compresor kit reparar pinchazos	✗
Botella kit reparar pinchazos	✗

Documento técnico	






Neumáticos




Daños externos

1		Elemento	Compresor kit reparar pinchazos	2		Elemento	Botella kit reparar pinchazos
		Posición	-			Posición	-
		Daños	Falta			Daños	Falta
		Comentarios	-			Comentarios	-
3		Elemento	Parabrisas	4		Elemento	Puerta
		Posición	Central			Posición	Delantero Izquierdo
		Daños	Rayadura			Daños	Abollado
		Comentarios	-			Comentarios	-

DEKRA Automotive Solutions

5		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Aleta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-	6		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Otro carrocería</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>moldura cromada montante</td></tr> </table>	Elemento	Otro carrocería	Posición	Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	moldura cromada montante
Elemento	Aleta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Otro carrocería																				
Posición	Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	moldura cromada montante																				
7		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Zona superior de puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Zona superior de puerta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-	8		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Goma contorno luna</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Roto</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Goma contorno luna	Posición	Delantero Derecho	Daños	Roto	Comentarios	-
Elemento	Zona superior de puerta																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Goma contorno luna																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Roto																				
Comentarios	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Lamelunas</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Roto</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Lamelunas	Posición	Delantero Derecho	Daños	Roto	Comentarios	-											
Elemento	Lamelunas																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Roto																				
Comentarios	-																				

Daños internos

11		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Manual de usuario</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Central</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Falta</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Manual de usuario	Posición	Central	Daños	Falta	Comentarios	-			
Elemento	Manual de usuario												
Posición	Central												
Daños	Falta												
Comentarios	-												

Otros Daños

10		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Cable de carga rápida</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Central</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Falta</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Cable de carga rápida	Posición	Central	Daños	Falta	Comentarios	-	12		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Tiempo auxiliar</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>-</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Tiempo auxiliar	Posición	-	Daños	-	Comentarios	-
Elemento	Cable de carga rápida																				
Posición	Central																				
Daños	Falta																				
Comentarios	-																				
Elemento	Tiempo auxiliar																				
Posición	-																				
Daños	-																				
Comentarios	-																				

Comentarios

Vehículo sucio