

MACDAM

Kia Picanto (11-16)

Voertuiginformatie


Merk:	Kia	Kenteken:	
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 5 versnellingen	Kleur carrosserie:	
Model:	Picanto (11-16)	Chassisnummer:	KNAB3511AJT248136
Type brandstof:	Benzine	Vermogen:	49 kW
Versie:	Picanto 1.0 MPi ComfortPlusLin	1ste tenaamstelling	14-06-2018
Kilometerstand:	338341 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Achterzijde	8
Dak & andere	1
Interieur	6
Links	4
Rechts	4
Voorzijde	3

Commerciële foto's





Opties volgens de inspecteur					▼
Achteruitrijcamera	Ja	Carkit	Ja	Middenarmsteun	Ja
Navigatiesysteem	Ja	Radio multimedia	Ja		

Schade	▼
--------	---

Bumper A

Gebroken
Vervangen en spuiten
Achterzijde



Bumper A bekleding

Vervormd / Geforceerd
Vervangen
Achterzijde



Bumper V

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Voorzijde



Bumper V M rooster

Vervormd / Geforceerd
Smartrepair
Voorzijde



C/D-stijl L bekleding binnen

Kras(sen)
Smartrepair
Achterzijde





C/D-stijl R bekleding binnen

Kras(sen)
Smartrepair
Achterzijde



Dak

Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Dak & andere



Deksel/Dop

Kras(sen)
Smartrepair
Interieur



Deur A L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Deur A R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Deur V L
Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Deur V R
Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





Instructieboek
Ontbreekt
Vervangen
Interieur

Interieur
Vlek
Reinigen
Interieur



Interieur
Geur
Ozonbehandeling (Rook)
Interieur



Kofferbak L bekleding
Kras(sen)
Smartrepair
Achterzijde



Kofferbak R bekleding
Kras(sen)
Smartrepair
Achterzijde



Kofferklep bekleding
Kras(sen)
Smartrepair
Achterzijde



Reflector
Kras(sen)
Vervangen
Achterzijde



Scherf A L
Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Scherf A R
Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Stoelbekleding achterzijde R
Scheur
Smartrepair
Interieur



Stoelbekleding rugleuning V R

Verbrand
Smartrepair
Interieur



Velg V L alu

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Velg V R alu

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Voorruit

Steenslag
Vervangen
Voorzijde



Banden		▼
Voor Links		
Zomer		
175/65/14/82/T		
Continental		
5,1 mm		
Voor Rechts		
Zomer		
175/65/14/82/T		
Continental		
5,7 mm		
Achter Links		
Zomer		
175/65/14/82/T		
Continental		
5,1 mm		
Achter Rechts		
Zomer		
175/65/14/82/T		
Continental		
4,7 mm		

Inspectie		▼	
Aantal hoofdsteunen	4	Certificaat van Overeenstemming	Nee
CO2 Emissie	90	Digitaal onderhoud	Ja
GPS opslag	Ja	GPS opslag	HD
Hoedenplank/rolhoes	Ja	Instructieboek	Nee
Onderhoudsboekje	N.v.t.	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	
		Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen	
Totaal aantal sleutels	2		

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.