

14.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **MERCEDES GLE GLE 350 de 4MATIC Sports Utility Vehicle 5-türig 1950 ccm 320 PS / 235 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -AN 0818E	Fahrgestell-Nummer:	W1N1671171A749130
Vertrags-Nummer:	20535084	Erstzulassung:	01.08.2022
Internes KZ:	15081846	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES GLE GLE 350 de 4MATIC Sports Utility Vehicle 5-türig 1950 ccm 320 PS /235 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES GLE GLE 350 de 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 320 PS / 235 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	235 / 320	Hubraum:	1950
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	25
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	65
Max. Km/h:	210	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,800
Leergewicht (kg):	2655	zul. Gewicht (kg):	3260

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 20535084
Amtliches Kennzeichen: HD -AN 0818E
Übersicht erstellt am: 14.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLE GLE 350 de 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 320 PS / 235 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
07.07.2026	9060005095	Eigenverschulden	Stossstange vorne Beifahrerseite	Nein	Nein
08.09.2025	9059967473	Glasschaden	Seitenscheibe vorne Beifahrerseite	Nein	Nein
26.05.2025	9059943625	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
07.12.2024	9059913208	Fremdverschulden	Stossstange vorne Fahrerseite	Ja	Nein
14.10.2024	9059905161	Eigenverschulden	Kennzeichenhalter vorne	Ja	Nein
			Kotflügel vorne Fahrerseite		
			Tür vorne Fahrerseite		
			Tür hinten Fahrerseite		
27.01.2024	9059879753	Eigenverschulden	Scheinwerfer Fahrerseite	Nein	Nein
			Eigenes Fzg. ohne Schaden		

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 20535084
Amtliches Kennzeichen: HD -AN 0818E
Übersicht erstellt am: 14.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLE GLE 350 de 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 320 PS / 235 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



W1N1671171A749130

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	174.246 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	12.031 km
Typ/Modell	GLE 350 de 4MATIC	HU (Bericht lag vor)	10/2027
Fahrgestellnummer	W1N1671171A749130	Leistung	143 kW
Hubraum	1.950 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	01.08.2022	Polster	
Letzte Wartung	10/2025, 137.570 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.D/E ext.auf	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Seitenwand rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Seitenwand links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
4	Seitenwand links	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern
5	Kotflügel rechts	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
7	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren
8	Tür hinten links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
9	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, fachgerecht repariert

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel links, Tür hinten links, Tür vorne links



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	275/55 R19 111W	Goodyear	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	275/55 R19 111W	Goodyear	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	275/50 R20 113V	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	275/50 R20 113V	Goodyear	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, n.i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 28.07.2026
Protokollnummer: 46764122
Anlieferungsdatum: 28.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	GLE 350 de 4MATIC	Laufleistung (abgelesen)	174.246 km
Fahrgestellnummer	W1N1671171A749130	Erstzulassung	01.08.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 28.07.2026

Protokollnummer: 46764122

Anlieferungsdatum: 28.07.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 28.07.2026
Protokollnummer: 46764122
Anlieferungsdatum: 28.07.2026



Abbildung 19: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #3: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #4: Seitenwand links: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Seitenwand links: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



W1N1671171A749130

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	174,246 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	12,031 km
Type / Model	GLE 350 de 4MATIC	Main inspection (Report on hand)	10/2027
Vehicle Identification number	W1N1671171A749130	Power	143 kW
Engine displacement	1,950 ccm	Cylinder	—
First registration	1 Aug 2022	Upholstery	
Last maintenance	10/2025, 137,570 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.D/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Door - rear right side	Door - dent(s) - Smooth repair work
2	Side panel - rear right side	Sill - Scratched - Smart repair
3	Side panel - rear left side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
4	Side panel - rear left side	Wheel well extension - Scratched - Replace
5	Mudguard - right side	Wheel well extension - Scratched - Replace
6	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Paint
7	Front bumper	Front bumper - Scratched - Paint
8	Door - rear left side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
9	Door - front right side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose		

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Professionally repaired

Detected repainting

No.	Location
1	Mudguard - left side, Door - rear left side, Door - front left side

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 28 Jul 2026
Protocol number: 46764122
Delivery date: 28 Jul 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	275/55 R19 111W	Goodyear	Summer tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	275/55 R19 111W	Goodyear	Summer tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	275/50 R20 113V	Goodyear	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	275/50 R20 113V	Goodyear	Winter tyres	8mm - 8mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, n.i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 28 Jul 2026
Protocol number: 46764122
Delivery date: 28 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	sufficient
Type / Model	GLE 350 de 4MATIC	Mileage (Read)	174,246 km
Vehicle Identification number	W1N1671171A749130	First registration	1 Aug 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 28 Jul 2026
Protocol number: 46764122
Delivery date: 28 Jul 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 28 Jul 2026
Protocol number: 46764122
Delivery date: 28 Jul 2026



Figure 19: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Door - rear right side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #1: Door - rear right side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #2: Side panel - rear right side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #2: Side panel - rear right side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #3: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #3: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #4: Side panel - rear left side: Wheel well extension - Scratched - Replace



Damage #4: Side panel - rear left side: Wheel well extension - Scratched - Replace




Damage #5: Mudguard - right side: Wheel well extension - Scratched - Replace



Damage #5: Mudguard - right side: Wheel well extension - Scratched - Replace



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #7: Front bumper: Front bumper - Scratched - Paint




Damage #7: Front bumper: Front bumper - Scratched - Paint



Damage #7: Front bumper: Front bumper - Scratched - Paint



Damage #8: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #8: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #8: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #8: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint