

# Zustandsbericht

Besichtigungsdatum: 01.06.2026

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller / Modell</b>	Tesla Model Y Long Range Dual Motor AWD		
<b>Kennzeichen</b>		<b>Fahrgestellnummer</b>	XP7YGCEK4PB110988
<b>Erstzulassung</b>	25.05.2023	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	78.372 km
<b>HSN/TSN</b>	1480 / ABI 00003	<b>Kraftstoffart / Zylinder</b>	Elektro / 0
<b>Fahrzeugart</b>	Geländewagen	<b>Antriebsart</b>	Allradantrieb
<b>Schadstoffklasse</b>	2017/1151;WLTP;reine Elektr...	<b>Getriebe / Anzahl Gänge</b>	Direktantrieb
<b>Farbe</b>	Solid Black	<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Leistung / Hubraum</b>	190 kW / 0 ccm	<b>Nächste HU</b>	05/2026
<b>Wartungsheft / Nachweis</b>	digitaler Nachweis / vollständig	<b>Restlauf bis Service</b>	
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Polsterart</b>	Leder
<b>Vorschaden</b>	Keine Feststellbar	<b>Polsterfarbe</b>	Schwarz
<b>Nachlackierung</b>	Feststellbar	<b>zul. Gesamtgewicht</b>	2.518 kg
<b>Dokumente</b>	ZB I vorhanden	<b>Anzahl Halter</b>	unbekannt
<b>Schlüssel soll/ist</b>	3/3	<b>Anzahl Sitze / Türen</b>	5 / 5
<b>Vertragsnummer</b>	52093531	<b>Re-Import</b>	

## Zustandsbericht

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/40 R20 101W	Sommerreifen (mit Notlauf) auf Leichtmetall	Michelin	6mm / 6mm	i.O.
2	255/40 R20 101W	Sommerreifen (mit Notlauf) auf Leichtmetall	Michelin	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

### Ausstattung

#### Serienausstattung

<b>Bezeichnung</b>
Airbags Sechs Airbags: Fahrer- und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Alarmanlage: Wächter-Modus
Antiblockiersystem (ABS)
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur. - Notbremsautomatik - Auffahrwarnung - Totwinkel-Überwachung
Außenspiegel elektrisch einklappbar - beheizte Seitenspiegel mit Ablendautomatik
Bremsleuchte, drittes
Dual Motor Allradantrieb
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Fensterheber elektrisch mit Tastendruck-Automatik
Frontkofferraum für Gepäck

Glasdach: Getöntes Glasdach - mit UV- und Infrarot-Schutzschicht

Heckklappe automatisch

Heckscheibe beheizt

Individuelle Fahrerprofile

Innenraum-Bodenmatten

Klimaautomatik

Kopfstützen hinten (3)

Kopfstützen vorne (2)

LED-Nebelscheinwerfer

Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone

Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio

Over-the-Air Software-Updates - Im Laufe der Zeit wird Ihr Model Y sogar noch besser durch häufige drahtlose Software-Updates, um Ihnen neue Sicherheits-, Komfort- und Entertainment -Funktionen und noch mehr Leistung, Reichweite und Komfort zu bieten.

Premium Innenraum in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)

Premium-Soundsystem (14 Lautsprecher) - 1 Subwoofer, 2 Verstärker und Klangfeldprozessor

Rundumsichtkamera

Räder: Reifendruckkontrollsystem

Schlüsselloser Zugang

Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung

Sicherheitsgurte - auf allen Sitzplätzen - vorne höhenverstellbar

Sitze: 2. Sitzreihe mit verstellbaren Sitzlehnen

Sitze: Beheizte Vorder- und Rücksitze

Sitze: Separat umklappbare Rücksitze (3)

Sitze: Vordersitze mit elektrischen Verstellfunktionen

USB-Anschlüssen, vorne - USB-A Anschluss im Handschuhfach mit abnehmbaren 128 GB Speichermedium

Wegfahrsperrung

Zentralverriegelung

## Sonderausstattung

### Bezeichnung

Lackierung: Uni

Räder: 20-Zoll Felgen Induction

## Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair

## Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Heckklappe/-tür, Schweller rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

- Servicerestlauf vom Fahrzeug nicht auslesbar, bevorstehende Wartungen werden vom Fahrzeug je nach Fälligkeit individuell errechnet und angezeigt

## **Hinweise zum Gutachten**

### **Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

### **Fahrzeug-Identifizierung:**

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### **Besichtigungsbedingungen:**

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

### **Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:**

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

### **Vorschäden:**

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

### **Weitere Hinweise und Feststellungen:**

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfangs der Reparaturverweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Laderaum



**Abbildung 6:** Motorraum



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)



**Abbildung 13:** Innenraum hinten



**Abbildung 14:** Montierte Bereifung



**Abbildung 15:** Ladebuchse/Tankstutzen



**Abbildung 16:** Sonstiges



**Abbildung 17:** Sonstiges



**Beschädigung #1:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #1:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür, Schweller rechts



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür, Schweller rechts