

## BESICHTIGUNGSBERICHT

|                              |   |                              |  |
|------------------------------|---|------------------------------|--|
| <b>Betrifft</b>              | : PKW/Com/5tg./7/4R/7 Skoda Superb Kombi Diesel (3V) Superb Kombi 2,0 TDI Sportline | <b>Nächste § 57a Beg.</b>    | : Jänner 2027 Nr.: SIEHE FOTO            |
| <b>Fahrgestell-Nr.</b>       | : TMBJH9NP0M7037988   | <b>Eigen-/Gesamtgew.</b>     | : 1 597 kg / 2 196 kg                    |
| <b>National-/Modellcode:</b> | : 259523 / 33   | <b>Nutzlast</b>              | : 599 kg                                 |
| <b>Erstzulassung</b>         | : 18.01.2021  | <b>Sitzplätze</b>            | : 5                                      |
| <b>Tachostand</b>            | : 134 216 km abgelesen  | <b>Allgemeinzustand</b>      | : Optisch mittel                         |
| <b>Hubraum/Leistung</b>      | : 1 968 cm <sup>3</sup> / 110,00 kW   | <b>Lackart/Farbe / Zust.</b> | : 2-SCHICHT-METALLIC/grau/Optisch mittel |
| <b>Kraftstoffart</b>         | : Diesel  | <b>Alter</b>                 | : 64 Monate                              |

### Zusammenfassung der voraussichtlichen Wiederherstellungskosten:

|                                  |            | exkl. USt.      | USt.          | inkl. USt.      |
|----------------------------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Technische Schäden               | EUR        | 1 893,70        | 378,74        | 2 272,44        |
| Kotflügel links                  | EUR        | 311,46          | 62,29         | 373,75          |
| Kotflügel rechts                 | EUR        | 311,46          | 62,29         | 373,75          |
| Türgriff V R                     | EUR        | 309,19          | 61,84         | 371,03          |
| Türgriff H R                     | EUR        | 309,19          | 61,84         | 371,03          |
| Türleiste V L                    | EUR        | 410,25          | 82,05         | 492,30          |
| Seitenwand rechts                | EUR        | 649,26          | 129,85        | 779,11          |
| Innenraumschäden                 | EUR        | 112,20          | 22,44         | 134,64          |
| Klasse 2                         | EUR        | 0,00            | 0,00          | 0,00            |
| <b>Gesamtsumme aller Schäden</b> | <b>EUR</b> | <b>4 306,71</b> | <b>861,34</b> | <b>5 168,05</b> |

Die Ermittlung der WH-Kosten erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden .

Damage History-Anfrage wurde nicht durchgeführt.

Bereifung auf Seite 10  
Sonderausstattung auf Seite 10

## Zusammenfassung Technische Schäden:

|                      |  |                                   |                     |
|----------------------|--|-----------------------------------|---------------------|
| Ersatzteile-Original | :  | EUR                               | 1 574,50            |
| Arbeitslohn          | : AZ 24,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.) | EUR                               | 319,20              |
|                      |  | <b>exkl. USt.</b>                 | <b>EUR 1 893,70</b> |
|                      |  | <b>+ 20% USt.</b>                 | <b>EUR 378,74</b>   |
|                      |  | <b>Reparaturkosten inkl. USt.</b> | <b>EUR 2 272,44</b> |

## Schadenbeschreibung:

### Zur Info:

Bordmappe, Pannendreieck, Verbandskasten und Pannenset vorhanden, 1 Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug.

### Technische Schäden:

Scheinwerfer rechts weist im Seitlichen Bereich Klarlackschäden auf.

## zu erneuernde Teile

| Bezeichnung        | Leit-Nr | Teile-Nr       | Stk | je       | Preis           |
|--------------------|---------|----------------|-----|----------|-----------------|
| SCHEINWERFER KPL R | 0562    | 3V1941016E     | 1   | 1 335,00 | 1 335,00        |
| SCHLUESSEL         | 7511    | 3V0959752P AIF | 1   | 239,50   | 239,50          |
|                    |         |                |     |          | <b>1 574,50</b> |

## erforderlicher Arbeitsaufwand

| Bezeichnung  | ArbPos-Nr    | AZ LK        | AZ-Preis      |
|--|--------------|--------------|---------------|
| GFS/GEFUEHRTE FUNKTION<br>(FEHLERSPEICHER AUSLESEN)  | 01 50 00 ZAX | 2,00 2       | 26,60         |
| ABDECKUNG STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN<br>UMFASST: RAEDER, RADHAUSSCHALEN UND<br>SCHALLSCHUTZWANNE AUS-/EINBAUEN | 63 29 19 00  | 12,00 2      | 159,60        |
| SCHEINWERFER R AUS-/EINBAUEN<br>(STOSSFAENGER AUSGEBAUT)   | 94 15 19 50  | 1,00 2       | 13,30         |
| UMFASST NICHT: SCHEINWERFER EINSTELLEN.<br>SCHEINWERFER V R ERNEuern (AUSGEBAUT)                                 | 94 15 55 50) | 2,00 2       | 26,60         |
| SCHEINWERFER EINSTELLEN  | 94 15 16 11  | 5,00 2       | 66,50         |
| SCHLUESSEL PROGRAMMIEREN   | 57 08 25 00  | 2,00 2       | 26,60         |
|  |              | <b>24,00</b> | <b>319,20</b> |
| <b>24,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2</b>  |              |              | <b>319,20</b> |

## Zusammenfassung Kotflügel links:

## Zusammenfassung Kotflügel links:

|                      |  |     |        |
|----------------------|--|-----|--------|
| Ersatzteile-Original | :  | EUR | 23,30  |
| Lackmaterial         | :  | EUR | 86,40  |
| Lackierarbeit        | : AZ 15,17 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.) | EUR | 201,76 |

|                                   |            |            |               |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------|
|                                   | exkl. USt. | EUR        | 311,46        |
|                                   | + 20% USt. | EUR        | 62,29         |
| <b>Reparaturkosten inkl. USt.</b> |            | <b>EUR</b> | <b>373,75</b> |

## Schadenbeschreibung:

Kotflügel im vorderen Bereich geschürft.

## zu erneuernde Teile

| Bezeichnung        | Leit-Nr | Teile-Nr       | Stk | je    | Preis        |
|--------------------|---------|----------------|-----|-------|--------------|
| SCHRIFTZ KOTFL V L | 0811    | 3V0853041A YG9 | 1   | 23,30 | 23,30        |
|                    |         |                |     |       | <b>23,30</b> |

## Lackierung (AZT):

| zu lackierender Teil   | Leit-Nr | ArbPos-Nr | AZ           | AZ-Preis      | Lackmat.      |
|--|---------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| KOTFLUEGEL V L REP LACK STUFE III                            | 0741    |           | 9,00         | 119,70        |               |
| LACKMATERIAL: 34,48  |         |           |              |               |               |
| Z VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG                                |         |           | 5,67         | 75,41         |               |
| P REPARATURLACKIERUNG  |         |           |              |               | 34,48         |
| P MATERIAL-KONSTANTE   |         |           |              |               | 29,90         |
| P AZT-MATERIAL-INDEX   |         |           |              |               | 22,02         |
| Z LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE                              |         |           | 0,50         | 6,65          |               |
|  |         |           | <b>15,17</b> | <b>201,76</b> | <b>86,40</b>  |
| <b>15,17 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)</b> |         |           |              |               | <b>201,76</b> |
| <b>Lackmaterial</b>  |         |           |              |               | <b>86,40</b>  |
| <b>Lackierungskosten gesamt exkl. USt.</b>                   |         |           |              |               | <b>288,16</b> |

## Zusammenfassung Kotflügel rechts:

## Zusammenfassung Kotflügel rechts:

|                      |  |     |        |
|----------------------|--|-----|--------|
| Ersatzteile-Original | :  | EUR | 23,30  |
| Lackmaterial         | :  | EUR | 86,40  |
| Lackierarbeit        | : AZ 15,17 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.) | EUR | 201,76 |

|                                   |            |            |               |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------|
|                                   | exkl. USt. | EUR        | 311,46        |
|                                   | + 20% USt. | EUR        | 62,29         |
| <b>Reparaturkosten inkl. USt.</b> |            | <b>EUR</b> | <b>373,75</b> |

## Schadenbeschreibung:

Kotflügel im vorderen mehrfach geschürft und wurde mit einem Lackstift ausgebessert.

## zu erneuernde Teile

| Bezeichnung        | Leit-Nr | Teile-Nr       | Stk | je    | Preis        |
|--------------------|---------|----------------|-----|-------|--------------|
| SCHRIFTZ KOTFL V R | 0812    | 3V0853042A YG9 | 1   | 23,30 | 23,30        |
|                    |         |                |     |       | <b>23,30</b> |

## Lackierung (AZT):

| zu lackierender Teil   | Leit-Nr | ArbPos-Nr | AZ           | AZ-Preis      | Lackmat.      |
|--|---------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| KOTFLUEGEL V R REP LACK STUFE III                            | 0742    |           | 9,00         | 119,70        |               |
| LACKMATERIAL: 34,48  |         |           |              |               |               |
| Z VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG                                |         |           | 5,67         | 75,41         |               |
| P REPARATURLACKIERUNG  |         |           |              |               | 34,48         |
| P MATERIAL-KONSTANTE   |         |           |              |               | 29,90         |
| P AZT-MATERIAL-INDEX   |         |           |              |               | 22,02         |
| Z LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE                              |         |           | 0,50         | 6,65          |               |
|  |         |           | <b>15,17</b> | <b>201,76</b> | <b>86,40</b>  |
| <b>15,17 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)</b> |         |           |              |               | <b>201,76</b> |
| <b>Lackmaterial</b>  |         |           |              |               | <b>86,40</b>  |
| <b>Lackierungskosten gesamt exkl. USt.</b>                   |         |           |              |               | <b>288,16</b> |

## Zusammenfassung Türgriff V R:

## Zusammenfassung Türgriff V R:

|                      |   |                                   |                   |
|----------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| Ersatzteile-Original | :   | EUR                               | 181,50            |
| Arbeitslohn          | : AZ 2,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.) | EUR                               | 26,60             |
| Lackmaterial         | :   | EUR                               | 32,33             |
| Lackierarbeit        | : AZ 5,17 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.) | EUR                               | 68,76             |
|                      |   | <i>exkl. USt.</i>                 | EUR 309,19        |
|                      |   | <i>+ 20% USt.</i>                 | EUR 61,84         |
|                      |   | <b>Reparaturkosten inkl. USt.</b> | <b>EUR 371,03</b> |

## Schadenbeschreibung:

Türgriff ist geschürft.

## zu erneuernde Teile

| Bezeichnung          | Leit-Nr | Teile-Nr       | Stk | je     | Preis         |
|----------------------|---------|----------------|-----|--------|---------------|
| AUSSENGRIFF TUER V R | 1562    | 5G0837206R GRU | 1   | 181,50 | 181,50        |
|                      |         |                |     |        | <b>181,50</b> |

## erforderlicher Arbeitsaufwand

| Bezeichnung  | ArbPos-Nr   | AZ LK       | AZ-Preis     |
|--|-------------|-------------|--------------|
| TUERAUSSENGRIFF V R AUS-/EINBAUEN  | 57 11 19 00 | 2,00 2      | 26,60        |
|  |             | <b>2,00</b> | <b>26,60</b> |
| <b>2,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2</b> |             |             | <b>26,60</b> |

## Lackierung (AZT):

| zu lackierender Teil                    | Leit-Nr | ArbPos-Nr | AZ          | AZ-Preis     | Lackmat. |
|---|---------|-----------|-------------|--------------|----------|
| AUSSENGRIFF TUER V R NEUTEILLACK ST K1R | 1562    |           | 3,00        | 39,90        |          |
| LACKMATERIAL: 4,09                      |         |           |             |              |          |
| Z VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK          |         |           | 1,67        | 22,21        |          |
| <b>Zwischensummen</b>                   |         |           | <b>4,67</b> | <b>62,11</b> |          |

|   |             |              |               |
|---|-------------|--------------|---------------|
| <b>Überträge</b>  | <b>4,67</b> | <b>62,11</b> |               |
| P AZT-MATERIAL-INDEX  |             |              | 8,24          |
| P K-NEUTEILLACK (K1R)                                       |             |              | 4,09          |
| MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF                               |             |              | 20,00         |
| Z LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE                             | 0,50        | 6,65         |               |
|   | <b>5,17</b> | <b>68,76</b> | <b>32,33</b>  |
| <b>5,17 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)</b> |             |              | <b>68,76</b>  |
| <b>Lackmaterial</b>   |             |              | <b>32,33</b>  |
| <b>Lackierungskosten gesamt exkl. USt.</b>                  |             |              | <b>101,09</b> |

## Zusammenfassung Türgriff H R:

## Zusammenfassung Türgriff H R:

|                      |   |                                   |                   |
|----------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| Ersatzteile-Original | :   | EUR                               | 181,50            |
| Arbeitslohn          | : AZ 2,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.) | EUR                               | 26,60             |
| Lackmaterial         | :   | EUR                               | 32,33             |
| Lackierarbeit        | : AZ 5,17 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.) | EUR                               | 68,76             |
|                      |   | <i>exkl. USt.</i>                 | EUR 309,19        |
|                      |   | <i>+ 20% USt.</i>                 | EUR 61,84         |
|                      |   | <b>Reparaturkosten inkl. USt.</b> | <b>EUR 371,03</b> |

## Schadenbeschreibung:

Türgriff ist geschürft.

## zu erneuernde Teile

| Bezeichnung          | Leit-Nr | Teile-Nr       | Stk | je     | Preis         |
|----------------------|---------|----------------|-----|--------|---------------|
| AUSSENGRIFF TUER H R | 1862    | 5G0837206R GRU | 1   | 181,50 | 181,50        |
|                      |         |                |     |        | <b>181,50</b> |

## erforderlicher Arbeitsaufwand

| Bezeichnung  | ArbPos-Nr   | AZ LK       | AZ-Preis     |
|--|-------------|-------------|--------------|
| TUERAUSSENGRIFF H R AUS-/EINBAUEN  | 58 11 19 00 | 2,00 2      | 26,60        |
|  |             | <b>2,00</b> | <b>26,60</b> |
| <b>2,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2</b> |             |             | <b>26,60</b> |

## Lackierung (AZT):

| zu lackierender Teil                    | Leit-Nr | ArbPos-Nr | AZ          | AZ-Preis     | Lackmat.     |
|---|---------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| AUSSENGRIFF TUER H R NEUTEILLACK ST K1R | 1862    |           | 3,00        | 39,90        |              |
| LACKMATERIAL: 4,09                      |         |           |             |              |              |
| Z VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK          |         |           | 1,67        | 22,21        |              |
| P AZT-MATERIAL-INDEX                    |         |           |             |              | 8,24         |
| P K-NEUTEILLACK (K1R)                   |         |           |             |              | 4,09         |
| MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF           |         |           |             |              | 20,00        |
| Z LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE         |         |           | 0,50        | 6,65         |              |
| <b>Zwischensummen</b>                   |         |           | <b>5,17</b> | <b>68,76</b> | <b>32,33</b> |

|   |      |       |               |
|---|------|-------|---------------|
|   | 5,17 | 68,76 | 32,33         |
| <b>5,17 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)</b> |      |       | <b>68,76</b>  |
| <b>Lackmaterial</b>   |      |       | <b>32,33</b>  |
| <b>Lackierungskosten gesamt exkl. USt.</b>                  |      |       | <b>101,09</b> |

## Zusammenfassung Türleiste V L:

## Zusammenfassung Türleiste V L:

|                                   |   |   |            |               |
|-----------------------------------|---|---|------------|---------------|
| Ersatzteile-Original              | : |   | EUR        | 207,00        |
| Arbeitslohn                       | : | AZ 4,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.) | EUR        | 53,20         |
| Lackmaterial                      | : |   | EUR        | 67,99         |
| Lackierarbeit                     | : | AZ 6,17 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.) | EUR        | 82,06         |
|                                   |   |   | exkl. USt. | EUR 410,25    |
|                                   |   |   | + 20% USt. | EUR 82,05     |
| <b>Reparaturkosten inkl. USt.</b> |   |   | <b>EUR</b> | <b>492,30</b> |

## Schadenbeschreibung:

Türblende unten ist verdrückt.

## zu erneuernde Teile

| Bezeichnung          | Leit-Nr | Teile-Nr       | Stk | je     | Preis         |
|----------------------|---------|----------------|-----|--------|---------------|
| ABDECKUNG U TUER V L | 1683    | 3V0854939G GRU | 1   | 207,00 | 207,00        |
|                      |         |                |     |        | <b>207,00</b> |

## erforderlicher Arbeitsaufwand

| Bezeichnung  | ArbPos-Nr   | AZ LK       | AZ-Preis     |
|--|-------------|-------------|--------------|
| ABDECKUNG U TUER V L AUS-/EINBAUEN                                       | 66 22 19 00 | 4,00 2      | 53,20        |
|  |             | <b>4,00</b> | <b>53,20</b> |
| <b>4,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2</b> |             |             | <b>53,20</b> |

## Lackierung (AZT):

| zu lackierender Teil  | Leit-Nr | ArbPos-Nr | AZ          | AZ-Preis     | Lackmat.      |
|---|---------|-----------|-------------|--------------|---------------|
| ABDECKUNG U TUER V L NEUTEILLACK ST K1R                     | 1683    |           | 4,00        | 53,20        |               |
| LACKMATERIAL: 30,66   |         |           |             |              |               |
| Z VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK                              |         |           | 1,67        | 22,21        |               |
| P AZT-MATERIAL-INDEX  |         |           |             |              | 17,33         |
| P K-NEUTEILLACK (K1R)                                       |         |           |             |              | 30,66         |
| MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF                               |         |           |             |              | 20,00         |
| Z LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE                             |         |           | 0,50        | 6,65         |               |
|   |         |           | <b>6,17</b> | <b>82,06</b> | <b>67,99</b>  |
| <b>6,17 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)</b> |         |           |             |              | <b>82,06</b>  |
| <b>Lackmaterial</b>   |         |           |             |              | <b>67,99</b>  |
| <b>Lackierungskosten gesamt exkl. USt.</b>                  |         |           |             |              | <b>150,05</b> |

## Zusammenfassung Seitenwand rechts:

## Zusammenfassung Seitenwand rechts:

|                      |  |                                   |                   |
|----------------------|--|-----------------------------------|-------------------|
| Ersatzteile-Original | :  | EUR                               | 61,30             |
| Arbeitslohn          | : AZ 17,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.) | EUR                               | 226,10            |
| Lackmaterial         | :  | EUR                               | 120,20            |
| Lackierarbeit        | : AZ 18,17 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.) | EUR                               | 241,66            |
|                      |  | <b>exkl. USt.</b>                 | <b>EUR 649,26</b> |
|                      |  | <b>+ 20% USt.</b>                 | <b>EUR 129,85</b> |
|                      |  | <b>Reparaturkosten inkl. USt.</b> | <b>EUR 779,11</b> |

## Schadenbeschreibung:

Seitenwand ist an der Radlaufkante leicht verdrückt und geschürft.

## zu erneuernde Teile

| Bezeichnung          | Leit-Nr | Teile-Nr   | Stk | je    | Preis        |
|----------------------|---------|------------|-----|-------|--------------|
| EINFUELLSTUTZEN TANK | 4069    | 3V9809702C | 1   | 61,30 | 61,30        |
|                      |         |            |     |       | <b>61,30</b> |

## instandzusetzende Teile

| Bezeichnung  | Leit-Nr | ArbPos-Nr | AZ LK  | AZ-Preis     |
|--|---------|-----------|--------|--------------|
| * SEITENWAND H R U INSTANDSETZEN   | 3742    |           | 5,00 3 | 66,50        |
|  |         |           |        | <b>5,00</b>  |
| <b>5,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3</b> |         |           |        | <b>66,50</b> |

## erforderlicher Arbeitsaufwand

| Bezeichnung  | ArbPos-Nr    | AZ LK  | AZ-Preis     |
|--|--------------|--------|--------------|
| RADHAUSSCHALE H R AUS-/EINBAUEN  | 66 76 19 00) | 2,00 2 | 26,60        |
| SCHLUSSLEUCHTE R AUS-/EINBAUEN   | 94 31 19 00  | 2,00 2 | 26,60        |
| RAD (RAEDER) H AUS-/EINBAUEN   | 44 05 19 00  | 2,00 1 | 26,60        |
| TANKKLAPPE AUS-/EINBAUEN   | 55 37 19 00  | 3,00 2 | 39,90        |
|  |              |        | <b>9,00</b>  |
| <b>2,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1</b> |              |        | <b>26,60</b> |
| <b>7,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2</b> |              |        | <b>93,10</b> |

## sonstiger Aufwand

| Bezeichnung  | Leit-Nr | ArbPos-Nr | AZ LK  | AZ-Preis     |
|--|---------|-----------|--------|--------------|
| * ABDECKUNG STOSSF H LÖSEN   | 2583    |           | 3,00 2 | 39,90        |
|  |         |           |        | <b>3,00</b>  |
| <b>3,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2</b> |         |           |        | <b>39,90</b> |

## Lackierung (AZT):

| zu lackierender Teil   | Leit-Nr | ArbPos-Nr | AZ           | AZ-Preis      | Lackmat.      |
|--|---------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| SEITENWAND H R U REP LACK STUFE III                          | 3742    |           | 12,00        | 159,60        |               |
| LACKMATERIAL: 59,67  |         |           |              |               |               |
| Z VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG                                |         |           | 5,67         | 75,41         |               |
| P REPARATURLACKIERUNG  |         |           |              |               | 59,67         |
| P MATERIAL-KONSTANTE   |         |           |              |               | 29,90         |
| P AZT-MATERIAL-INDEX   |         |           |              |               | 30,63         |
| Z LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE                              |         |           | 0,50         | 6,65          |               |
|  |         |           | <b>18,17</b> | <b>241,66</b> | <b>120,20</b> |
| <b>18,17 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)</b> |         |           |              |               | <b>241,66</b> |
| <b>Lackmaterial</b>  |         |           |              |               | <b>120,20</b> |
| <b>Lackierungskosten gesamt exkl. USt.</b>                   |         |           |              |               | <b>361,86</b> |

## Zusammenfassung Innenraumschäden:

## Zusammenfassung Innenraumschäden:

|                      |   |                                   |                   |
|----------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| Ersatzteile-Original | :   | EUR                               | 85,60             |
| Arbeitslohn          | : AZ 2,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.) | EUR                               | 26,60             |
|                      |   | exkl. USt.                        | EUR 112,20        |
|                      |   | + 20% USt.                        | EUR 22,44         |
|                      |   | <b>Reparaturkosten inkl. USt.</b> | <b>EUR 134,64</b> |

## Schadenbeschreibung:

Heckklappenverkleidung ist verkratzt und geschürft.

## zu erneuernde Teile

| Bezeichnung        | Leit-Nr | Teile-Nr       | Stk | je    | Preis        |
|--------------------|---------|----------------|-----|-------|--------------|
| VERKLEIDUNG HECKKL | 4907    | 3V5867975B HJ9 | 1   | 85,60 | 85,60        |
|                    |         |                |     |       | <b>85,60</b> |

## erforderlicher Arbeitsaufwand

| Bezeichnung  | ArbPos-Nr   | AZ LK       | AZ-Preis     |
|--|-------------|-------------|--------------|
| HECKKLAPPENVERKLEIDUNG U AUS-/EINBAUEN                                   | 70 92 19 00 | 2,00 2      | 26,60        |
|  |             | <b>2,00</b> | <b>26,60</b> |
| <b>2,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2</b> |             |             | <b>26,60</b> |

## Zusammenfassung Klasse 2:

## Zusammenfassung Klasse 2:

## Schadenbeschreibung:

Oberflächliche Steinschläge an der Windschutzscheibe ersichtlich.

***Erklärung zu den Positionsmarkierungen:***

- \* = Anwenderangaben aus Audatex
- Z = Arbeitszeit wurde verändert
- P = Ersatzteilpreis bzw. Lackmaterial wurde verändert

## Weitere Informationen

### **Ausführungsvarianten lt. Audatex:**

AB 11.2020, KINDERSICHERUNG EL, SICHERHEITSSYS ERW, SPORTPAKET, GERAUEUSCHDAEMPfung, RUECKF-KAMERASYSTEM, KAEITEMITTEL R1234YF, 3-ZONEN KLIMAAUTOM, TUER/SEIT/HECKSC GET, FRONTSCH KLIMAKOMFOR, ZUSATZHEIZUNG, DEKOREINLAGEN CARBON, I-SPIEG AUT ABBLEND, AMBIENTEBELEUCHTUNG, AUSSENSP MIT MEMORY, RADIO/NAVIG COLUMBUS, 8 LAUTSPRECHER, TILGERGEW LENKRAD, LED-HECKLEUCHTEN, LICHT/COMING HOME, SCH-WASCHDUESEN HZB, SCHEINW LED/KURVENL, NEBEL-/ABBIEGELICHT, SCHEINW REIN ANLAGE, REGEN-/LICHTSENSOR, HECKSCHEIBENWISCHER, AUSST LED/ALCANTARA, SITZ VORN HEIZBAR, MULTIF-SPORTLENK BEH, HECKSPOILER SPORT, SICHERHEITSGURT WARN, PEDALE EDELSTAHL, MITTELARMLEHNE FOND, SCHALT-/WAEHLH LEDER, KUEHLERG BLACK MAGIC, HECKSPOILER SPORT, DACHRELING, ANHAENG SCHWENKBAR, FRONTKAMERA, SPURHALTEASSISTENT, NOTBREMSSYS ASSIST, SCHRIFTZUG HOCHGL SC, PARKLENKASSISTENT, STOP-START-ANLAGE, 1968CCM 110KW, FRONTANTRIEB, 7-GANG DSG, GESCHW-/DISTANZREG, SPORTFAHRWERK, DYNAM LICHTASSISTENT, REIFEN 235/45 R18..W, FELGE 8 J X 18 ALU, REIFENFUELLSYSTEM, GENERATOR 180A, KEYLESS ENTRY, KNIEAIRBAG, DYNAMIKLENKUNG, SCR SYSTEM, KOMFORT-OEFF HECKKL, DIGITALER RADIOEMPF, PROAKTIV SCHUTZ, ZIERL F-RAHM SCHWARZ, COMBI, LADEBODEN VARIABEL, STOSSFAENGER V SPORT, ABGASNORM EU6 AP, LENDENW-STUETZE V L, 2-SCHICHT-METALLIC.

### **Bereifung:**

1. Achse: Pirelli Sommer / 235/45 R 18 Sommer Profil in mm: links: 5,3 rechts: 5,3
2. Achse: Pirelli Sommer / 235/45 R 18 Sommer Profil in mm: links: 5,4 rechts: 5,4
3. Achse: Michelin Winter / 215/55 R 17 Winter Profil in mm: links: 5,4 rechts: 4
4. Achse: Michelin Winter / 215/55 R 17 Winter Profil in mm: links: 4,7 rechts: 4,5