

BMW

BMW 5 TOURING (G61)(2024->) 520 D XDRIVE M SPORT MILD-HYBRID 145 KW (MOTOR 2,0 LTR. - 145 KW DIESEL) 5-TÜRIG

VIN: WBA21GW0X0CV08073



Beschreibung

	Zulassungsdatum 29/04/2025	Laufleistung 42699 km
Farbe BLACK SAPPHIRE METALLIC	Jahr 2024	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Kombi	CO2 163 g/km	Hubraum 1995 cc
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel
Anzahl Gänge 8	Antriebsstrang Allradantrieb (4WD)	Max. Leistung 145 KW

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Felge / Vorne Links Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 19 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen
	 		
002	Felge / Hinten Links Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 19 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen



003 Felge / Hinten Rechts
Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 19 " / Oberfläche : Glanzgedreht

Kratzer

Ersetzen



004 Schwellerverkleidung / Rechts

Kratzer

Lackieren



005 Reifen / Hinten Rechts
Geschwindigkeitsindex : H / Traglastindex : 102 / Reifenmarke : GOODYEAR / Breite : 245 mm / Pannenschutz : Keine / Höhe : 45 / Felgen-/Reifendurchmesser : 19 " / Saison : Ganzjahresreifen

Gebrochen

Ersetzen



006 Stoßfänger oberhalb / Hinten

Kratzer


Lackieren



007 Motorhaube / Vorne

Kratzer

Lackieren



008

Windschutzscheibe / Vorne
Regensensor : Ja

Steinschlag

Smart Repair



009

Stoßfänger / Vorne

Kratzer

Lackieren



010

Logo Motorhaube / Vorne

Defekt

Ersetzen

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

☒ Bordmappe

☐ Hutablage

☒ Laderaumabdeckung

☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)

☐ Ersatzrad

☒ In-Car-Werkzeuge

☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)

☐ Serviceheft

☒ Füllflasche Nothilfe

☒ Kompressor Nothilfe

☐ Pannenset

☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	6 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung




Navigation




Spare Tyre




Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer




Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Schwellerverkleidung / Rechts / Kratzer




Schwellerverkleidung / Rechts / Kratzer



Schwellerverkleidung / Rechts / Kratzer



Schwellerverkleidung / Rechts / Kratzer




Reifen / Hinten Rechts / Gebrochen



Reifen / Hinten Rechts / Gebrochen



Reifen / Hinten Rechts / Gebrochen



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Kratzer




Stoßfänger oberhalb / Hinten / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Kratzer




Motorhaube / Vorne / Kratzer



Motorhaube / Vorne / Kratzer



Motorhaube / Vorne / Kratzer



Motorhaube / Vorne / Kratzer



Windschutzscheibe / Vorne / Steinschlag



Windschutzscheibe / Vorne / Steinschlag



Windschutzscheibe / Vorne / Steinschlag



Windschutzscheibe / Vorne / Steinschlag



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer