


**Fahrzeugdetails**

Fahrgestell-Nr.	VXKUSHPY7 SW022712	Erstzulassung	27.03.2025	Außenfarbe	Quarz Silber/Kontrast Grau
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-OI 9871	Laufleistung	10 253 km
Modell	MOKKA B EDITION 1.2 HYBRID 48V 107KW eDCT6	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden		Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

**Auftragsdaten**

Lagerplatz 44894 Opel Bochum




**Lose Teile**

Nothilfekit Reserverad	✘
Bordwerkzeug	✔
Warndreieck	✔
Warnweste	✔
Hutablage	✔
Fußmatte HR	✔
Fußmatte HL	✔
Fußmatte VR	✔
Fußmatte VL	✔
Bedienungsanleitung Radio	✘
Antenne	✔









**Fahrzeugdokumente / Schlüssel**

Betriebsanleitung	✔
Serviceheft	✔
Bordmappe komplett	✔
Verbandskasten	✔
Ersatzschlüssel	✔
Schlüssel	✔
Schlüssel mit Fernbedienung	✔
Inspektion	✘


**Reifen**

Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 8.0 mm		Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 8.0 mm	
Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 8.0 mm		Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 8.0 mm	

**Außenschäden**

1		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Nothilfekit Reserverad</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebraucht</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Nothilfekit Reserverad	Position	-	Beschreibung	Gebraucht	Anmerkungen	-	2		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Vorne	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Nothilfekit Reserverad																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebraucht																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
3		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Motorhaube</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Motorhaube	Position	Vorne rechts	Beschreibung	SR Delle	Anmerkungen	-	4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Dachholm</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Dachholm	Position	Rechts	Beschreibung	SR Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Motorhaube																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	SR Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Dachholm																				
Position	Rechts																				
Beschreibung	SR Delle																				
Anmerkungen	-																				
5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Dach</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Dach	Position	-	Beschreibung	SR Delle	Anmerkungen	-	6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckklappe / Hecktür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Position	Hinten	Beschreibung	SR Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Dach																				
Position	-																				
Beschreibung	SR Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Heckklappe / Hecktür																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	SR Delle																				
Anmerkungen	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Dachholm</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Dachholm	Position	Hinten links	Beschreibung	SR Delle	Anmerkungen	-	8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Hinten	Beschreibung	SR Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Dachholm																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	SR Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	SR Kratzer																				
Anmerkungen	-																				

### Sonstiges

9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Lackvorbereitung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>-</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Lackvorbereitung	Position	-	Beschreibung	-	Anmerkungen	-
Bauteil	Lackvorbereitung									
Position	-									
Beschreibung	-									
Anmerkungen	-									

### Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 870,00€