

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen 4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	OD -MX 6250	Fahrgestell-Nummer:	WV1ZZZ7HZMH014241
Vertrags-Nummer:	32831072	Erstzulassung:	05.11.2020
Internes KZ:	14709183	Kilometer-Stand:	207527
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen 4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell

Lackierung: Kirschrot Uni

Polsterung: Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Double Grid" Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **30.360,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, inklusive Anklappfunktion über Fahrzeugs	150,00
Beifahrerdoppelsitzbank rechts, mit abschließbarem Fach im Sitzkasten	325,00
Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung	81,00
Hohe Trennwand ohne Fenster sowie 8 Verzurösen zur Ladegutsicherung	305,00
Kirschrot Uni	0,00
Komfort-Paket Plus	1.600,00
ParkPilot im Heckbereich	370,00
Seitenverkleidung aus Hartfaserplatten im Fahrgast-/Laderaum	345,00
Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Double Grid"	0,00
Stahl-Reserverad mit Fahrbereifung	77,00
Zulässiges Gesamtgewicht 3.200 kg mit verstärkten 16"-Stahlrädern	1.575,00
1 Satz Winterkomplettäder über Sixt	0,00
Beklebung Minimax: VW Transporter	103,60
Sortimo: Elektriker T6 lang	2.410,00
Wollnikom: GPS inkl. Einbau / LZ 48-60	650,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

1 Satz Winterkomplettäder über Sixt	0,00
Sortimo: Elektriker T6 lang	2.410,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **38.351,60**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **45.638,40**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 44.487,86

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell		
Modelljahr:	2020		
kW / PS:	81 / 110	Hubraum:	1968
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	5
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	202
durchschn. Verbrauch/100 Km:	7,900	Tankinhalt:	70
Max. Km/h:	164	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1854	zul. Gewicht (kg):	2800

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 32831072

Amtliches Kennzeichen: OD -MX 6250

Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
23.09.2025	9059964361	Eigenverschulden	Koffer hinten unten Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Nein	Ja
22.08.2022	9059823030	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport**Vertrags-Nummer:** 32831072

Amtliches Kennzeichen: OD -MX 6250

Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
04.04.2022	36165	Inspektion und Wartung
12.12.2022	69501	TÜV/AU (MwSt-frei)
05.01.2023	67661	Bremsflüssigkeitswechsel
05.01.2023	67661	TÜV/AU (MwSt-frei)
05.01.2023	67661	Inspektion und Wartung
05.01.2023	67661	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
04.10.2023	100901	Wartungszusatzumfänge
04.10.2023	100901	Inspektion und Wartung
26.07.2024	129405	Wartungszusatzumfänge
26.07.2024	129405	Inspektion und Wartung
30.07.2024	129405	Inspektion und Wartung
30.07.2024	129405	Wartungszusatzumfänge
31.07.2024	129405	Wartungszusatzumfänge
31.07.2024	129405	Inspektion und Wartung
03.12.2024	142533	Wartungszusatzumfänge
03.12.2024	142533	Bremsflüssigkeitswechsel
03.12.2024	142533	Inspektion und Wartung
16.01.2026	195086	Inspektion und Wartung
16.01.2026	195086	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
Parking 33
85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	14.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	70435 Stuttgart, Schützenbühlstraße 12
Besichtigungsdatum	20.07.2026
Referenznummern	0031222505 - 0032831072

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	OD-MX 6250	Fzg.-Ident.-Nummer	WV1ZZZ7HZMH014241
Fabrikat	VW	1. Zulassung	05.11.2020
Typ	Transporter 2,0 TDI BMT lang Kastenwagen	Fahrzeugart	Transporter
Getriebe / Gänge	Manuell / 5	Farbe	Kirsch-Rot - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	207.286 km	Sitzplätze	3
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Van, 4 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	11/2026
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 81 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Continental	205/65 RC 109/107 R M&S	6 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Continental	205/65 RC 109/107 R M&S	6 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Continental	205/65 RC 109/107 R M&S	7 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Continental	205/65 RC 109/107 R M&S	7 mm

Reservebereifung: Fahrbereifung

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Stahlrad	Uniroyal	205/65 R16C 107/105T	8 mm
Rad 2	Sommerreifen	Stahlrad	Uniroyal	205/65 R16C 107/105T	8 mm
Rad 3	Sommerreifen	Stahlrad	Uniroyal	205/65 R16C 107/105T	9 mm
Rad 4	Sommerreifen	Stahlrad	Uniroyal	205/65 R16C 107/105T	9 mm

Allgemeines / Zustand	
✗ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 16.01.2026 bei km 195.086.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Seitenwand hinten rechts Unfallschaden	Ja	

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden.
Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich. Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition (Tür vorne links schwergängig) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.
2x Schlüssel für Beifahrersitz mit abschließbarem Fach im Sitzkasten vorliegend.
Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| ✓ Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, inklusive Anklappfunktion über Fahrzeugs | ✓ Beifahrerdoppelsitzbank rechts, mit abschließbarem Fach im Sitzkasten |
| ✓ Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung | ✓ Hohe Trennwand ohne Fenster sowie 8 Verzurrösen zur Ladegutsicherung |
| ✓ Kirschrot Uni | ✓ Komfort-Paket Plus |
| ✓ ParkPilot im Heckbereich | ✓ Seitenverkleidung aus Hartfaserplatten im Fahrgast-/Laderaum |
| ✓ Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Double Grid" | ✓ Stahl-Reserverad mit Fahrbereifung |
| ✓ Zulässiges Gesamtgewicht 3.200 kg mit verstärkten 16"-Stahlrädern | ✓ 1 Satz Winterkomplettäder über Sixt |
| ✓ Sortimo: Elektriker T6 lang | ✓ Beklebung Minimax: VW Transporter |
| ✓ Wollnikom: GPS inkl. Einbau / LZ 48- | |

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -unlackiert-, verkratzt (Bild 23, Bild 24, Bild 25)

Motorhaube, beschädigt (Bild 20, Bild 21, Bild 22)

Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung (Bild 26, Bild 27, Bild 28)

Seite links

Tür vorne links, schwergängig (Bild 34, Bild 35)

Tür vorne links, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 29, Bild 30)

Tür vorne links Kante, verkratzt (Bild 31, Bild 32, Bild 33)

Radhaus hinten links, verkratzt (Bild 59, Bild 60, Bild 61)

D- Säule links, verkratzt (Bild 50, Bild 51, Bild 52)

Seite rechts

Tür vorne rechts Innenverkleidung -Standard-, verkratzt (Bild 15, Bild 16, Bild 17)

Spiegelgehäuse rechts Kappe -unlackiert-, verkratzt (Bild 18, Bild 19)

Radhaus hinten rechts, verkratzt (Bild 57, Bild 58)

C- Säule rechts innen, verkratzt (Bild 55, Bild 56)

D- Säule rechts, verkratzt (Bild 47, Bild 48, Bild 49)

Schiebetür rechts, verkratzt (Bild 12, Bild 13, Bild 14)

Schiebetür rechts Innenverkleidung, beschädigt (Bild 53, Bild 54)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, beschädigt (Bild 44, Bild 45, Bild 46)

Heckklappe, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 36, Bild 37, Bild 38)

Heckklappe innen, beschädigt (Bild 42, Bild 43)

Heckklappe Innenverkleidung, beschädigt (Bild 39, Bild 40, Bild 41)

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 62, Bild 63)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 64 Fotos.

Demir, Aydogan

Der Sachverständige, 21.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12. Schiebetür rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 13. Schiebetür rechts, verkratzt, lackieren



Bild 14. Schiebetür rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 15. Tür vorne rechts, Innenverkleidung -Standard-, verkratzt, ersetzen



Bild 16. Tür vorne rechts, Innenverkleidung -Standard-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17. Tür vorne rechts, Innenverkleidung -Standard-, verkratzt, ersetzen



Bild 18. Spiegelgehäuse rechts, Kappe -unlackiert-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 19. Spiegelgehäuse rechts, Kappe -unlackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 20. Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 21. Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren




Bild 22. Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 23. Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 24. Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 25. Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 26. Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27. Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen



Bild 28. Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29. Tür vorne links, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken




Bild 30. Tür vorne links, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 31. Tür vorne links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 32. Tür vorne links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 33. Tür vorne links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 34. Tür vorne links, schwergängig, prüfen

Fotoanlage



Bild 35. Tür vorne links, schwergängig, prüfen



Bild 36. Heckklappe, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 37. Heckklappe, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 38. Heckklappe, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 39. Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 40. Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage




Bild 41. Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 42. Heckklappe, innen, beschädigt, lackieren

Fotoanlage



Bild 43. Heckklappe, innen, beschädigt, lackieren



Bild 44. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 45. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, Smartrepair




Bild 46. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 47. D- Säule rechts, verkratzt, lackieren



Bild 48. D- Säule rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 49. D- Säule rechts, verkratzt, lackieren



Bild 50. D- Säule links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 51. D- Säule links, verkratzt, lackieren



Bild 52. D- Säule links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 53. Schiebetür rechts, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 54. Schiebetür rechts, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 55. C- Säule rechts, innen, verkratzt, lackieren



Bild 56. C- Säule rechts, innen, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 57. Radhaus hinten rechts, verkratzt, lackieren



Bild 58. Radhaus hinten rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 59. Radhaus hinten links, verkratzt, lackieren



Bild 60. Radhaus hinten links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 61. Radhaus hinten links, verkratzt, lackieren



Bild 62. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 63. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 64.