

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10479727
vom: 23.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002405613
Besichtigt am: 22.04.2026 13:19
Berichts-Nr: 10479727
FIN: TMBER6NW5P3059341



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10479727
vom: 23.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kompaktklasse
Hersteller:	Skoda
Modell:	Scala
HSN / TSN:	8004 / AVR
Erstzulassungsdatum:	26.01.2023
Laufleistung:	70.819 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Brilliant-Silber Metallic
Farbe Dach:	Brilliant-Silber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff und Alcantara
Interieurfarbe:	Satin schwarz/grey Formhimmel
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	09.01.2026
Km-Stand bei letzter Wartung:	66.006 km
Restlauf bis Service:	25.200 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10479727
vom: 23.04.2026

» Fahrzeugausstattung

"FRONT ASSIST" Radarbeobachtung des Raums vor dem Fzg., inkl. City ANB, ohne adaptive

2 USB Typ-C vorne

3 Zyl. Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/81 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5

4 Türen

6-Gang-Schaltgetriebe

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgaskonzept, EU6 AP

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Aufnahmeverrichtung im Kofferraum

Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Aussenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe

Basis LED Hauptscheinwerfer

Batterie 320A (49Ah)

Bauteilesatz, -Deutschland
entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile

Beifahrerairbag-Deaktivierung

Betriebserlaubnis Nachtrag

Black Piano

Bluetooth

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Brillen-Ablage/Halter

Care connect 1 Jahr

Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachhimmel grau

Dämpfung hinten, Basis 1

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen Cooper Brushed

Drehstromgenerator 140 A

Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 200_GA" --
Fahrzeugteile --

Einparkhilfe vorne + hinten

Einton-Signalhorn

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Erweiterte Innengeräuschkämpfung

Fahrzeugklassen-Differenzierung -655-

Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung,
elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Frischlufansaugung mit Aktivkohlefilter

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumabdeckung

Geschwindigkeitsregelanlage + Speedlimiter

Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine
Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt

Handschuhfachklappe, mit Leuchte

Heckklappe Standard

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interieurleisten und Ausstrahlerrahmen Chrom

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top
tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Kofferraumnetz

Kopfstützen für Vordersitze, höhen- ein- stellbar

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)

Kühlerschutzgitter

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Leergewichtsbereich 1

Leichtmetallräder 6,5J x 17" ET40 "Stratos"

Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen

Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar

Leuchtwertenregulierung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10479727
vom: 23.04.2026

Linkslenker	Ohne Sprachsteuerung
Mirror Link	Ohne Spurwechselassistent
Mit Blende	Ohne Steckdose
Mit Multifunktionskamera	Ohne Trennwand
Mit Regenschirm	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Mittelarmlehne vorn "Jumbo Box"	Ohne Überführungsausrüstung
Mittelkonsole	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Modul Boden hinten Ausführung 3	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Multifunktionsanzeige Maxidot	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Multifunktionslenkrad	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Nicht Heissland	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Nichtraucherausführung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Normal-Lackierung	Pannen-Set
Notrufsystem eCall+	Radio Bolero 8"
Ohne "drive select"	Radschrauben Standard
Ohne 2. Batterie	Radstand
Ohne Abfalleimer	Rechtsverkehr
Ohne Adapter	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifen 205/50 R17 89V
Ohne Anhängervorrichtung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Beidseitiger Bodenbelag	Reifendruckkontrolle
Ohne Berganfahrassistent	Remote Access / Proaktiver Dienst
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Dekorfolien/Embleme	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne ECO-Funktion	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne elektrische Betätigung der Heckklappe	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Feuerlöscher	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Ohne Halter	Schriftzugsatz in Grundauführung
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Ladeboden	Servolenkung
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Ohne Lichtassistent	Sitzbezüge Style schwarz Stoff / grau Suedia
Ohne Müdigkeitserkennung	Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Ohne Navigationsgerät	Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-Label auf Sonnenblende
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Spaceback
Ohne Schubladen unter den Vordersitzen	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Seitenschutzleiste	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10479727
vom: 23.04.2026

Spurhalte assist
Stabilisator vorn
Standard Sitze
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger in Wagenfarbe
Style
Türverkleidung Insert - Stoff
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home
Funktion manuell
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Typprüfland Deutschland
Überhang hinten, mittel
Variante
Version Standard
Voll LED SBBR Leuchte, Fahrtrichtungsanzeiger animiert
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung
Zierleisten Standard
Zus. Triebwerks-Unterschutz
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10479727
vom: 23.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/50 R 17 93 V	7,0 mm
Sonstige	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/50 R 17 93 V	7,0 mm
Nexen	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/50 R 17 89 V	5,0 mm
Nexen	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/50 R 17 89 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10479727
vom: 23.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
2	Außenschweller rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10479727
vom: 23.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10479727
vom: 23.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBER6NW5P3059341

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10479727
vom: 23.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10479727
vom: 23.04.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10479727
vom: 23.04.2026



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10479727
vom: 23.04.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



2 - Außenschweller rechts - Delle(n) - Kaltdrücken




GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10479727
vom: 23.04.2026