



WBA41AS070CL04519

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	104.059 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	30.000 km
Typ/Modell	430d xDrive	HU (Bericht lag vor)	07/2027
Fahrgestellnummer	WBA41AS070CL04519	Leistung / Hubraum	210 kW / 2.993 ccm
Erstzulassung	13.07.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	07/2026, 103.979 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sitz vorn	Armlehnen - porös / rissig - Wertminderung
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 03.11.2025

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand rechts, fachgerecht ausgeführt



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/40 R19 93Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	255/35 R19 96Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 95H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/45 R18 95H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 17.07.2026
Protokollnummer: 46563727
Anlieferungsdatum: 17.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	430d xDrive	Laufleistung (abgelesen)	104.059 km
Fahrgestellnummer	WBA41AS070CL04519	Erstzulassung	13.07.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges






Abbildung 24: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Sitz vorn: Armlehnen - porös / rissig - Wertminderung



Beschädigung #1: Sitz vorn: Armlehnen - porös / rissig - Wertminderung




Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



WBA41AS070CL04519

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	104,059 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	30,000 km
Type / Model	430d xDrive	Main inspection (Report on hand)	07/2027
Vehicle Identification number	WBA41AS070CL04519	Power / Engine displacement	210 kW / 2,993 ccm
First registration	13 Jul 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	07/2026, 103,979 km	Paintwork	
Fuel type	Hybrid Diesel / E	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Seat - front	armrests - Porous / cracked - Loss in value
2	Wheel / tyres	Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value
3	Wheel / tyres	Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value
4	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value
5	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Provided by user / customer, from 3 Nov 2025

Detected repainting

No.	Location
1	Side panel - rear right side, Professionally carried out

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 17 Jul 2026
Protocol number: 46563727
Delivery date: 17 Jul 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/40 R19 93Y	Pirelli	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	255/35 R19 96Y	Pirelli	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/45 R18 95H	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	225/45 R18 95H	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 17 Jul 2026
Protocol number: 46563727
Delivery date: 17 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	sufficient
Type / Model	430d xDrive	Mileage (Read)	104,059 km
Vehicle Identification number	WBA41AS070CL04519	First registration	13 Jul 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.




Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.






Figure 24: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Seat - front: armrests - Porous / cracked - Loss in value




Damage #1: Seat - front: armrests - Porous / cracked - Loss in value




Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value



Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #5: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #5: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value

Pictures of repainting



Repainting 1: Side panel - rear right side