

JMZDR1WBJ00207482

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	21.349 km
Hersteller	Mazda	Restlauf bis Service	
Typ/Modell	MX-30	HU (Abgelesen aus ZBI)	05/2027
Fahrgestellnummer	JMZDR1WBJ00207482	Leistung / Hubraum	81 kW
Erstzulassung	27.03.2023	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Grau-Beige
Letzte Wartung		Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Direktantrieb

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Smart Repair
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung (03/2024 fehlt -> 1Jahr/20.000km) - kein Nachweis
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung (03/2025 fehlt -> 1Jahr/20.000km) - kein Nachweis
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung (03/2026 fehlt -> 1Jahr/20.000km) - kein Nachweis
6	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer
2	Tür vorn links	Tür - Kratzer

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - HU Bescheinigung

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R18 99V	Goodyear	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	215/55 R18 99V	Goodyear	Ganzjahresreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss
Hammer Landstraße 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 28.05.2026
Protokollnummer: 45889537
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Demir



Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					07/2028

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss
Hammer Landstraße 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 28.05.2026
Protokollnummer: 45889537
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Demir



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mazda	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	MX-30	Laufleistung (abgelesen)	21.349 km
Fahrgestellnummer	JMZDR1WBJ00207482	Erstzulassung	27.03.2023

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Kube)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten




Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum




Abbildung 9: Laderaum



Abbildung 10: Laderaum



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Kombiinstrument

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
 Gutenbergstraße 13
 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
 TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
 Neuss
 Hammer Landstraße 95
 41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 28.05.2026
Protokollnummer: 45889537
 Erstellt durch: Paula Kube
 Besichtigt durch: Demir



Abbildung 13: Instrumententafel




Abbildung 14: Instrumententafel



Abbildung 15: Dokumente




Abbildung 16: Dokumente

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss
Hammer Landstraße 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 28.05.2026
Protokollnummer: 45889537
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Demir



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren

