



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	PE-EV 63E
Berichtsnummer :	0000000919496-DE968		
Referenznummer:	31180507		

Fahrzeugdaten

Kia EV6 (CV)(2021->) GT-Line 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KNAC481CPN5044569	Laufleistung abgelesen:	20664 km
Erstzulassung / Baujahr:	18.05.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	15.05.2026 31224 Peine
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Sonstiges
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 81 kW (110 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Blau
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	05.2027 / 05.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Continental	235/55/R19/-V 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	235/55/R19/-V 7 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	235/55/R19/-V 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	235/55/R19/-V 7 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	-	-
2. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/-V mm
2. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/-V mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
<ul style="list-style-type: none"> • Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse • Ambiente-Beleuchtung • Antriebsart: Allradantrieb • Ausstattung GT-LINE • Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent) • Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA) • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX) • Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) • Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA) • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage) • Frontscheibe Solar-Reflect 	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion • Anti-Blockier-System (ABS) • Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display) • Außenspiegel elektr. anklappbar • Einparkhilfe vorn und hinten • Elektromotor 239 kW (konstant 81 kW) • Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R) • Fahrassistenz-System: Autobahnassistent II (Highway Driving Assist, HDA II) • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA) • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW) • Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA) • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage

- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckleuchten LED
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Intelligenter Sicht-Begrenzer
- Keyless-Start
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW (3-Phasen)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Pedale Aluminium
- Reifen 235/55 R19 ...V
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schnellladevorrichtung
- Sitzbelüftung vorn
- Sitze vorn mit Relax-Funktion
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Runway Rot Metallic
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Heckklappenöffnung elektr.
- HV-Batterie 77,4 kWh
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung (sensorgesteuert)
- Kombiinstrument digital (12,3 Zoll)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- LM-Felgen 7,5x19 (GT-LINE)
- Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2900 mm
- Rückfahrkamera
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Seitenscheiben Solar-Reflect
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung hinten
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Sound-Paket
Audiosystem: Meridian Sound-System (Farbdisplay, 825 Watt, 14 Reden, Subwoofer)
- Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage
Standheizung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:

Eingeschränkt durchgeführt


Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.


Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✘	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✘
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Reifen entsprechen nicht dem Auslieferungszustand vom Hersteller

Schaden			
	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
2.	Felge Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
3.	Windschutzscheibe	Steinschlag	Smart Repair
4.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
5.	Kotflügel Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
6.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Smart Repair

7.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
8.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
9.	Hu-bericht	Fehlt	Erneuern
10.	Sommerreifensatz	Fehlt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



1. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



1. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



3. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



4. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



5. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



6. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



7. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



8. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter