



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	VIE-IB 118
Berichtsnummer :	0000000928518-DE926		
Referenznummer:	31206862		

Fahrzeugdaten

Kia Sportage (QL)(2016->) Black Edition 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	U5YPH816GML079427	Laufleistung abgelesen:	58360 km 30.06.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal
Erstzulassung / Baujahr:	07.07.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1591 ccm / 130 kW (177 PS)
Antriebsart:	-	Lackfarbe:	(1K) ZILINASCHWARZ MET.
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	05.2028 / 05.2028
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	57443 / 26.05.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	225/60/R17/103V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	225/60/R17/103V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	225/60/R17/103V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	225/60/R17/103V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 3. Bremsleuchte • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Anti-Blockier-System (ABS) • Audio-Navigationssystem KIA (8 Zoll)
Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll) • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Außenspiegel Wagenfarbe • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Bremsassistent • DAB-Tuner (Radioempfang digital) • Dachspoiler • Einparkhilfe vorn • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC) • Fahrassistenz-System Bergabfahr-Assistent • Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode) • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW) • Fahrassistenz-System Spurwechselassistent
Außenspiegel mit BLIS (Blind Spot Informations System), Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS) • Fensterheber elektrisch vorn + hinten • Fußmatten • Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM) • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT | <ul style="list-style-type: none"> • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktives Bremslicht (ESS) • Antriebsart Frontantrieb • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel elektr. verstellbar, beide • Bi-LED-Scheinwerfer • Bordcomputer • Chromeinfassung Seitenfenster • Dachreling • Einparkhilfe hinten • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) • Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent • Fahrassistenz-System Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW) • Fahrassistenz-System Verkehrszeichenerkennung • Freisprecheinrichtung Bluetooth • Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) • Getränkehalter hinten |
|---|--|

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer • Heckscheibe heizbar • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Karosserie 5-türig • Kopf-Airbag-System vorn und hinten • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links • Lenkrad heizbar • LM-Felgen • Mittelarmlehne hinten • Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect • Motor 1,6 Ltr. - 130 kW TGDI KAT • Nebelscheinwerfer • Radstand 2670 mm • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Scheibenwischer mit Regensensor • Servolenkung • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzheizung hinten • Sonderlackierung Carrara-Weiß • Sound-System JBL Premium • Stoßfänger Wagenfarbe • Türgriffe außen verchromt • Unterfahrschutz vorn • USB-Anschluss Mittelkonsole • Wegfahrsperre | <ul style="list-style-type: none"> • Heckleuchten LED • Heckscheibenwischer • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaautomatik 2-Zonen
Automatisches Antibeschlag-System • Laderaumabdeckung • Lenkrad (Leder) • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar • Luftausströmer im Fond mitte • Mittelarmlehne vorn • Modellpflege • Multifunktion für Lenkrad • Otto-Partikelfilter (OPF) • Reifen-Reparaturset • Rückfahrkamera • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Schaltpunktanzeige • Seitenairbag • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung Stoff • Sitzheizung vorn • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole • Tagfahrlicht LED • Unterfahrschutz hinten • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss • Verglasung hinten abgedunkelt • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|--|--|

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Metallic-Lackierung • Premium-Paket
Sitzbezug / Polsterung: Leder, Induktionsladeschale für Smartphone | <ul style="list-style-type: none"> • Panoramadach / Ausstelldach (Glas)
Innenraumbeleuchtung LED, Gepäckraumbeleuchtung (LED) |
|---|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Außenspiegel Gehäuse - Links	Abschürfung	Smart Repair
2.	Türeinstieg Vorne - Links	Beschädigt	Smart Repair
3.	Türeinstieg Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
4.	Heckklappe	Beklebt	Entkleben / Reinigen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter



Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung




1. Außenspiegel Gehäuse - Links
Abschürfung - Smart Repair




1. Außenspiegel Gehäuse - Links
Abschürfung - Smart Repair



2. Türeinstieg Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair




2. Türeinstieg Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair



2. Türeinstieg Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair



3. Türeinstieg Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Türeinstieg Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Türeinstieg Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



4. Heckklappe
Beklebt - Entkleben / Reinigen



4. Heckklappe
Beklebt - Entkleben / Reinigen