

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002301743
Besichtigt am: 29.01.2026 14:45
Berichts-Nr: 9949396
FIN: WVVZZZ3HZNE502330



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Arteon
HSN / TSN:	0603 / COR
Erstzulassungsdatum:	01.11.2021
Laufleistung:	76.518 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mangangrau Metallic
Farbe Dach:	Mangangrau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.395 ccm
Leistung:	115 kW (157 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	12.000 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket	Dachhimmel in Titanschwarz
"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung	Dämpfung hinten
"Easy Open & Close"-Paket mit Safe-Sicherung	Dämpfung vorn
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Dekoreinlagen in Aluminium "Silver Rise" für Instrumententafel und Türverkleidungen
3 Kopfstützen hinten	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
3D-LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte	Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
4 Leichtmetallräder "Chennai" 8 J x 19	Digitaler Radioempfang DAB+
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI Hybrid, 115 kW	Doppelkupplungsgetriebe DQ400
6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Doppelton-Signalhorn
8 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Abgasendrohr seitlich, hinten	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Abgasnorm EU6 AP	ECO-Funktion
Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilwahl	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
AirStop®-Reifen 245/40 R 19	Einstiegsleisten mit Einleger in Edelstahl
Aktivkohlebehälter	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
Akustik-Paket Standard	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Aufkleber/Schilder in deutsch	Entfall Tire Mobility Set
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	ergoComfort Sitz mit 14-Wege Einstellung mit Memory-Funktion auf der Fahrerseite
Außenspiegel elektrisch anklappbar, auf Fahrerseite abblendend, Umfeldbeleuchtung und Memory-Funktion	e-Sound
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Ausstell-/Schiebedach	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Batterie 340A (58Ah)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3H0-
Batterie/Generator Kapazität Standard	Federbereich 47 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fertigungsablauf Standard
Berganfahrassistent	Frontantrieb
Betriebserlaubnis Nachtrag	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Fußgängererkennung und aktive Frontklappe
Bordwerkzeug	Gepäckraumabdeckung
Chennai 8 J x 19, AirStop®-Reifen 245/40 R 19	Gepäckraumauskleidung in Textil
Chrom-Applikationen an Türzuziehgriffen, Lichtdrehschalter und Ausströmern vorn	
Chromleisten an den Seitenfenstern	

Gepäckraumboden	Netztrennwand
Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Nicht Heissland
Hybrid-Antriebssystem PHEV	Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn
Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten	Normal-Lackierung
Innenspiegel automatisch abblendend	Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Kältemittel R1234yf	Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Kategorie 0	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne CD/DVD für Navigation
Keine Aktionsausführung	Ohne Differenzialsperre
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Feuerlöscher
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Garagentoröffner
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Generator
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Head-Up Display
Kopfstützen vorn im Sitz integriert	Ohne integriertes Mautsystem
Kraftstoffbehälter	Ohne Kindersitz
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Nebelscheinwerfer
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Lederpaket "Nappa"/"Nappa Carbon Style", Volkswagen R	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Sonnenschutzrollo
LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Ohne Spurwechselassistent
Leergewichtsbereich Standard	Ohne Überführungsausrüstung
Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Linkslenker	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Individualeinbau	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox, 2 Ausströmer hinten	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Modelljahreswechsel 2022 I	Pedale in Edelstahl gebürstet
Modelljahreswechsel 2022 II	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Modellpflege KW 22	Progressivlenkung
Motorenstart Standard	Radio
Müdigkeitserkennung	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Multifunktionskamera	Radstand
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen	Rechtsverkehr
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Regensensor
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Netzladekabel für Haushalts-Steckdose	Reifenkontrollanzeige
	Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt
 umklappbar, mit Mittelarmlehne und Durchlademöglichkeit
 Wechselstrom-Ladedose
 Schalthebelknauf in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Schlüssellooses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit
 Safe-Sicherung
 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
 Seitliche Zierleisten unten in Chrom
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
 Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten vorn und der
 äußeren Rücksitzplätze in Leder "Nappa" / "Nappa Carbon
 Style"
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sport-Ausstattung
 Sportback
 Sportsitze vorn
 Sprachbedienung
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger vorn im "R"-Styling, Trapezblenden in Chrom im
 Stoßfänger hinten
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
 Top-Paket
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
 Typrüfland Deutschland
 Umweltbonus
 USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse
 Variante Hybrid
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
 Verkehrszeichenerkennung
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
 Vorbereitung Mobiler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per
 Smartphone
 Vordersitze elektrisch einstellbar, ergoComfort Sitz auf
 Fahrerseite, mit Memory-Funktion und Komforteinstieg
 Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar
 VVP Modelljahreswechsel KW22
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wartungsintervallverlängerung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	1,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	1,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Reifen	Verschlissen	Ersetzen
3	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Ladekante	Kratzer	Smart Repair
5	Tür vorne links	Kratzer	Spotrepair
6	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Nachweis fehlt	Ersetzen
7	Kofferraumdeckel Gummidichtung	Beschädigt	Ersetzen
8	Stoßfängerzierblende vorne links	Kratzer	Smart Repair
9	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
10	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
11	Tür vorne rechts	Kratzer	Polieren
12	Türgriff innen hinten links	Kratzer	Optische Wertminderung

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Heckklappe	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Ladekabel (Normalladung)	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 2.200,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 2.200,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3HZNE502330

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung






Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links





Seitenansicht - Schweller rechts


 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

 Räder - Rad montiert vorne
links

 Räder - Rad montiert vorne
rechts

 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts


Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen


 Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen

Kommentar





Im Fahrersichtfeld




2 - Reifen - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar

Innenseitig abgelaufen - nicht verkehrssicher










3 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken



4 - Ladekante - Kratzer - Smart Repair



5 - Tür vorne links - Kratzer - Spotrepair**6 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Nachweis fehlt - Ersetzen****7 - Kofferraumdeckel Gummidichtung - Beschädigt - Ersetzen****8 - Stoßfängerzierblende vorne links - Kratzer - Smart Repair****9 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren**

10 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair**11 - Tür vorne rechts - Kratzer - Polieren****12 - Türgriff innen hinten links - Kratzer - Optische Wertminderung****GEBRAUCHSSPUREN****1 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)****2 - Heckklappe - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)**

FEHLTEILE

1 - Ladekabel (Normalladung) - Fehlt - Ersetzen

Kommentar

Laut Ausstattungslist gehört zu diesem Fahrzeug ein Ladekabel für die
Haushaltssteckdose - EV3