


Ford

KUGA 2.0 ECOBLUE AUTOMATICA 2WD

TELAIO: WF0FXXWPMFRR65741

Importo di riparazione stimato



Descrizione

Data immatricolazione	29/02/2024	Odometro	71784 km
Colore	Blu	Anno	-
Numero porte	-	Numero posti	-
Trasmissione	Automatico	Alimentazione	Diesel
Potenza massima	88 KW	Numero marce	8

Dettagli dichiarazione

Luogo ispezione
Hertz Catania

Data dichiarazione
18/02/2026

Data approvazione perizia
18/02/2026

Meccanica

Problema di avviamento del motore
No

Is not roadworthy
No

Dirty vehicle (exterior)
Si

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione	importo netto
001	Pulizia esterna del veicolo	Sporco	Pulizia	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	0,50 h	-	-	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
		-	-	-
002	Cofano anteriore / Anteriore	Scheggia	Accettabile	-

	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	-	-	-	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	-
	-	-	-	
003	Paraurti / Anteriore	Rotto	Sostituzione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	1,70 h	3,90 h		
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	-
004	Modanatura parafrango / Anteriore Sinistro	Riga	Verniciatura	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	0,20 h	0,30 h	-	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	-
005	Calotta retrovisore / Sinistro	Riga	Verniciatura	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	0,10 h	0,30 h	-	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	-
006	Indicatore di direzione / Sinistro Tipo di luce : Alogeno	Rotto	Sostituzione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	0,10 h	-		
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	-
007	Paraurti / Posteriore	Rotto	Sostituzione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	-
008	Fanale posteriore (parafrango) / Posteriore Destro	Rotto	Sostituzione	

	Tempo Carrozzeria 0,50 h	Tempo Verniciatura -	Importo ricambio -	Forfait -
	Importo Carrozzeria -	Importo Verniciatura -	ImportoMaterialiDiConsumo -	
009	Porta / Posteriore Destro	Riga	Verniciatura	-
	Tempo Carrozzeria 0,50 h	Tempo Verniciatura 1,50 h	Importo ricambio -	Forfait -
	Importo Carrozzeria -	Importo Verniciatura -	ImportoMaterialiDiConsumo -	
010	Porta / Anteriore Destro	Rientranza	Riparazione	-
	Tempo Carrozzeria 1,50 h	Tempo Verniciatura 1,50 h	Importo ricambio -	Forfait -
	Importo Carrozzeria -	Importo Verniciatura -	ImportoMaterialiDiConsumo -	
011	Maniglia esterna porta / Anteriore Destro	Scheggia	Verniciatura	-
	Tempo Carrozzeria -	Tempo Verniciatura 0,30 h	Importo ricambio -	Forfait -
	Importo Carrozzeria -	Importo Verniciatura -	ImportoMaterialiDiConsumo R	
012	Calotta retrovisore / Destro	Riga	Verniciatura	-
	Tempo Carrozzeria 0,10 h	Tempo Verniciatura 0,30 h	Importo ricambio -	Forfait -
	Importo Carrozzeria -	Importo Verniciatura -	ImportoMaterialiDiConsumo -	
013	Parafango / Anteriore Destro	Riga	Verniciatura	R
	Tempo Carrozzeria -	Tempo Verniciatura 1,20 h	Importo ricambio -	Forfait -
	Importo Carrozzeria -	Importo Verniciatura -	ImportoMaterialiDiConsumo -	
014	Modanatura parafango / Anteriore Destro	Rotto	Sostituzione	-

	Tempo Carrozzeria 0,30 h	Tempo Verniciatura -	Importo ricambio -	Forfait -
	Importo Carrozzeria -	Importo Verniciatura -	Importo Materiali Di Consumo -	

Elementi rimovibili

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Cassetta attrezzi | <input type="checkbox"/> Cavo Domestico EVSE (3kw) | <input type="checkbox"/> Compressore Kit di Gonfiaggio |
| <input checked="" type="checkbox"/> Copribagagli | <input type="checkbox"/> Kit di pronto soccorso | <input type="checkbox"/> Kit di riparazione pneumatici completo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pneumatico ruota di scorta | <input type="checkbox"/> Quick charging cable | <input type="checkbox"/> Ricarica Kit di Gonfiaggio |
| <input type="checkbox"/> Ripiano Cappelliera | | |

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	MAXXIS	225 / 60 / 18 / All Seasons	7 mm
Anteriore Destro	MAXXIS	225 / 60 / 18 / All Seasons	7 mm
Posteriore Sinistro	GOODYEAR	225 / 60 / 18 / All Seasons	7 mm
Posteriore Destro	GOODYEAR	225 / 60 / 18 / All Seasons	7 mm

Commenti

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro




Navigation



Spare Tyre



Vin





Paraurti / Anteriore / Rotto



Modanatura parafrango / Anteriore Sinistro / Riga



Modanatura parafrango / Anteriore Sinistro / Riga



Calotta retrovisore / Sinistro / Riga



Indicatore di direzione / Sinistro / Rotto




Paraurti / Posteriore / Rotto



Paraurti / Posteriore / Rotto



Paraurti / Posteriore / Rotto




Fanale posteriore (parafrango) / Posteriore Destro / Rotto



Porta / Posteriore Destro / Riga



Porta / Posteriore Destro / Riga



Porta / Posteriore Destro / Riga



Porta / Anteriore Destro / Rientranza



Porta / Anteriore Destro / Rientranza



Porta / Anteriore Destro / Rientranza

