

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10556697
vom: 06.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002435430
Besichtigt am:	06.05.2026 09:51
Berichts-Nr:	10556697
FIN:	WVGZZZCRZND011269



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10556697
vom: 06.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Touareg
HSN / TSN:	0603 / COC
Erstzulassungsdatum:	25.03.2022
Laufleistung:	38.924 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	3.000 ccm
Leistung:	210 kW (286 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz / Soul-Schwarz / Soul-Schwarz / Mistralgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	27.400 KM

» Fahrzeugausstattung

4 Leichtmetallräder "Tirano" 8,5 J x 19	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer, für Proaktives Insassenschutzsystem
6-Zylinder-Dieselmotor 3,0 l	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
6-Zylinder-Dieselmotor 3,0 l TDI, 210 kW	eCall & bCall
8 Lautsprecher	Einbauteile f.6 Zyl.Motor
8-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
Abgas-Endrohr verchromt, links und rechts, im Stoßfänger integriert	Einstiegsleisten in Edelstahl
Abgasnorm EU6 AP	Elektronische Parkbremse
AdBlue-Tank mit 24 l Fassungsvermögen	ergoComfort-Sitze vorn
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Erweiterung auf Parkassistent "Park Assist Plus"
Aktion	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Aktion	Fahrerassistenzpaket "Plus"
Akustik-Paket Extra	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Ambientebeleuchtung weiß	Fahrprofilauswahl inkl. Fahrprofil "Comfort"
Anhängervorrichtung elektrisch anklappbarinkl.	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Anhängerrangierassistent "Trailer Assist"	Fahrzeugklassen-Differenzierung -760-
Aufkleber/Schilder in deutsch	Federung Standard
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar und abblendend, Beifahrerspiegelabsenkung und Memory	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegel rechts, konvex	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Automatische Distanzregelung ACC "stop &go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fußhebelwerk "Standard"
Automatisches Sperrdifferenzial	Gepäckraumabdeckung mit elektrischer Öffnung
Batterie 580A (105AH)	Gepäckraumboden
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumbodenbelag Standard
Betriebserlaubnis Nachtrag	Geschlossener Aufbau
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 10
Bordwerkzeug	Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und zeitverzögerter elektrischerSchließung, mit Fernentriegelung
Chromleisten an den Seitenfenstern	Hinterachse "Standard"
Dachhimmel	Hinterachsgetriebe Basis
Dachreling silber eloxiert	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer
Dekoreinlagen in Aluminium gebürstet 45° für Instrumententafel und Türverkleidungen	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	Kältemittel R1234yf
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Kategorie 0
Digitaler Radioempfang DAB+	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Diversity-Antenne für AM-/FM-Empfang	Keine Aktionsausführung
Doppelton-Signalhorn	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Drehstromgenerator 120-180 A	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Klimatisierung
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10556697
vom: 06.05.2026

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortausstattung

Komfortpaket "Keyless Access"

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Kraftstofftank mit 90 l Fassungsvermögen

Kreuzungsassistent

Kühlergrill

Kurzer Radstand

Ladekantenschutz in Edelstahl

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Längs- u. Querführung ohne prädiktive Regelung

Lederpaket "Savona" mit ergoComfort-Sitzen vorn

LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht

LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte

Lendenwirbelstützen vorn pneumatisch einstellbar

Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung

Leuchtweitenregulierung dynamisch

Linkslenker

Lufffederung mit automatischer Niveauregelung, Höheneinstellung und elektronischer Dämpferregelung

Lufffederung mit automatischer Niveauregelung, Höheneinstellung und elektronischer Dämpferregelung

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Manuell betätigte Türen

Memory-Paket

Mit connect Paket 3

Mit Individualeinbau

Mittelarmlehne hinten

Mittelarmlehne vorn

Mittelkonsole in Schwarz glänzend / Silberoptik

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen

Navigationsgerät-Premium

Navigationssystem "Discover Premium"

Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn und hinten

Notbremsassistent "Front Assist"

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anbausatz

Ohne Außen-Sound Maßnahmen

Ohne Batterieladegerät

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)

Ohne Dekorfolien/Embleme

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Ladekabel (Industriestecker)

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Multimedia" im Fahrzeug

Ohne Nachtsichtsystem

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonder-Maßnahmen

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate

Ohne Trennwand

Ohne Überföhrungsausrüstung

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Dichtungen außen

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, ohne OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Parkassistentenpaket

Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe

Proaktives Insassenschutzsystem

Radabdeckung Mitte

Radschrauben Standard

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 255/55 R 19

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rücksitzbank und -lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, längs verschiebbar, Lehneneigung einstellbar

Scheibenbremsen hinten



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10556697
vom: 06.05.2026

Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Schlechtwetterlicht
Schloß-Sperrsystem
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 1 Jahr (variabel)
Servolenkung
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Leder "Savona"
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Spurwechselassistent "Side Assist"
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Standheizung und -lüftung
Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwähluhr
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger- und Türunterteile in Wagenfarbe, mit Chromleisten; Lufteinlässe mit Lamellen in Chrom
Telefonschnittstelle
Textilfußmatten vorn und hinten
Tirano 8,5 J x 19, Reifen 255/55 R 19
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"
USB-C-Schnittstelle
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "Guide & Inform" und "Security & Service"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze elektrisch einstellbar, mit längs verschiebbarer Oberschenkelauflagesowie Fahrersitz mit Memory-Funktion
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Zuziehhilfe für Heckklappe



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10556697
vom: 06.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	255/55 R 19 107 W	6,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	255/55 R 19 107 W	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/55 R 19 107 W	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/55 R 19 107 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10556697
vom: 06.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Lenkrad	Kratzer	Smart Repair Leder
2	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10556697
vom: 06.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden	Fachgerecht repariert	€ 8.900,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 8.900,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10556697
vom: 06.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZCRZND011269

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10556697
vom: 06.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10556697
vom: 06.05.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10556697
vom: 06.05.2026




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10556697
vom: 06.05.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Lenkrad - Kratzer - Smart Repair Leder



2 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

