



Zustandsbericht

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	MAXUS Deliver 9 2.0 Transporter RWD BASE		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	LSH14J7C1PA109134
Erstzulassung	26.06.2024	Laufleistung (abgelesen)	32.628 km
HSN/TSN	2184 / AAH 00015	Kraftstoffart / Zylinder	Diesel / 4
Fahrzeugart	LKW < 3,5t	Antriebsart	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EUROVI; E; M, N	Getriebe / Anzahl Gänge	Manuell
Farbe	Weiß	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	109 kW / 1.996 ccm	Nächste HU	06/2026
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	Restlauf bis Service	11 Monat(e)
Letzte Wartung	03/2026 bei 29.315 km	Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Weiß
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	3.500 kg
Dokumente	ZB vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	3 / 4
Vertragsnummer	50156030	Re-Import	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/65 R16 121S	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	Hankook	7mm / 7mm	i.O.
2	235/65 R16 121S	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	Hankook	7mm / 7mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Ersatzrad	235/65 R16 121S	Sommerreifen auf Leichtmetall	Hankook	8	

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbag: Fahrer- und Beifahrerairbag
Airbag: Seitenairbags
Airbag: Vorhangairbags
Alarm
Audiosystem mit MP3-Funktion
Automatische Türentriegelung
Automatisches Notbremsssystem (AEBS) Wenn ein Fußgänger oder ein anderes Fahrzeug auf Ihrer Straße erkannt wird, deaktiviert AEBS das Gaspedal und betätigt die Bremsen, um das Risiko eines schweren Unfalls zu verringern.
Außenspiegel mit integriertem Totwinkelspiegel und Blinkleuchte



Bezeichnung
Außenspiegel, elektrisch verstellbar und beheizbar
Berganfahrhilfe (HHC)
Bluetooth- Freisprecheinrichtung
Bordcomputer
Bremsleuchte, dritte
Dieselpartikelfilter DPF
Doppelte Innenbeleuchtung im Laderaum
Drehzahlmesser
eCall Automatischer Notruf bei Unfall
Einparkhilfe hinten
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
Fahmodusschalter (Power/Normal/Eco)
Fensterheber elektrisch
Garantie: 3 Jahre Herstellergarantie oder 160.000 km - das zuerst Erreichte gilt
Geschwindigkeitsregelanlage
Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe
Gummibodenbelag im Passagier- und Laderaum Laderaumverkleidung halbhoch
Heckstoßfänger Vordere und hintere Stoßstange, teillackiert in Karosseriefarbe
Innentürverkleidung
Instrumententräger mit Dekorelementen im Carbon Look
Klimaanlage
Kopfstützen (3)
Lackierung: Uni
Laderaumverkleidung (halbhoch)
Lenkrad höhenverstellbar
Lenkradfernbedienung für Audiosystem
Lichtsensoren
Multifunktionslenkrad
Nebenantrieb: PTO / Nebenantrieb am Getriebe
Polster: Stoff
Räder: Stahlräder 16" mit Radabdeckungen mit Reifen 235/65 R16C
Räder: Vollwertiges Reserverad unter dem Fahrzeug
Servolenkung elektrisch
Sitze: Beifahrerdoppelsitzbank
Sitze: Fahrersitz 8-fach verstellbar mit einer verstellbaren Armlehne
Spurverlassenswarner (LDW)
Start-Stopp-System
Tagfahrlicht LED
Tür: Heckflügeltüren mit 263° Öffnungswinkel
Tür: Schiebetür rechts
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Bezeichnung

Paket: Komfortpaket - Nebelscheinwerfer - Doppelte LED -Innenbeleuchtung im Laderaum - Regensensor - Einparkhilfe vorn - 10-Zoll-Touchscreen mit Apple CarPlay und Android Auto - Rückfahrkamera

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Hecktür links (Verkleidung) - Kratzer - kein Abzug
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Zierleiste / Dekorleiste - Kratzer - erneuern
3	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Sitz vorn	Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - Smart Repair
5	Motorhaube	Kühlergrill - Lackmangel - erneuern
6	Unterlagen	Serviceheft (Wartung überzogen - 20000km/12Monate) - entspricht nicht den Herstellervorgaben - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - kein Abzug
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (unlackiert) - Kratzer - kein Abzug

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

- Fahrzeug weist lauffleistungsbedingte, Nutzfahrzeugtypische Gebrauchsspuren auf

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.



Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum




Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Innenraum hinten



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste - Kratzer - erneuern



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste - Kratzer - erneuern



Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - Smart Repair



Beschädigung #4: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - Smart Repair



Beschädigung #5: Motorhaube: Kühlergrill - Lackmangel - erneuern



Beschädigung #5: Motorhaube: Kühlergrill - Lackmangel - erneuern



Beschädigung #6: Unterlagen: Serviceheft (Wartung überzogen - 20000km/12Monate) - entspricht nicht den Herstellervorgaben -



Beschädigung #6: Unterlagen: Serviceheft (Wartung überzogen - 20000km/12Monate) - entspricht nicht den Herstellervorgaben -