

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen 4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell		
Amtliches Kennzeichen:	OD -MX 6359	Fahrgestell-Nummer:	WV1ZZZ7HZMH060626
Vertrags-Nummer:	26274074	Erstzulassung:	30.03.2021
Internes KZ:	14766895	Kilometer-Stand:	159436
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:**VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen 4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell**

Lackierung: Kirschrot Uni Polsterung: Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks" Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **30.360,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Nutzer: Ulf Kochale	0,00
Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, inklusive Anklappfunktion über Fahrzeugs	150,00
Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung	81,00
Hohe Trennwand ohne Fenster sowie 8 Verzurösen zur Ladegutsicherung	305,00
Höheneinstellung für linken und rechten Einzelsitz im Fahrerhaus	110,00
Kirschrot Uni	0,00
Komfort-Paket Plus	1.600,00
Lendenwirbelstützen für linken und rechten Einzelsitz in der 1. Sitzreihe (manuell einstellbar)	100,00
ParkPilot im Heckbereich	370,00
Seitenverkleidung aus Hartfaserplatten im Fahrgast-/Laderaum	345,00
Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks"	0,00
Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks"	0,00
Stahl-Reserverad mit Fahrbereifung	77,00
Zulässiges Gesamtgewicht 3.200 kg mit verstärkten 16"-Stahlrädern	1.575,00
1 Satz Winterkomplettäder über Sixt	0,00
Beklebung Minimax: VW Transporter	103,60
Wollnikom: GPS inkl. Einbau / LZ 48-60	650,00
Würth: Variante 2 für VW Trans. lang	2.376,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

1 Satz Winterkomplettäder über Sixt	0,00
Würth: Variante 2 für VW Trans. lang	2.376,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **38.202,60**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **45.461,09**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 45.461,09

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	81 / 110	Hubraum:	1968
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	5
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	167
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,300	Tankinhalt:	70
Max. Km/h:	164	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1854	zul. Gewicht (kg):	3200

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 26274074
Amtliches Kennzeichen: OD -MX 6359
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang
Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport**Vertrags-Nummer:** 26274074

Amtliches Kennzeichen: OD -MX 6359

Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
08.06.2022	33935	Wartungszusatzumfänge
13.08.2022	39054	Inspektion und Wartung
08.06.2023	58031	TÜV/AU (MwSt-frei)
09.08.2023	67630	Bremsflüssigkeitswechsel
09.08.2023	67630	Inspektion und Wartung
09.08.2023	67630	Wartungszusatzumfänge
05.08.2024	98002	Inspektion und Wartung
05.08.2024	98002	Wartungszusatzumfänge
09.04.2025	120268	TÜV/AU (MwSt-frei)
01.08.2025	130316	Bremsflüssigkeitswechsel
01.08.2025	130316	Wartungszusatzumfänge
01.08.2025	130316	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	22.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	12099 Berlin, Gottlieb-Dunkel-Straße 20-21
Besichtigungsdatum	29.06.2026
Referenznummern	0031208923 - 0026274074

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	OD-MX 6359	Fzg.-Ident.-Nummer	WV1ZZZ7H2MH060626
Fabrikat	VW	1. Zulassung	30.03.2021
Typ	Transporter 2,0 TDI BMT lang Kastenwagen	Fahrzeugart	Transporter
Getriebe / Gänge	Manuell / 5	Farbe	Kirsch-Rot - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	159.391 km	Sitzplätze	2
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Van, 4 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	04/2027
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 81 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	205/65 R16C 107/105T	7 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	205/65 R16C 107/105T	7 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	205/65 R16C 107/105T	8 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	205/65 R16C 107/105T	8 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Stahlrad	Continental	205/65 R16C 109/107R M+S	7 mm
Rad 2	Winterreifen	Stahlrad	Continental	205/65 R16C 109/107R M+S	7 mm
Rad 3	Winterreifen	Stahlrad	Continental	205/65 R16C 109/107R M+S	9 mm
Rad 4	Winterreifen	Stahlrad	Continental	205/65 R16C 109/107R M+S	9 mm

Allgemeines / Zustand	
☒ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 01.08.2025 bei km 130.312.	
Legende : ☒ Ja ☒ Nein ☐ Nicht prüfbar	

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich. Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition (Fehlermeldung aktiv - Bremslicht links) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen. Zusatzschloss Schiebetür - Minderwert. Es wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| ✓ Nutzer: Ulf Kochale | ✓ Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, inklusive Anklappfunktion über Fahrzeugs |
| ✓ Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung | ✓ Hohe Trennwand ohne Fenster sowie 8 Verzurösen zur Ladegutsicherung |
| ✓ Höheneinstellung für linken und rechten Einzelsitz im Fahrerhaus | ✓ Kirschrot Uni |
| ✓ Komfort-Paket Plus | ✓ Lendenwirbelstützen für linken und rechten Einzelsitz in der 1. Sitzreihe (manuell einstellbar) |
| ✓ ParkPilot im Heckbereich | ✓ Seitenverkleidung aus Hartfaserplatten im Fahrgast-/Laderaum |
| ✓ Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks" | ✓ Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks" |
| ✓ Stahl-Reserverad mit Fahrbereifung | ✓ Zulässiges Gesamtgewicht 3.200 kg mit verstärkten 16"-Stahlrädern |
| ✓ 1 Satz Winterkomplettäder über Sixt | ✓ Würth: Variante 2 für VW Trans. lang |
| ✓ Beklebung Minimax: VW Transporter | ✓ Wollnikom: GPS inkl. Einbau / LZ 48- |

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -unlackiert-, verkratzt (Bild 15, Bild 16, Bild 17)

Motorhaube, beschädigt (Bild 18, Bild 19, Bild 20)

Seite links

Tür vorne links Dichtung -Einstieg-, beschädigt (Bild 59, Bild 60, Bild 61)

Seite rechts

Seitenwand rechts unterhalb, verkratzt (Bild 49, Bild 50)

Tür vorne rechts, beschädigt (Bild 21, Bild 22, Bild 23)

Tür vorne rechts Einstieg, verkratzt (Bild 29, Bild 30, Bild 31)

Schiebetür rechts, verkratzt (Bild 51, Bild 52, Bild 53)

Heck

Ladekante, verkratzt (Bild 46, Bild 47, Bild 48)

Ladekante Abdeckung, beschädigt (Bild 44, Bild 45)

Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, verkratzt (Bild 36, Bild 37, Bild 38)

Heckklappe, beschädigt (Bild 39, Bild 40, Bild 41)

Heckklappe Innenverkleidung, beschädigt (Bild 42, Bild 43)

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 13, Bild 14)

Interieur

Armaturenbrett Blende, verkratzt (Bild 27, Bild 28)

Mittelkonsole, verkratzt (Bild 32, Bild 33)

Handschuhfach Deckel, verkratzt (Bild 24, Bild 25, Bild 26)

Technik

Lenkrad, verkratzt (Bild 34, Bild 35)

Sonstiges

Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt (Bild 56, Bild 57, Bild 58)

Bordcomputer Fehlerspeicher, aktiv (Bild 12)

Ohne Zuordnung

Zusatzschloss Schiebetür rechts (Bild 54, Bild 55)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 62 Fotos.

Hensel, Oliver

Der Sachverständige, 29.06.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.

Wartungsliste			
Auftrags-Nr. 2025804239	Verkaufstyp SHH1E2	Kennzeichen OD-MX 6359	Zulassung 2021-04-12
Fahrgestellnummer WV1ZZZ7HZMH060626	MKB CXHC	Kilometerstand 130312	Serviceberater
Verkaufstyp Transporter Kasten LR 81 TDISG5	GKB UDY	Modelljahr 2021	Datum 01.08.2025
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)			
Kraftstofffilter: Ersetzen (Dieselkraftstoff Norm EN 590)		i.O./ durchgeführt	n.i.O./ behoben
Staub- und Pollenfilter: Gehäuse reinigen und Filtereinsatz ersetzen		☒	☐
Elektrik		i.O./ durchgeführt	n.i.O./ behoben
Batterie: mit Batterietester VAS 6161 prüfen (unbedingt Reparaturlaufaden beachten)		☒	☐
Fahrzeug von innen		i.O./ durchgeführt	n.i.O./ behoben
Innenraum-, Kofferraum- und Handschuhkastenbeleuchtung, Zigarrenanzünder, Steckdosen und Kontrolllampen: Funktion prüfen		☒	☐
Signalhorn: Funktion prüfen		☒	☐
Staub- und Pollenfilter(mit Allergenfilter): Gehäuse reinigen und		☐	☐

Bild 10.

Fotoanlage




Bild 11.



Bild 12. Bordcomputer, Fehlerspeicher, aktiv, auslesen / prüfen

Fotoanlage



Bild 13. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 14. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 15. Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 16. Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17. Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 18. Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 19. Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 20. Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 21. Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren




Bild 22. Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage




Bild 23. Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 24. Handschuhfach, Deckel, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 25. Handschuhfach, Deckel, verkratzt, Smartrepair



Bild 26. Handschuhfach, Deckel, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 27. Armaturenbrett, Blende, verkratzt, Smartrepair



Bild 28. Armaturenbrett, Blende, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 29. Tür vorne rechts, Einstieg, verkratzt, lackieren



Bild 30. Tür vorne rechts, Einstieg, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 31. Tür vorne rechts, Einstieg, verkratzt, lackieren



Bild 32. Mittelkonsole, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 33. Mittelkonsole, verkratzt, Smartrepair



Bild 34. Lenkrad, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 35. Lenkrad, verkratzt, ersetzen



Bild 36. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 37. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 38. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 39. Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren




Bild 40. Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage




Bild 41. Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 42. Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage




Bild 43. Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 44. Ladekante, Abdeckung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 45. Ladekante, Abdeckung, beschädigt, ersetzen



Bild 46. Ladekante, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 47. Ladekante, verkratzt, lackieren



Bild 48. Ladekante, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 49. Seitenwand rechts, unterhalb, verkratzt, lackieren




Bild 50. Seitenwand rechts, unterhalb, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 51. Schiebetür rechts, verkratzt, lackieren



Bild 52. Schiebetür rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 53. Schiebetür rechts, verkratzt, lackieren



Bild 54. Zusatzschloss Schiebetür rechts, Minderwert

Fotoanlage



Bild 55. Zusatzschloss Schiebetür rechts, Minderwert



Bild 56. Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 57. Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 58. Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 59. Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, beschädigt, ersetzen



Bild 60. Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 61. Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, beschädigt, ersetzen



Bild 62.