

# Beschrijvingsformulier

## Commissie

Land van aanbieder  Nederland

Commissie bij aankoop € 150,00

Kenteken: chassisnr: WV1ZZZ7HZKH177961)

Aanbieder: Leasemaatschappij



## VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI L2H1 COMF. AUT/AIRCO/NAV/PDC

Uitvoering volgens lease software: 2.0tdi 28 l2h1 110kW euro6 dsg aut

<b>Km-stand</b>	132299 km	<b>Soort voertuig</b>	Bedrijfsauto < 3500kg - grijs	<b>Ledig gewicht</b>	1854 kg
<b>Tank/ Laad inhoud</b>		<b>Kleur</b>	Candy White	<b>BTW/Marge</b>	BTW
<b>Brandstof</b>	Diesel	<b>Aantal deuren</b>	5		
<b>Transmissie</b>	Automaat	<b>Aandrijving</b>	Voorwiel		
<b>Datum eerste toelating</b>	06-11-2019	<b>Aantal cilinders</b>	4	<b>Wielbasis</b>	340 cm
<b>Datum eerste afgifte NL</b>	06-11-2019	<b>Vermogen</b>	110 kW	<b>Laadvermogen</b>	946 kg
<b>Eerste registratie</b>	Nederland	<b>CO2 uitstoot</b>	202 g/km	<b>APK t/m</b>	25-11-2026

### Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend)

Anti Blokkeer Systeem, achterklep, airco, Anti doorSlip Regeling, bestuurdersairbag, binnenspiegel automatisch dimmend, Bluetooth, boordcomputer, buitenspiegels elektrisch verstelbaar, buitenspiegels verwarmbaar, centrale vergrendeling met afstandsbediening, comfortstoel(en), cruise control, dimlichten automatisch, elektrische ramen voor, Elektronisch Sper Differentieel, Elektronisch Stabiliteits Programma, hill hold functie, mistlampen voor adaptief, multimedia-voorbereiding, parkeersensor achter, passagiersairbag, radio, regensensor, start/stop systeem, alarm klasse 1(startblokkering), vermoeidheids herkenning, vervolgbotsing preventie, verwarmde voorruit, zijschuifdeur rechts

### Opgegeven opties door inspecteur

Airconditioning, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie\_anders (af fabriek), Audio optie\_anders (af fabriek), Park Distance Control achter, Verlengde of verhoogde carrosserie, Schuifdeur rechts, Achterklep

## Inspectie

### Aanwezig bij de auto

- ✓ Hoofdsleutel
- ✓ Krik
- ✓ Navigatie CD/DVD
- ✓ Onderhoudsboekje (Digitaal)
- ✓ Reservesleutel
- ✓ Reserwiel
- ✓ Instructieboekje

### Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 2	Aantal hoofdsteunen	: 2
Schoon van binnen	: Nee, professioneel reinigen	Normale geur	: Nee, ruikt naar rook
Kofferruimte beschadigd	: Ja	Hemelbekleding beschadigd	: Ja, vlek(ken)
Voorruit	: Aandacht nodig, pitjes		

### Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja

Steenslag

: Ja

### Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	7 mm	Zomer	Continental	205/65 R16
RV	7 mm	Zomer	Continental	205/65 R16
LA	6 mm	Zomer	Continental	205/65 R16
RA	6 mm	Zomer	Continental	205/65 R16

Aantal wioldoppen/LMV	4
Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

### Extra details

#### Beschadigingen

**Deel:**

Portier links

**Omschrijving:**

Deukjes en krasjes

**Gegeven oplossing:**

Restylen en bijwerken



**Deel:**

Voorruit

**Omschrijving:**

Pit

**Gegeven oplossing:**

Opvullen



**Deel:**

Dak

**Omschrijving:**

Deukjes en steenslag met roest

**Gegeven oplossing:**

Restylen en bijwerken



**Deel:**

Interieur

**Omschrijving:**

Vervuild en rooklucht

**Gegeven oplossing:**

Reinigen professioneel



**Deel:**

Stuurwiel

**Omschrijving:**

Versleten

**Gegeven oplossing:**

Vervangen



**Deel:**


Kentekenplaat

**Omschrijving:**

Gedeukt

**Gegeven oplossing:**

Vervangen



**Deel:**

Exterieur

**Omschrijving:**

Oude bestickering zichtbaar in de lak

**Gegeven oplossing:**

Bijwerken of spuiten



**Deel:**  
Motorkap  
**Omschrijving:**  
Krassen en deukjes  
**Gegeven oplossing:**  
Herstellen en spuiten



**Deel:**  
Bumper voor  
**Omschrijving:**  
Deukjes en hoek gescheurd  
**Gegeven oplossing:**  
Herstellen en spuiten



**Deel:**  
Zijde links  
**Omschrijving:**  
Slecht hersteld, verzakkers  
**Gegeven oplossing:**  
Herstellen en spuiten



**Deel:**  
Bumper achter  
**Omschrijving:**  
Gekrast  
**Gegeven oplossing:**  
Kunststofreparatie



**Deel:**  
Achterlicht links  
**Omschrijving:**  
Barst  
**Gegeven oplossing:**  
Vervangen



**Deel:**  
Achterklep  
**Omschrijving:**  
Deuken van binnen naar buiten  
**Gegeven oplossing:**  
Restylen



**Deel:**  
Zijschuifdeur rechts  
**Omschrijving:**  
Deuken en krassen  
**Gegeven oplossing:**  
Herstellen en spuiten



**Deel:**  
Portier rechts  
**Omschrijving:**  
Deuk  
**Gegeven oplossing:**  
Restylen



**Deel:**  
Spiegelkap links  
**Omschrijving:**  
Gekrast  
**Gegeven oplossing:**  
Vervangen



#### Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto

---

## Documenten

Geen documenten gevonden.

---