


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002453182
Besichtigt am: 12.05.2026 14:07
Berichts-Nr: 10594104
FIN: WAUZZZFY9N2075996

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q5
HSN / TSN:	0588 / BXI
Erstzulassungsdatum:	13.07.2022
Laufleistung:	63.459 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	3.000 ccm
Leistung:	210 kW (286 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz-felsgrau/schwarz-schwarz/schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Dachhimmel in Stoff schwarz
48 Volt Bordnetz	Dachreling schwarz mit Dachträgererkennung
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Dachspoiler
6 Zyl.Dieselmotor 3,0L Aggr. 059.P	Datenmodul Europa
6-Zyl.Turbodieselmotor 3,0 L/210 KW V6, TDI Common-Rail	Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet
Grundmotor ist: T7V/T2P	Dieselmotor
Abgaskonzept, EU6 AP	Digitaler Radioempfang
Ablage- und Gepäckraumpaket	Doppelton-Signalhorn
Abwahl Audi phone box	Einbauteile f.6 Zyl.Motor
Abwicklung Serie	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	Elektrische Luftzusatzheizung
Akzentflächen schwarz glänzend	Elektromechanische Parkbremse
Ambiente-Lichtpaket	Elektromechanische Servolenkung
Assistenzpaket Stadt mit Assistenzpaket Parken	Embleme
Assistenzpaket Tour	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Audi active lane assist	Erhö.h.der Serienkraftstoffstbefüllung
Audi adaptive cruise control	Fahrwerk mit Dämpferregelung
Audi AG	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Audi connect Navigation & Infotainment	Fahrzeugklassen-Differenzierung-FY0/FYF-
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Federung Standard
Audi drive select	Fernlichtassistent
Audi pre sense city	Fertigungsablauf Standard
Audi pre sense rear	Folienbeklebung
Audi Smartphone Interface	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi Soundsystem	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi virtual cockpit plus	Fußmatten vorn und hinten
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gepäckraumabdeckung
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegel links, asphärisch	Geschlossener Aufbau
Außenspiegel rechts, asphärisch	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 14
Basis	Gurtanlegekontrolle
Batterie 380A (68Ah)	Heckblende (ECE)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Becherhalter	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Betriebserlaubnis Nachtrag	Interieur S line
Bluetooth-Schnittstelle	Kältemittel R1234yf
Bordliteratur in Deutsch	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bordwerkzeug (ohne Wagenheber)	Kategorie 0
Businesspaket	

Kein Selbstabholer	Ohne Ladedose
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)
Keine Aktionsausführung	Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem
Kindersicherheits-Paket	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Kindersicherung elektrisch betätigt	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Kofferraumbodenmatte	Ohne Trittstufe
Komfortmittelarmlehne vorn	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Komfortschlüssel, ohne Safelock	Ohne Vorkonditionierung
Kopfstützen vorn	Ohne Wandhalterung
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ladeboden	Ohne zus. Warnleuchten
Ladekantenschutz aus Edelstahl	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ländergruppe A	Optikpaket schwarz plus
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Parkassistent mit Einparkhilfe plus
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Pedalerie und Fußstütze aus Edelstahl
LED-Heckleuchten	PKW-Ausführung
LED-Scheinwerfer	Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	quattro
Linkslenker	quattro mit selbstsperrendem Mittendifferenzial
Mikrofaser Dinamica Frequenz/Leder- Kombination mit S-Prägung	Räder der Serie
Mild-Hybrid	Räder, 5-Segmentspeichen, 8,0Jx20, Winterreifen 255/45 R20
Mit Multifunktionskamera	Räder, 5-Segmentspeichen, graphitgrau, glanzgedreht, 8,0Jx20, Reifen 255/45 R20
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Radschrauben Standard
MMI Navigation plus mit MMI touch	Rechtsverkehr
Nicht Heissland	Regionscode " ECE " für Radio
Nichtraucherausführung	Reifen 255/45 R20 101W
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Belederung	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifenreparaturset
Ohne Car2X	Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Rücksitzbank plus
Ohne Elektromotor (Hybrid)	S line
Ohne Feuerlöscher	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne Garagentoröffner	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Gefahrenalarmsystem	Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
Ohne Head-up-Display	Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Ohne integriertes Mautsystem	Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Ohne Kennzeichenträger vorn	Serienqualität
Ohne Kompensor	Serviceanzeige 30000 km oder 1 Jahr (variabel)

Sitzheizung vorn
Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
spezielles Typschild EU
Sportsitze vorn
Spurwechselwarnung
Standard
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerung von Aktionspreisen
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoßfänger verstärkt
Tagfahrlicht
tiptronic
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.2)
Trennnetz
Typprüfland Deutschland
Umgebungskameras
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz und die Außenspiegel
Wegfahrsperre elektronisch

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Aluminium	255/45 R 20 101 V	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	255/45 R 20 101 V	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Aluminium	255/45 R 20 101 V	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	255/45 R 20 101 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	255/45 R 20 101 W	5,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	255/45 R 20 101 W	5,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	255/45 R 20 101 W	6,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	255/45 R 20 101 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 07.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Windschutzscheibe	Steinschlag	Glasreparatur
4	Kotflügelzierleiste hinten rechts	Kratzer	Lackieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Stoßfängerspoiler vorne	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Stoßfänger vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Kofferraumverkleidung links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
8	Einstieg Verkleidung hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
9	Tür hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
10	Karosserie	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
11	Bremsscheiben hinten	Flugrost	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
12	Bremsscheiben vorne	Flugrost	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	149,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZFY9N2075996

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1




Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Räder - eingelegt im Fahrzeug




Lackstärke Motorhaube




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos



WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren




2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Glasreparatur





4 - Kotflügelzierleiste hinten rechts - Kratzer - Lackieren




GEBRAUCHSSPUREN



1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Stoßfängerspoiler vorne - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





5 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





6 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





7 - Kofferraumverkleidung links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





8 - Einstieg Verkleidung hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





9 - Tür hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



10 - Karosserie - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



11 - Bremsscheiben hinten - Flugrost - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



12 - Bremsscheiben vorne - Flugrost - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

