

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

8712NBR / WBA11FZ090FV10171 / FV10171

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	318d sDrive G21	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	318d sDrive G21	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	19.068

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

8712NBR Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD					-
DI					-
RP					-
TD					-
TI					-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	04/02/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

8712NBR COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Neumático dl dr	OBSERVACIÓN-	

8712NBR COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.33 h.	0.42 h.		0,00	464,79	40,00	384,74 €
3. Jgo pegado luna parabrisas - PEGADO FRIO - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	24,77	10,00	22,29 €
5. Tapa toma corriente	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	2,58	10,00	8,86 €
6. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.09 h.	1.33 h.	5,63	0,00		98,80 €
7. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.41 h.	1.58 h.	6,69	0,00		121,80 €
8. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		4.00 h.	16,94	0,00		178,64 €
9. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada	REPARAR	0.20 h.		2.00 h.	8,47	0,00		93,17 €
10. Pilares - Hueco Puerta Tr dr	-	PINTAR	0.20 h.			23,40	0,00		31,10 €
11. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
12. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
13. Aleta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	-			1.08 h.	4,57	0,00		46,15 €
14. Capó dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
15. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
16. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
17. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
18. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
19. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
20. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1707,17 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

8712NBR RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	6,27 h.	241,37 €
Total material pintura	-	65,70 €

(IVA no incluido)

8712NBR RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Pintura	9,99 h.	384,61 €
Total Recambios	-	385,50 €
Descuento recambios aplicado	-	197,76 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	630,00 €















Valores desde Indiv.

1.6 l/h



Total 19068 km → 27.1 km

Power % 100



Capó abierto.



405 km 13:52



+11.5 °C

WARM-UP











©WBA11FZ090FV10171©








ConnectedDrive



6 SER+ 13:54

- 27.5° +
AUTO OFF



- 25.5° +
AUTO OFF





inch/mm
5.15
OFF ON ZERO

225/60R17



155 R 18 W M L

Inch/mm
5.44

OFF ON ZERO



inch/mm
6.18
OFF ON ZERO









ST-9



















1AF 033618

0725

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE







0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
Co. Automotive





0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE



0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE





0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX Automotive







0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE





 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE

MEDIA
HOME
TEL

OFF