



## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>OB-VI 1300</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000920583-DE968</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31182458</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Kia Ceed Sportswagon (CD)(2018->) Vision

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>U5YH5815APL139474</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>39419 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>24.10.2022 / 2022</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>21.05.2026 46047 Oberhausen</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Kombilimousine</b>
Kraftstoff:	<b>Superbenzin</b>	Getriebe Art:	<b>Schaltgetriebe</b>
Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>	Hubraum / Leistung:	<b>1482 ccm / 118 kW (160 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Frontantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>Weiß</b>
Lackart:	<b>Uni</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>01.2028 / 01.2028</b>
Polster Art:	<b>Stoff</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Nein</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>- / -</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
		Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	<b>Goodyear</b>	<b>205/55/R16/-V 6 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Goodyear</b>	<b>205/55/R16/-V 6 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Goodyear</b>	<b>205/55/R16/-V 6 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Goodyear</b>	<b>205/55/R16/-V 6 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

### Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel grau
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Abbiegelicht
- Alarmanlage
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Audiosystem: Radio mit RDS / MP3 inkl. TFT-Display
- Unterschiedspiegel heizbar
- Bordcomputer
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachreling
- Öko-Paket
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten verstellbar

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopfstützen vorn verstellbar</li> <li>• Laderaumboden variabel</li> <li>• Lenkrad heizbar</li> <li>• Luftausströmer im Fond mitte</li> <li>• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter</li> <li>• Multifunktion für Lenkrad</li> <li>• Parkbremse elektrisch</li> <li>• Reifen-Reparaturset</li> <li>• Rückfahrkamera</li> <li>• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP</li> <li>• Scheinwerfer Halogen</li> <li>• Servolenkung elektronisch gesteuert</li> <li>• Sitzbezug / Polsterung: Stoff</li> <li>• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay &amp; Android Auto)</li> <li>• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)</li> <li>• Stoßfänger Wagenfarbe</li> <li>• Tagfahrlicht LED hinten</li> <li>• Türgriffe außen Wagenfarbe</li> <li>• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss</li> <li>• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten</li> <li>• Wegfahrsperrung</li> <li>• Zentralverriegelung mit Fernbedienung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kühlergrill Klavierlack</li> <li>• Lenkrad (Leder)</li> <li>• LM-Felgen 6,5x16</li> <li>• Mittelarmlehne hinten</li> <li>• Mittelarmlehne vorn</li> <li>• Nebelscheinwerfer</li> <li>• Reifen 205/55 R16 ..H</li> <li>• Reifendruck-Kontrollsystem</li> <li>• Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40)</li> <li>• Schalt-/Wählhebelgriff Leder</li> <li>• Seitenairbag</li> <li>• Sitz vorn links höhenverstellbar</li> <li>• Sitzheizung vorn</li> <li>• Sonderlackierung Carrara-Weiß</li> <li>• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole</li> <li>• Tagfahrlicht LED</li> <li>• Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)</li> <li>• Türgriffe innen Chrom-Optik</li> <li>• USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole</li> <li>• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite</li> <li>• Wärmeschutzverglasung</li> </ul> |
|--|---|

### Sonderausstattung

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komfort-Paket<br/>Scheibenwischer mit Regensensor, Klimaautomatik 2-Zonen, Sensor<br/>Scheibenbeschlagenerkennung, Innenspiegel mit Abblendautomatik</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Navi-Paket<br/>Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Mobile Online-Dienste<br/>UVO Connect / Kia Connect, Audio-Navigationssystem KIA (10,25")</li> </ul> |
|--|--|

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

### Allgemeine Prüfung

<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht möglich</b> Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.

**Laufleistung plausibel:** **Nicht geprüft**  
Nicht geprüft

**Hinweis:**  
**Hinweis (Verkehrssicherheit):**

### Unfallschadenprüfung

**Rep. Vorschäden / -höhe brutto:**

**Lackschichtendickenmessung:** -

**Bestehender Unfallschaden:** -

**Hinweis:**

### Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden	✘	<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘

### Durchgeführte Technikprüfung

**Klimaanlage:** Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.

**Lichtanlage:** Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

**Sonnendach/ Verdeck:** Nicht vorhanden

**Sitzheizung:** Eingeschränkt geprüft

**Bremsanlage:** Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

**Motorlauf:** Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.

**Hinweis:** \*Reifen entsprechen nicht dem Auslieferungszustand vom Hersteller Keine Wartung nachgetragen. Wartung fehlt. Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.

### Schaden

#### **Karosserie außen**

	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>
1.	Motorhaube	Steinschlag	Smart Repair
2.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair

#### **Karosserie innen**

	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>
3.	Verkleidung	Kratzer	Smart Repair
4.	Heckdeckelverkleidung	Kratzer	Erneuern



### Sonstiges

	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>
5.	Hu-bericht	Fehlt	Erneuern
6.	Wartung	Fehlt	Erneuern
7.	Verlust der Herstellergarantie	Fehlt	Erneuern
8.	Sommerreifensatz	Fehlt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



**Bilddokumentation**



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Motorhaube  
Steinschlag - Smart Repair



1. Motorhaube  
Steinschlag - Smart Repair



2. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Smart Repair




2. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Smart Repair



3. Verkleidung  
Kratzer - Smart Repair



4. Heckdeckelverkleidung  
Kratzer - Erneuern



4. Heckdeckelverkleidung  
Kratzer - Erneuern



Hüsge Gruppe®  
**Die Gutachter**