

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Taigo 1.0 TSI OPF 81 kW Style Sports Utility Vehicle 5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Amtliches Kennzeichen:	AC -NZ 2311	Fahrgestell-Nummer:	WVGZZCSZNY019127
Vertrags-Nummer:	1599081	Erstzulassung:	13.07.2022
Internes KZ:	15045545	Kilometer-Stand:	64842
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

VOLKSWAGEN Taigo 1.0 TSI OPF 81 kW Style Sports Utility Vehicle 5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Lackierung: Rauchgrau

Polsterung: Stoff Grau

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	25.054,62
--	------------------

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Bei Lager-, Vorlauffahrzeugen oder Tageszulassungen ist eine Änderung der Ausstattung nicht möglich.	0,00
Der Zwischenverkauf des Fahrzeuges sowie Irrtümer sind vorbehalten.	0,00
Schaltgetriebe, Navigationssystem, Induktionsladen für Smartphones, Metallic	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	25.054,62
--	------------------

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	29.815,00
--	------------------

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	29.815,00
---	-----------

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterreifen und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Taigo 1.0 TSI OPF 81 kW Style Sports Utility Vehicle5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	81 / 110	Hubraum:	999
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	109
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,800	Tankinhalt:	40
Max. Km/h:	191	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	10,40
Leergewicht (kg):	1242	zul. Gewicht (kg):	1700

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 1599081
Amtliches Kennzeichen: AC -NZ 2311
Übersicht erstellt am: 04.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Taigo 1.0 TSI OPF 81 kW Style Sports Utility Vehicle5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
08.07.2026	9060003835	Eigenverschulden		Nein	Nein
18.08.2025	9059955989	Panne	Reifen vorne Beifahrerseite Riss	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 1599081
Amtliches Kennzeichen: AC -NZ 2311
Übersicht erstellt am: 04.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Taigo 1.0 TSI OPF 81 kW Style Sports Utility Vehicle5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
15.01.2024	30295	Inspektion und Wartung
27.06.2025	49509	TÜV/AU (MwSt-frei)
08.01.2026	57749	Inspektion und Wartung
08.01.2026	57749	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	AC-NZ 2311
Berichtsnummer :	0000000931364-DE613		
Referenznummer:	31209008		

Fahrzeugdaten

Volkswagen Taigo (CS1)(08.2021->) Style

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WVGZZZCSZNY019127	Laufleistung abgelesen:	64842 km
Erstzulassung / Baujahr:	13.07.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	13.07.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Geländewagen/Pickup
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Schaltgetriebe
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	999 ccm / 81 kW (110 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Rauchgrau Metallic
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2027 / 06.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	57749 / 29.12.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	205/55/R17/91W 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	205/55/R17/91W 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	205/55/R17/91W 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	205/55/R17/91W 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart Frontantrieb
- Mobile Online Dienste App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Audiosystem: Vorbereitung für spätere Freischaltung Navigationsfunktion Discover Media
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) und Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Dachhimmel Stoff, grau
- Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, Anhängerstabilisierung, MSR Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistent-System Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistent-System Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Textilfussmatten
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Antennen-Diversity
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Ausstattung Highline / Style / Elegance
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Chrom-Paket 2
Türgriffe innen verchromt
- Dachreling eloxiert
- Park-Distance-Control (vorn und hinten)
- Fahrassistent-System Berganfahr-Assistent
- Fahrassistent-System Fußgängererkennung
- Fahrassistent-System Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußraumbelichtung vorn LED
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Innenausstattung: Dekoreinlagen Deep Iron Metallic • Innenspiegel abblendbar • Karosserie: 5-türig • Kopfstützen hinten (3-fach) • LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion • Leseleuchten vorn • LM-Felgen • Mittelarmlehne vorn verschiebbar, mit Ablagefach • Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI • Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht • Nichtraucher-Paket • Otto-Partikelfilter (OPF) • Radstand 2554 mm • Reifenkontroll-Anzeige • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Scheibenwischer mit Intervallschaltung und Lichtsensor • Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Endbeschlagstraffer, höhenverstellbar • Sitze vorn höhenverstellbar • Sitzheizung vorn • Start/Stop-Anlage mit Rekuperation • Verbandkasten und Warndreieck • Wegfahrsperre (elektronisch) • Zentralverriegelung | <ul style="list-style-type: none"> • Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze) • Klimaanlage • Lautsprecher (6) • Lendenwirbelstütze vorn • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung • Leuchtweitenregelung automatisch • Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light) • Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten • Nebelschlussleuchte • Notrufsystem • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen-Reparaturkit • Rücksitzlehne geteilt • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn • Servolenkung • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Style • Sport-Komfortsitze vorn • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Stoßfänger Style • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten • Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ausstattungs-Paket: Komfort Launch
Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Safesicherung, Rückfahrkamera (Rear View) | <ul style="list-style-type: none"> • Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
Scheibenwischer mit Regensensor, Innenspiegel mit Abblendautomatik |
|---|--|

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Safesicherung • Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion • Schließ-/Startsystem Keyless Access mit Safesicherung | <ul style="list-style-type: none"> • Metallic-Lackierung • Navigationsfunktion Discover Media inkl. Streaming & Internet (Touchscreen-Farbdisplay)
Antennen-Diversity, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe) • Verglasung hinten abgedunkelt (75%) |
|--|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
---------------------	-----------------------	---	---------------------	-----------------------	---

Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Hinten - Links	1 Delle	Sanft Instandsetzen
2.	Stoßfänger Hinten	Beschädigt	Smart Repair
3.	Heckklappe	Beschädigt	Instandsetzen und Lackieren
4.	Seitenwand - Hinten - Rechts	3 Dellen	Sanft Instandsetzen
5.	Felge Hinten - Rechts	Beschädigt	Smart Repair
6.	Tür Hinten - Rechts	Lackabplatzer	Smart Repair
7.	Kotflügel Vorne - Rechts	1 Delle	Sanft Instandsetzen
8.	Stoßfänger Vorne	Abschürfung	Smart Repair
9.	Frontspoiler	Beschädigt	Smart Repair
10.	Windschutzscheibe	Steinschlag	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Hinten - Links
1 Delle - Sanft Instandsetzen



1. Tür Hinten - Links
1 Delle - Sanft Instandsetzen



2. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Smart Repair



2. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Smart Repair



2. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Smart Repair



3. Heckklappe
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



3. Heckklappe
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



3. Heckklappe
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



3. Heckklappe
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



3. Heckklappe
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



4. Seitenwand - Hinten - Rechts
3 Dellen - Sanft Instandsetzen



4. Seitenwand - Hinten - Rechts
3 Dellen - Sanft Instandsetzen



4. Seitenwand - Hinten - Rechts
3 Dellen - Sanft Instandsetzen



5. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



5. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



6. Tür Hinten - Rechts
Lackabplatzer - Smart Repair



6. Tür Hinten - Rechts
Lackabplatzer - Smart Repair



7. Kotflügel Vorne - Rechts
1 Delle - Sanft Instandsetzen



7. Kotflügel Vorne - Rechts
1 Delle - Sanft Instandsetzen



7. Kotflügel Vorne - Rechts
1 Delle - Sanft Instandsetzen



7. Kotflügel Vorne - Rechts
1 Delle - Sanft Instandsetzen



7. Kotflügel Vorne - Rechts
1 Delle - Sanft Instandsetzen



8. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Smart Repair



8. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Smart Repair



9. Frontspoiler
Beschädigt - Smart Repair



9. Frontspoiler
Beschädigt - Smart Repair



9. Frontspoiler
Beschädigt - Smart Repair



10. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



10. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



10. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter