

Maxus

VIN: LSH14J7C0NA126665



Beschreibung

|                       |                               |                          |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                       | Zulassungsdatum<br>16/05/2023 | Laufleistung<br>32182 km |
| Farbe<br>-            | Jahr<br>-                     | Polster<br>-             |
| Anzahl der Türen<br>- | Anzahl der Sitze<br>-         | Generation<br>-          |

B

Mängel

| #           | Element                     | Defekt  | Korrektur    |
|-------------|-----------------------------|---------|--------------|
| 001         | Bordmappe / -               | Fehlt   | Ersetzen     |
|             |                             |         |              |
| 002         | Motorhaube / -              | Delle   | Smart Repair |
| <div></div> |                             |         |              |
| 003         | Stoßfänger oberhalb / Vorne | Kratzer | Akzeptabel   |



004

Türeinstieg / Vorne Links

Abgewetzt

Lackieren



005

Schweller / Hinten Links

Länge : Kurz

Delle

Reparieren



006

Seitenwand / Unten Hinten Links

Mit Fenster : Nein

Delle

Reparieren



007

Stoßfänger / Hinten

Lackiert : Nein

Kratzer

Smart Repair



008

Zierleiste Heckklappe / Unten Links

Lackiert : Nein / Verchromt : Nein

Kratzer

Akzeptabel

009

Zierleiste Heckklappe / Unten Rechts

Lackiert : Nein / Verchromt : Nein

Kratzer

Smart Repair



010

Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts

Mit Fenster : Nein

Kratzer

Akzeptabel



011

Holzboden / Hinten

Kratzer

Ersetzen



012

Spritzschutz / Hinten Rechts <sup>1</sup>

Gebrochen

Ersetzen



013

Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts

Verchromt : Nein

Kratzer

Smart Repair



014

Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts <sup>2</sup>

Lackiert : Nein / Verchromt : Nein

Delle

Ersetzen




015

Seitenwand / Unten Hinten Rechts


Mit Fenster : Nein

Delle

Reparieren



|     |                                          |       |            |
|-----|------------------------------------------|-------|------------|
| 016 | Tür / Unten Rechts<br>Mit Fenster : Nein | Delle | Reparieren |
|-----|------------------------------------------|-------|------------|




|     |                                                              |         |              |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 017 | Türzierleiste / Rechts<br>Lackiert : Nein / Verchromt : Nein | Kratzer | Smart Repair |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------|--------------|



|     |                      |         |            |
|-----|----------------------|---------|------------|
| 018 | Türeinstieg / Rechts | Kratzer | Akzeptabel |
|-----|----------------------|---------|------------|

|     |                    |       |          |
|-----|--------------------|-------|----------|
| 019 | Abdeckung / Rechts | Fehlt | Ersetzen |
|-----|--------------------|-------|----------|



|     |                            |         |            |
|-----|----------------------------|---------|------------|
| 020 | Türeinstieg / Vorne Rechts | Kratzer | Akzeptabel |
|-----|----------------------------|---------|------------|

|     |                                   |       |          |
|-----|-----------------------------------|-------|----------|
| 021 | Polster Sitzfläche / Vorne Rechts | Fleck | Reinigen |
|-----|-----------------------------------|-------|----------|





022 Tür / Vorne Rechts

Delle

Akzeptabel

023 Dach / Hinten<sup>3</sup>  
Sonnendach : Nein

Delle

Ersetzen



024 Dach / Vorne<sup>4</sup>  
Sonnendach : Nein

Delle

Ersetzen



025 Stoßfänger / Vorne  
Lackiert : Ja

Steinschlag

Akzeptabel

026 Motorhaube / -

Steinschlag

Akzeptabel

027 Windschutzscheibe / -

Steinschlag

Akzeptabel

028 Laderaum / Hinten

Kratzer

Akzeptabel

029 Laderaum / Hinten

Delle

Akzeptabel

- <sup>1</sup> ,  
<sup>2</sup> Verformt  
<sup>3</sup> Dach eingedrückt  
<sup>4</sup> Stark verformt

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe
- ☒ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☒ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☒ Serviceheft
- ☒ Wagenheber

Hauptreifensatz

|               |         |                                  |      |
|---------------|---------|----------------------------------|------|
| Vorne Links   | MAXXIS  | 235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen | 8 mm |
| Vorne Rechts  | MAXXIS  | 235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen | 8 mm |
| Hinten Links  | MAXXIS  | 235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen | 6 mm |
| Hinten Rechts | MAXXIS  | 235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen | 6 mm |
| Hinten        | HANKOOK | 235 / 65 / 16 / Sommer           | 8 mm |

Kommentar

## Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige






Sonst.



Bordmappe / - / Fehlt



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Stoßfänger oberhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Vorne / Kratzer




Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt




Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Schweller / Hinten Links / Delle



Schweller / Hinten Links / Delle




Schweller / Hinten Links / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Links / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Links / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Links / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Links / Delle





Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer




Zerleiste Heckklappe / Unten Rechts / Kratzer



Zerleiste Heckklappe / Unten Rechts / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür



Holzboden / Hinten / Kratzer



Holzboden / Hinten / Kratzer



Spritzschutz / Hinten Rechts / Gebrochen



Spritzschutz / Hinten Rechts / Gebrochen



Kotflügelzerleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügelzerleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügelzerleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügelzerleiste / Hinten Rechts / Kratzer





Kotflügelzerleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle




Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle




Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle




Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle




Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle





Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Tür / Unten Rechts / Delle




Tür / Unten Rechts / Delle



Tür / Unten Rechts / Delle



Tür / Unten Rechts / Delle




Tür / Unten Rechts / Delle



Türzelle / Rechts / Kratzer



Türzelle / Rechts / Kratzer



Abdeckung / Rechts / Fehlt



Abdeckung / Rechts / Fehlt



Polster Sitzfläche / Vorne Rechts / Fleck



Polster Sitzfläche / Vorne Rechts / Fleck



Dach / Hinten / Delle



Dach



Dach / Hinten / Delle





Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle




Dach / Hinten / Delle




Dach / Vorne / Delle



Dach / Vorne / Delle




Dach / Vorne / Delle




Dach / Vorne / Delle




Dach / Vorne / Delle



Dach / Vorne / Delle



Dach / Vorne / Delle



Dach / Vorne / Delle