



MERCEDES-BENZ Clase GLA Híbrido
Enchufable H247
GLA 250E

VIN	W1N4N8GB2PJ425399
Primera matriculación	1/10/2022
Kilometraje del vehículo	82.526 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	7/7/2026 7:16:25	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann GIRONA
------------------------	------------------	---	-----------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	MERCEDES-BENZ	Primera matriculación	1/10/2022
Modelo	Clase GLA Híbrido Enchufable H247	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	W1N4N8GB2PJ425399	Tipo de combustible	Híbrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Manual de instrucciones	Sí		

ACCESORIOS

Cable de carga	Sí
----------------	----

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	2,0 mm	Pirelli	235/50 R 19 99 W	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	2,0 mm	Pirelli	235/50 R 19 99 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Continental	235/50 R 19 99 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Continental	235/50 R 19 99 W	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control



2 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Aceptable



8 | Cubreequipajes

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar

Exterior



3 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Moldura Parachoques Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



5 | Moldura Aleta DEL IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



6 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



7 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



9 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



10 | Revest Inf Parachoques Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reparar + Pintar



11 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



12 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



13 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



14 | Llanta alu Del Iz pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



15 | Llanta alu Tras Iz pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado

COMENTARIOS

Comentarios del pedido

RETIRADA SCR REVEL - AVISAR CON 48H ANTELACIÓN

Fotos comerciales

