

12.06.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SKODA Octavia 1.5 TSI e-TEC DSG AMBITION COMBI Kombi 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -BI 2024	Fahrgestell-Nummer:	TMBJR0NX2RY179267
Vertrags-Nummer:	59913089	Erstzulassung:	29.05.2024
Internes KZ:	15192957	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

SKODA Octavia 1.5 TSI e-TEC DSG AMBITION COMBI Kombi 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **28.537,82**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **28.537,82**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA Octavia 1.5 TSI e-TEC DSG AMBITION COMBI Kombi5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1498
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	228	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,600
Leergewicht (kg):	1384	zul. Gewicht (kg):	1910

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 59913089
Amtliches Kennzeichen: HD -BI 2024
Übersicht erstellt am: 12.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Octavia 1.5 TSI e-TEC DSG AMBITION COMBI Kombi5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
14.03.2026	9059987756	Panne	Reifen hinten Beifahrerseite	Nein	Nein
20.06.2025	9059947277	Motor, Getriebe und	Marderschaden	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 59913089
Amtliches Kennzeichen: HD -BI 2024
Übersicht erstellt am: 12.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Octavia 1.5 TSI e-TEC DSG AMBITION COMBI Kombi5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



TMBJR0NX2RY179267

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/ Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	56.063 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	3.500 km
Typ/Modell	Octavia 1.5 TSI e-TEC DSG AMBITION COMBI Kombi5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7- Gang Automatik	HU	
Fahrgestellnummer	TMBJR0NX2RY179267	Leistung / Hubraum	/ 1.498 ccm
Erstzulassung	29.08.2024	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit- Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Reifen - gebrochen / gerissen - erneuern
2	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - instandsetzen und lackieren
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verformt - instandsetzen und lackieren
4	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/60 R16 92H	Continental	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	205/60 R16 92H	Continental	Winterreifen	7mm	i.O.	i.O.
	205/60 R16 96H	Bridgestone	Winterreifen	7mm	i.O.	i.O.



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 91Y	Goodyear	Sommerreifen	4mm - 4mm	n.i.O.	i.O.
2	225/45 R18 91Y	Goodyear	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2028

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaanlage
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/ Schmutz
Typ/Modell	Octavia 1.5 TSI e-TEC DSG AMBITION COMBI Kombi5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7- Gang Automatik	Laufleistung (abgelesen)	56.063 km
Fahrgestellnummer	TMBJR0NX2RY179267	Erstzulassung	29.08.2024

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum




Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum




Abbildung 16: FIN




Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: Dokumente



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Montierte Bereifung



Abbildung 22: Montierte Bereifung



Abbildung 23: Montierte Bereifung



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 1 Reifen - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 1 Reifen - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott