



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 15 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 16 : Tür vorne links Türkante, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 17 : Tür vorne links Türkante, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 18 : Stoßfänger vorne verschrammt




Bild 19 : Stoßfänger vorne verschrammt



Bild 20 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 21 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 22 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 23 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 24 : Tür hinten rechts Einstieg, verschrammt, smart repair




Bild 25 : Tür hinten rechts Einstieg, verschrammt, smart repair




Bild 26 : Bremsbeläge verschlissen




Bild 27 : LM Felge vorne rechts verschrammt, Winter

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	483015
Hersteller	BMW
Model	3 series
Variante	DE - Lim4 318 i EU6e, (Facelift 2) 2024 - 2026 318 i
Listenpreis	43.008,40
VIN	WBA28FF0208F50961
Erstzulassungsdatum	1.5.2025
Kennzeichen	M CH357

Schadensfälle der int. Belegnummer: 483015 13.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026109931	29.06.2026	Stoßfänger vorne	

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
29.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 104 µm bis 125 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	20.05.2025	Letzte Zulassung	20.05.2025
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	BMW
Marke	BMW	Typ / Verkaufsbez.	318i Aut.
Aufbauart	Limousine	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA28FF0208F50961
HSN / TSN	0005 / CYI	Schlüssel-Nr.	10137790
Km-Stand abgelesen	32194	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	115	Hubraum (ccm)	1998
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	Heckantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Uni	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 98 Y	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 *	S / O	7 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 Y	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 *	S / O	7 mm
2 links	225 / 50 R 17 98 Y	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 *	S / O	6 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 Y	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 *	S / O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 50 R 17 98 H	Hankook / Winter i*cept evo2 W320 *	W / O	7 mm
225 / 50 R 17 98 H	Hankook / Winter i*cept evo2 W320 *	W / O	7 mm
225 / 50 R 17 98 H	Hankook / Winter i*cept evo2 W320 *	W / O	7 mm
225 / 50 R 17 98 H	Hankook / Winter i*cept evo2 W320 *	W / O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Armauflagen vorne und hinten, Aufmerksamkeitsassistent, Auto Start-/Stop Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, BMW ID, BMW iDrive, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Traction Control (DTC), Einstiegsleisten, Fensterheber, elektrisch, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 8-Gang Steptronic Getriebe mit Schaltwippen, Heckklappenöffnung über Funkschlüssel, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Innenbeleuchtung, Interieurleisten Dark Graphite matt, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Kopfstützen im Fond, klappbar, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenkrad: Sport-Lenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch, M Hochglanz Shadow Line, Mittelarmlehne im Fond, Navigationssystem: BMW Live Cockpit Plus, Ottopartikelfilter, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package Professional, Paket: Innen- und Außenspiegelpaket, Parkbremse elektromechanisch inkl. Auto Hold Funktion, Parking Assistant, Polsterung: Stoff Hevelius, Radiozubehör: DAB-Tuner, Regensensor, Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 778, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Fahrer und Beifahrersitz höhen- und längsverstellbar, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Speed Limiter, Steckdose (12 V), TeleServices, Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Telefon: Personal eSIM, Verzurösen im Gepäckraum, Vorbereitung Fahrerassistenz I, Warndreieck, Wegfahrsperre elektronisch, Widescreen Display, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, rundum grün eingefärbt, Zentralverriegelung: Schließsystem mit Zentralverriegelung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
5AS	Driving Assistant
403	Glasdach, elektrisch mit Schiebe- und Hebefunktion
676	Radiozubehör: HiFi Lautsprechersystem

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 290 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Bremsbeläge verschlissen, (Bild 26)
2. LM Felge vorne rechts verschrammt, Winter, smart repair (Bild 27)
3. Stoßfänger vorne verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 18, 19)
4. Tür hinten rechts Einstieg, verschrammt, smart repair (Bild 24, 25)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 22, 23)
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 20, 21)
Tür vorne links Türkante, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 16, 17)
Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 14, 15)