

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	28.04.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	14641 Etzin, Gewerbegebiet
Besichtigungsdatum	07.05.2026
Referenznummern	0031175838 - 0083684081

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	B-GF 319	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1RFB00570073648
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	31.01.2023
Typ	Mégane Blue dCi 115 EDC Equilibre Grandtour	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Farbe	Highland-Grau - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	129.564 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.461 ccm / 85 KW

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Continental	205/55 R16 91T M+S	1 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Continental	205/55 R16 91T M+S	1 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Continental	205/55 R16 91T M+S	4 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Continental	205/55 R16 91T M+S	4 mm
Reservebereifung: Notrad					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 19.09.2025 bei km 107.605.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Unterlagen zur Fälligkeit von HU/AU, sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor.
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.
2 Hauptschlüssel vorhanden.
Räder-Einlagerungsschein nicht vorhanden / lag nicht vor.

Sonderausstattung

✗	16-Zoll-Leichtmetallräder mit 205/55 R16 - Impulse	✓	Business-Paket
✓	Fahrer- und Beifahrersitz beheizbar	✓	Highland-Grau Metallic
✓	Komfort-Paket	✓	Modularitäts-Paket Equilibre
✓	Notrad	✓	Rückfahrkamera
✓	Stoff Equilibre Schwarz-Grau	✓	Style-Paket
✓	Beklebung Megane GT SIX-02540-001-	✓	OTIS_Gummimatten rutschfest
✓	OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012-	✓	OTIS_Relingträger auf Dachreling
✗	OTIS_Schonbezug	✗	OTIS_Warnblitzer
✓	Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBH	✓	Winterkomplettäder über A.T.U

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Blende -unlackiert-, verkratzt (Bild 16, Bild 17)

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt (Bild 14, Bild 15)

Seite links

Tür hinten links Einstieg, beschädigt (Bild 22, Bild 23)

Schweller links, beschädigt (Bild 29)

Seite rechts

Kotflügel vorne rechts, beschädigt (Bild 26, Bild 27)

Reifen, Felgen, Radkappen

Reifen vorn links und rechts, Untermaß (Bild 13)

Satz Sommerräder, fehlt

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 24, Bild 25)

Interieur

Sitz vorne links Schonbezug, fehlt (Bild 28)

Sitz vorne rechts Bezug Sitzkissen -Stoff-, verschmutzt (Bild 18, Bild 19)

Sitzbank hinten Bezug Sitzkissen -Stoff-, verschmutzt (Bild 20, Bild 21)

Zubehör, Bordwerkzeug

Warnleuchte, fehlt

Sonstiges

HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), kein gültiger Nachweis vorhanden

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 29 Fotos.

Vogel, Stefan

Der Sachverständige, 11.05.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Reifen, vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen



Bild 14. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 16. Stoßfänger vorne, Blende -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17. Stoßfänger vorne, Blende -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 18. Sitz vorne rechts, Bezug Sitzkissen -Stoff-, verschmutzt, reinigen

Fotoanlage



Bild 19. Sitz vorne rechts, Bezug Sitzkissen -Stoff-, verschmutzt, reinigen



Bild 20. Sitzbank hinten, Bezug Sitzkissen -Stoff-, verschmutzt, reinigen

Fotoanlage



Bild 21. Sitzbank hinten, Bezug Sitzkissen -Stoff-, verschmutzt, reinigen



Bild 22. Tür hinten links, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 23. Tür hinten links, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 24. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 25. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 26. Kotflügel vorne rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27. Kotflügel vorne rechts, beschädigt, ersetzen




Bild 28. Sitz vorne links, Schonbezug, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29. Schweller links, beschädigt, instand setzen - lackieren