

Renault

CLIO ESPRIT ALPINE FULL HYBRID 145 (103KW) AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VF1RJA00274382480

Coste de la reparacion

717,78 EUR
TOTAL



Descripción

Matrícula 0123NBJ	Fecha de matriculación 29/04/2025	Kilometraje 18722 km
Color Gris	Año -	Tapicería -
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 1598 cc	Transmisión Automático
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 107 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
SINTAX VALENCIA

Fecha del encargo
22/06/2026

Fecha de peritación aprobada
23/06/2026







Mecánica





Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación	Coste neto
001	Llavero electrónico / -	Faltante	Sustitución	193,38 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	-	193,38 EUR	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	-	-	-	

002	Llanta / Delantero Izquierdo Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 17 "	Ralladura	Smart repair	80,00 EUR
	Tiempo de carrocería -	Tiempo de pintura -	Precio del recambio -	Franquicia 80,00 EUR
	Coste de carrocería -	Coste de pintura -	Coste de material -	
003	Llanta / Trasero Izquierdo Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 17 "	Ralladura	Smart repair	80,00 EUR
	Tiempo de carrocería -	Tiempo de pintura -	Precio del recambio -	Franquicia 80,00 EUR
	Coste de carrocería -	Coste de pintura -	Coste de material -	
004	Llanta / Trasero Derecho Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 17 "	Ralladura	Smart repair	80,00 EUR
	Tiempo de carrocería -	Tiempo de pintura -	Precio del recambio -	Franquicia 80,00 EUR
	Coste de carrocería -	Coste de pintura -	Coste de material -	
005	Llanta / Delantero Derecho Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 17 "	Ralladura	Smart repair	80,00 EUR
	Tiempo de carrocería -	Tiempo de pintura -	Precio del recambio -	Franquicia 80,00 EUR
	Coste de carrocería -	Coste de pintura -	Coste de material -	
006	Paragolpes / Delantero	Ralladura	Aceptable	-
	Tiempo de carrocería -	Tiempo de pintura -	Precio del recambio -	Franquicia -
	Coste de carrocería -	Coste de pintura -	Coste de material -	
007	Puerta / Delantero Izquierdo	Ralladura	Pintar	81,60 EUR
	Tiempo de carrocería -	Tiempo de pintura 1,70 h	Precio del recambio -	Franquicia -
	Coste de carrocería -	Coste de pintura 64,60 EUR	Coste de material 17,00 EUR	
008	Techo / -	Abolladura	Aceptable	-

	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	-	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	-	-	-	
009	Capó / -	Abolladura	Aceptable	-
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	-	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	-	-	-	
010	Paragolpes / Trasero	Ralladura	Pintar	33,60 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	0,70 h	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	-	26,60 EUR	7,00 EUR	
011	Puerta / Delantero Derecho	Abolladura	Reparar	89,20 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	0,20 h	1,70 h	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	-
	7,60 EUR	64,60 EUR	17,00 EUR	

Elementos faltantes

- Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- Chaleco reflectante
- Cubierta de carga
- Kit de reparación de neumáticos compresor
- Kit de reparación de neumáticos de recarga
- Libro de mantenimiento
- Manual de instrucciones
- Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	CONTINENTAL	205 / 45 / 17 /	6 mm
Delantero Derecho	CONTINENTAL	205 / 45 / 17 /	6 mm
Trasero Izquierdo	CONTINENTAL	205 / 45 / 17 /	6 mm
Trasero Derecho	CONTINENTAL	205 / 45 / 17 /	6 mm

Fotos



Delantero izquierdo




Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Otro



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos de recarga



Elementos faltantes / Manual de instrucciones



Llavero electrónico / - / Faltante



Llanta / Delantero izquierdo / Ralladura



Llanta / Trasero Izquierdo / Ralladura



Llanta / Trasero Derecho / Ralladura



Llanta / Delantero Derecho / Ralladura



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Ralladura




Puerta / Delantero Izquierdo / Ralladura



Techo / - / Abolladura



Techo / - / Abolladura



Capó / - / Abolladura



Capó / - / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura

