



Vertragsnummer :

12186528

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WBA31FZ010FR44707	Laufleistung abgelesen:	56317 km
Erstzulassung / Baujahr:	17.07.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	27.07.2026 Muecke Atzenhain
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	000//5CTZ	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1995 ccm / 140 kW (190 PS)	Antriebsart:	Allrad
Lackfarbe:	BLACK SAPPHIRE METALLIC	Lackart:	Uni
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Stoff
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	48876 / 13.01.2026		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		225/50/R17/98 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		225/50/R17/98 5 mm
2. Achse - links / Zust.		225/50/R17/98 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		225/50/R17/98 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		225/50/R17/98 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.		225/50/R17/98 4 mm
2. Achse - links / Zust.		225/50/R17/98 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.		225/50/R17/98 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Antriebsart xDrive (Allrad) • Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz • Außenspiegel Wagenfarbe • Bordcomputer • DAB-Tuner (Radioempfang digital) • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) • Dynamische Bremsleuchte • Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang • Ablage-Paket • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent • Fernentriegelung Heckklappe • Fußraumbeleuchtung vorn • Gepäckraumbeleuchtung • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion • Heckklappenbetätigung automatisch • Innenausstattung: Interieurleisten Quarz-Silber matt genarbt • Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control • Kopf-Airbag-System vorn • Wärmeschutzverglasung getönt • LM-Felgen • Modellpflege • Parkbremse elektrisch • Rußpartikelfilter • Scheinwerfer LED • Seitenairbag vorn • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Hevelius • Start/Stop-Anlage (Funktion) • Warndreieck • Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion | <ul style="list-style-type: none"> • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Anti-Blockier-System (ABS) • Ausstattungs-Paket: Connected Professional • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar • BMW Live Cockpit Plus • Bremsassistent • Dachreling Hochglanz Shadow-Line • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) • Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) • Dynamische Traktions Control (DTC) • Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung) • Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter • Fußmatten Velours • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device) • Getriebe Automatik - mit Schaltwippen (8-Stufen) • Heckleuchten LED • Karosserie 5-türig • Kopf-Airbag-System hinten • Kopfstützen hinten klappbar • Licht- und Regensensor • Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel) • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten • Reifendruck-Kontrollsystem • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Seitenairbag hinten • Servolenkung Servotronic • Spiegel-Paket • Uni-Lackierung • Widescreen Display |
|--|---|

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenz-System Driving Assistant | <ul style="list-style-type: none"> • Fzg. ohne Modell-Schriftzug |
|--|---|

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Unfallschadenprüfung

Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Hinweis:	

Schaden

	Karosserie außen	
	Bauteil	Schaden
1.	Motorhaube	Umweltschaden
2.	Stoßfänger Vorne	Verformt (leicht)
3.	Stoßfänger Vorne	Kratzer
4.	Tür Hinten - Links	Kratzer
5.	Dach	Umweltschaden
6.	Dachrahmen - Links	Umweltschaden
7.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
8.	Türeinstieg Hinten - Links	Kratzer
	Karosserie innen	
	Bauteil	Schaden
9.	Sitz - Vorne - Links: Kissen	Verschmutzt (mittel)
	Sonstiges	
	Bauteil	Schaden
10.	Motordämmmaterial	Beschädigt
11.	Rückleuchte Links	Beschädigt

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links




Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument





Innen




Kilometerstand



Motorraum





Sonstiges



Tankdeckel



Bereifung



Umweltschaden




1. Motorhaube
Umweltschaden



2. Stoßfänger Vorne
Verformt (leicht)



3. Stoßfänger Vorne
Kratzer




4. Tür Hinten - Links
Kratzer




6. Dachrahmen - Links
Umweltschaden




Kratzer



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer



9. Sitz - Vorne - Links; Kissen
Verschmutzt (mittel)





11. Rückleuchte Links
Beschädigt