

DEKRA Automobil GmbH
Rendsburger Str. 10, 30659 Hannover

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Hannover-Lahe
Rendsburger Str. 10
30659 Hannover
Telefon 0511 / 90110-0
Fax 0511 / 90110-80
E-Mail
hannover-lahe.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Dominik Libera
Tel. direkt 051142079-0
Tel. mobil 015222806468

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **H DP2306E** **FIN** **KMHKN81DPNU099547**

Vertragsnummer	51586172
Auftragsnummer	ELSRM005010
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	09.07.2026, elektronisch
Besichtigung	30.07.2026 um 12:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Nied, Hanomagstr. 12, 30449 Hannover

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 30.07.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	16.487,39 EUR	19.620,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	19.117,65 EUR	22.750,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 09.07.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 30.07.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 30.07.2026 um 12:00 Uhr durch Herrn Dominik Libera bei DEKRA Automobil GmbH Nied, Hanomagstr. 12, 30449 Hannover, im Beisein von Herr Kastler.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 99 µm bis 121 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	DIGITAL PRINT LASERDRUCK CENTRUM GA, Baumarktstraße 10, 30823 Garbsen
Kennzeichen	H DP2306E
Tag der Erstzulassung	21.07.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	21.07.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	08 / 2027
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbezeichnung	Ioniq 5 (05.2021->) / IONIQ 5 Dynamiq / Dynamiq-Paket Elektro 4WD
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	8252 / AJY
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHKN81DPNU099547
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Anthrazit
Lackierung	S5K
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor / 0
Leistung / Hubraum	60 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe / Gänge	Automatik / 1
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	75.595
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 19 105 W	Vredestein / Quatrac PRO+ FSL	A / O	6 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 W	Vredestein / Quatrac PRO+ FSL	A / O	6 mm
2 links	235 / 55 R 19 105 W	Vredestein / Quatrac PRO+ FSL	A / O	6 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 W	Vredestein / Quatrac PRO+ FSL	A / O	6 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

6 Lautsprecher, Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audio-Navigationssystem, Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel Unterschale schwarz lackiert, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Batterieheizsystem, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Dachspoiler, Dynamiq-Paket, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 173 kW (cont. 60 kW, Dual-Elektromotor), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenten-System: Ausstiegswarnung, Fahrassistenten-System: Autobahnassistent 2.0 (Highway Driving Assist, HDA 2.0), Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenten-System: Einparkhilfe vorn und hinten, Fahrassistenten-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA), Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenten-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic), Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenten-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fahrassistenten-System: aktiver Totwinkel-Assistent, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik, Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe für Elektrofahrzeug, Getränkehalter hinten, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, HV-Batterie 58 kWh (Lithium-Ionen), Handschuhfach Schublade, Heckleuchten LED (Pixel-Design), Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar, LM-Felgen 7,5x19, Ladekabel mit Typ 2-Stecker, Ladevorrichtung

On-Board-Lader (3-Phasen), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchten vorn und hinten LED, Leuchtweitenregelung, Luftdüsen hinten, Mineraleffekt-Lackierung Mystic-Olive, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Notladekabel (ICCB), Parkbremse elektrisch (EPB), Radioempfang digital (DAB+), Reifen 235/55 R19 ...V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzbank verschiebbar, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire), Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer Voll-LED, Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag), Seitenschutzleisten schwarz, Service-System: Remote Services (Blue Link), Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzheizung vorn, Smart-Key, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenblenden mit Spiegel, Start-Stop-Knopf, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, USB-Anschluss Mittelkonsole, USB-Anschluss hinten, Verglasung getönt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Anhängerkupplung, Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung, Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 11.11.2025 bei Kilometerstand 60.206.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Seitenteil hinten rechts eingedellt, drücken; Stoßfänger vorne Steinschlag; Spoiler Stoßfänger vorne verschrammt, smart repair. Lederlenkrad verschrammt (Lederpflege).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Stoßfänger hinten verschrammt, .

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Dominik Libera

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Seitenteil hinten rechts eingedellt



Bild 2 : Seitenteil hinten rechts eingedellt



Bild 3 : Spoiler Stoßfänger vorne verschrammt



Bild 4 : Spoiler Stoßfänger vorne verschrammt



Bild 5 : Spoiler Stoßfänger vorne verschrammt



Bild 6 : Spoiler Stoßfänger vorne verschrammt



Bild 7 : Lederlenkrad verschrammt (Lederpflege)




Bild 8 : Lederlenkrad verschrammt (Lederpflege)



Bild 9 : Lederlenkrad verschrammt (Lederpflege)



Bild 10 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 11 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 12 : Diagonal von vorne



Bild 13 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür




Bild 14 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 15 : Diagonal von hinten



Bild 16 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **H DP2306E** **FIN** **KMHKN81DPNU099547**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.07.2022	Letzte Zulassung	21.07.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbez.	Ioniq 5 (05.2021->) / IONIQ	Aufbauart	Limousine
	5 Dynamiq / Dynamiq-Paket		
	Elektro 4WD		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHKN81DPNU099547	HSN / TSN	8252 / AJY
DAT Europa-Code®	013451250060001	DAT Marktindex	DE001 6291
Km-Stand abgelesen	75595	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	60
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine	Getriebe / Gänge	Automatik / 1
	Elektrofrz		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Anthrazit / S5K
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Bewertung zum Stichtag 30.07.2026 (Besichtigung 30.07.2026)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		51.800,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		1.859,97 EUR
Listenneupreis gesamt		53.659,97 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		24.453,31 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 50000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 75595 / 25595		
Laufleistungskorrektur	-	2.039,41 EUR
Erstzulassungskorrektur	+	115,20 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		22.529,10 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	629,77 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		23.158,88 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	-	61,37 EUR
Zwischensumme I		23.097,51 EUR
Zwischensumme II		23.097,51 EUR
Reparaturkosten (mit 55,68 EUR MwSt.)	-	348,71 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 3.632,16 EUR MwSt.)	22.750,00 EUR	22.748,80 EUR
Handelsspanne (mit 499,54 EUR MwSt.)	3.130,00 EUR	3.128,69 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 3.132,62 EUR MwSt.)	19.620,00 EUR	19.620,11 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK
29299	Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage	1.199,52*			521,67
11609	Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung	660,45*			108,10
98000	Anhängerkupplung	0,00*			0,00
Summe Sonderausstattung		1.859,97			629,77 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Seitenteil hinten rechts eingedellt, drücken	120	100	-120,00
2. Stoßfänger vorne Steinschlag,	1	43.49	-0,43
3. Spoiler Stoßfänger vorne verschrammt, smart repair	150	100	-150,00
4. Lederlenkrad verschrammt (Lederpflege),	180	43.49	-78,28
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	451		-348,71 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten verschrammt,

Der Sachverständige
Dominik Libera

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.