

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002409166
Besichtigt am:	05.05.2026 11:41
Berichts-Nr:	10547190
FIN:	TMBJF7NU2N5065286

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Karoq
HSN / TSN:	8004 / AVU
Erstzulassungsdatum:	02.05.2023
Laufleistung:	41.763 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Moon-Weiss Metallic
Farbe Dach:	Moon-Weiss Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	16.300 KM

» Fahrzeugausstattung

"KESSY FULL" inkl. SAFE System	Brillen-Ablage/Halter
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Chrom-Paket
"SUNSET"	Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
"TOUR" (DE)	DAB - Digitaler Radioempfang
"Virtual Cockpit"	Dachreling, schwarz
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dachspoiler
2 Leseleuchten vorn	Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	Dämpfung vorn
3. Kopfstütze hinten	Dekor-Einlagen
4 Türen	Diebstahlalarmanlage, Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Doppelton-Signalhorn
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/85 KW(4V) TDI Common-Rail Grundmotor ist: T0N/T6M/TL4/TR1/T3Y	Drehstromgenerator 180 A
7-Gang-Automatikgetriebe	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
8 Lautsprecher (passiv)	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --
Abgaskonzept, EU6 AP	Einparkhilfe vorn und hinten
Ablagenpaket 3	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Aero Kappe schwarz matt	Elektrische Luftzusatzheizung
Allwetter, Abbiege und Autobahnlicht	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Ambientelicht Ausführung 2	Embleme
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Außen-Sound Standard	Fahrerkniefahrerairbag
Außenspiegel links, konvex	Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fertigungsablauf Standard
Batterie 420A (70Ah)	Feststellbremse
Batterie/Generator Kapazität Standard	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Beheizbare Vorder- und Rücksitze	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Berganfahrassistent	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung
Bordwerkzeug	Halbleiter
Bremsbelagverschleißkontrolle	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"	Normal-Lackierung
Hinterachsgewicht Ausführung 1	Normalsitze vorn
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Notrufsystem eCall+
Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)	Ohne "drive select"
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Ablagekästen im Kofferraum
Innenspiegel automatisch abblendbar mit USB	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kältemittel R1234yf	Ohne Anschlussgarantie
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kindersicherung, manuell	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Durchladeeinrichtung
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne ECO-Funktion
Klimakomfortscheibe	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Komfortausstattung	Ohne Emblempaket
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfstützen vorn	Ohne Halter
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kühlerschutzgitter	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladeboden
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Ladedose
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Schmutzfänger
Leergewichtsbereich 1	Ohne Spurwechselassistent
Leichtmetallräder "SCUTUS" grau 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Stabilisator hinten
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Leuchtwertenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Überführungsausrüstung
Linkslenker	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Matrix-Beam	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Adapter	Pannen-Set
Mit Multifunktionskamera	Parking Paket
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)	Radschrauben Standard
Mittelarmlehne vorn	Radstand
Modul Boden hinten Ausführung 7	Rechtsverkehr
MPV	Region
Müdigkeitserkennung	Regionscode " ECE " für Radio
Navi Amundsen + Web radio	Reifen 215/55 R17 94V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)
Nebelschlussleuchte	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Netztrennwand	Reifendruckkontrolle
Nicht Heissland	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Nichtraucherausführung	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
 Mittelarmlehne
 Schalthebelknopf/-Griff in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Scheinwerferreinigungsanlage
 Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
 Schriftzugsatz in Grundausrüstung
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sitzbezüge in Stoff
 Sondermodell 2022
 Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
 und Beifahrerseite
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Standard
 Tankdeckel
 Technology Amundsen Plus (Web Radio) für AM
 Textilfußmatten
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Travel Assist
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfamt Deutschland
 Variante Grundausrüstung
 Verkehrszeichenerkennung
 Wartungsintervallverlängerung
 Waschwasser-Standanzeige
 Zierleisten schwarz
 Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
 Schweller
 Zus. Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
2	Radkappe hinten links	Gebrochen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Teilkaskoschaden		€ 5.000,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 5.000,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	184,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJF7NU2N5065286

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung


Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts


 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

 Räder - Rad montiert vorne
links


 Räder - Rad montiert vorne
rechts

 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen


 Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Kotflügel vorne links

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10547190
vom: 05.05.2026



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



2 - Radkappe hinten links - Gebrochen - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

